

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月2日(金)	異常なし 櫛田川管内、右岸左岸堤防、法面道路等特に異常無し。 川の水久々に増水かも。鮎の遡上に好都合だ。	—	—
	5月9日(金)	異常なし 櫛田橋下右岸河川敷、車の出入りが目立つ。ゴミ等が有り。 6日前夜より雨が強く降る。川の水が増えたようだ。	—	—
	5月16日(金)	異常なし 櫛田川管内右岸左岸堤防河川敷等緑が濃くなる。草がよく伸びる。 草刈りの時期だ。梅雨の始まりだ。	—	—
	5月23日(金)	異常なし 五月雨の日多く、川の水量が増す。 今年の先行きが心配。梅雨時、雨の量が？	—	—
	5月30日(金)	異常なし 第一頭首工にて防災訓練有り。 河川敷等バーベキュー跡、ゴミ等が有り。(12ヶ所ぐらい)	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月7日(水)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・河口より池上橋までは、以前より水量は増えている。 ・河川敷内に生えている草が、大きく成長してきた。 ・水は低い部分を蛇行しながら櫛田川に流れている。 ・堤防道路の法面には、草は生えているものの目立ったゴミ等はない。	—	—
	5月17日(土)	異常なし ・流域内に不法投棄等の状況はない。 ・池上橋から西山橋を見て回る。 ・河川敷内には青々とした草が生えて来て、草丈もだんだんと長くなってきた。 ・今日は雨のためかいつもより河道の水量は多い。 ・水の濁りもややあり、透明度はあまりよくない。 ・堤防道路の法面に生えている草も長くなってきた。	—	—
	5月23日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・西山橋から小野寺橋を見て回る。 ・これより田子田橋間は、岩が出ている所があり何十年も前に岩を掘削して河床を下げて水位を低くしてもらった。 ・最近適度に降雨があり、灌漑用水から水田への取水により水量は前に比べて多くなってきた。	—	—
	5月30日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・小野寺橋から佐奈川橋を見て回る。 ・堤防法面の除草作業により景観がよくなり、業者の方が刈った草の回収作業を試みえた。 ・落合橋から上流は、いつものように水の濁りはある。 ・上流に行く程、水の濁りは酷くなっている。 ・小野寺橋上流右岸は、まだ護岸整備がされていない箇所があり、現在は竹等が生い茂っている。地元も早期の護岸整備を願っている。 【できれば、近くの井堰も含めて】	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

