

宮川水系宮川左岸(宮川河口付近～度会橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月1日(木)～ 5月8日(木)	異常なし(河川敷の利用状況) ◎5月1日 度会橋～宮川橋、3月で河川防波安全工事が完了、すっきりとした。出入り口は、二箇所鍵が掛かっている。汁谷川水門～近鉄鉄橋も同様、工事完了。 小俣町宮川親水公園 車が1台休憩。 近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯非常時防水工事ブロック置き場～磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着き場 異常なし。 榎原町船着き場～榎原河口迄 河口から0.6k～1.4k川辺の道を歩いてモニターする。犬の糞3か所、ゴミ、缶、瓶、紙コップ、煙草の空箱、吸い殻、ビニール袋、紙袋、等々のゴミあり。散歩者三人、別々に歩いていた。休憩の車2台、その他について、異常なし。 ◎5月7日 度会橋～【散歩中一人】宮川橋～【犬の散歩一人と一匹、糞処理袋を持参していた】小俣町宮川親水公園、汁谷川水門【散歩者一人】～近鉄鉄橋～豊浜大橋～磯船着き場～磯町津波避難施設【異常なし】～榎原町船着き場【堤防から川辺の舗装道へ坂を降りた車が2台、釣りをしていた。堤防を散歩している人が、別々に三人いた】～榎原河口【異常なし】	—	—
	5月9日(金)～ 5月15日(木)	異常なし(親水公園内の①仮設トイレ②看板③献花) ◎5月10日 度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園【車が3台休憩中、一人散歩中、公園のトイレが2台(写真㉗)置いてあるが、定期的な清掃はしているのだろうか？公園を30分モニターする。公園で遊んだ人たちのゴミ袋3個、缶、ペットボトル等のゴミが土手の下に放置されていた。ゴミ捨て禁止の看板が必要】～汁谷川水門～近鉄鉄橋【異常なし】 近鉄鉄橋～豊浜大橋～【昨日の雨が上流ではかなり降ったのか？流竹、枝、木の残骸がかなり流れていた】磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着き場～【車が3台、少し離れておいてあり、それぞれ魚釣りをしていた。散歩の人が二人いた】～榎原河口 ◎5月15日 度会橋～宮川橋～【何処かで砂利を下ろしてきたトラックが1台、普通車が2台休憩していた。表示板(写真④㉘)がぼやけている。再度塗替え、直しが必要。ここで交通事故等の不幸があったのか、お参りをした後の花や、飲み物があつた。(写真④㉘)枯れてきたのでかたづけに来てほしい】小俣町宮川親水公園、汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～榎原船着き場、異常なし。【車が2台休憩中】榎原河口、その他異常なし。	写真—㉗① ④① (下段)	②写真①は維持工事で撤去対応予定 ②写真②は施設管理者である伊勢市維持課へ報告済 ③市の清掃作業により5/26に回収済
	5月16日(金)～ 5月23日(金)	異常なし(河川敷の利用状況) ◎5月19日 度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園、【小俣町宮川親水公園にダンプカーが1台砂利土を空にして、普通車3台、昼時でもあり、休憩していた。散歩している方が1名】 汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着き場～榎原河口、【釣りをしている人が居たし、車を停めて休んでいる人が居た】その他異常なし。 ◎5月22日 度会橋～宮川橋～【やはり今日も空ダンプが1台、乗用車2台、散歩人1名居りました】小俣町宮川親水公園、汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～【散歩人1名、釣り人1名、車を堤防に置いていた】磯船着き場、磯町津波避難所～榎原町船着き場～【魚釣り1名、散歩人2名、別々に歩いていた。堤防に3台、休憩中の車が停車していた】榎原河口、その他異常なし。	—	—

	異常なし(親水公園内の清掃作業) ◎5月26日 度会橋～宮川橋～【親水公園へ市の車が来て、二人でゴミ拾いをしていた。昨日は乗用車等、約60台～70台が駐車されており、警備員が3名居た。確認したところ、前の南部自動車学校でイベントが有り、参加者の車との事。ゴミも捨てられていたようで、今日の市の職員が拾い集めて処理したのか綺麗になっていた。その他異常なし】 汁谷川水門～近鉄鉄橋～【散歩している女性が一人いた】磯船着き場～榎原船着き場～【ばらばらに車が3台休憩しており、うち一人は魚釣りをしていた】榎原河口、他異常なし。 ◎5月29日 度会橋～宮川橋～【犬の散歩をしていた、肩から袋を下げて、犬の糞を取っていた。皆にこのようなマナーを守ってほしい】小俣町宮川親水公園、汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋、【異常なし】 宮川大橋～【この間、3.4k～4.4kを歩いてモニターする。魚を釣っている人がおり、松阪から来たとの事。この人はタバコを吸っていなかったが、煙草の吸殻が方々に落ちていた】 磯船着き場～磯町津波避難施設～榎原町船着き場～【異常なし】榎原河口、以上。	—	—
--	---	---	---

ア



イ



ウ



エ





宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①②	5月5日(月) 7日(水)	異常なし(①水辺の楽校の様子) ・①水辺の楽校 直火禁止看板設置されました。先月、直火で火の後始末してないことがあったでな！マナー悪い奴は利用しないで！ GW終盤、天候にも恵まれ、広場全面に車&テントで混雑。BBQなど楽しんでいるようでした。 ・②中須河川敷 車止め柵、移動され開放状態！元に戻しました。	写真－㉗① (下段)	—
①② ③	5月18日(日) 19日(月)	異常なし(②ヒルザキツキミソウ①水辺の楽校のトイレラック③破竹) ・②中須河川敷 雑草の一角に鮮やかなピンクの花が！”ひるざきつきみそう”でしょうか？ ・①水辺の楽校 玉城町のトイレラックが設置されていました。災害時にも活躍するのでしょうか！ キャンパー、十数組。 環境調査中のノボリがありました。 ・岩出観測所：駐車スペースを含め、除草され片付いていました。＊写真無し ・③河川敷遊歩道 遊歩道脇に破竹が出てきました。タケノコと同様、美味しくいただけますよ！	写真－㉗①② (下段)	②本種は特定外来生物や生態系被害防止外来種リスト等には該当しないが、野生化と分散が顕著な外来種であるため、直営で抜根処理を行う。以後、巡視で経過観察。
①④	5月26日(月) 28日(木)	異常なし(④ポイ捨てゴミ回収①水辺の楽校に直火跡) ・④川端堤防 雑草で靴では度会橋まで行きづらい。雑草に埋もれているのか、ゴミ少ないが回収。 ・①水辺の楽校 「直火禁止」マナー守りましょう！ キャンパー、2組 堤防に「除草作業中」看板が設置されていました。	写真－㉗④ (下段)	①管理者である玉城町建設課へ報告
				—
				—

(別紙)

 直火禁止看板設置されました。先月、直火で火の後始末してないことがあったでな！マナー悪い奴は利用しないで！	 GW終盤、天候にも恵まれ、広場全面に車&テントで混雑。BBQなど楽しんでいるようでした。
2025/5/5 ㊦水辺の楽校	2025/5/5 ㊦水辺の楽校
 車止め柵、移動され開放状態！元に戻しました。	雑草の一角に鮮やかなピンクの花が！"ひるぎつきみそう"でしょうか？  
2025/5/7 ㊧中須河川敷	2025/5/18 ㊧中須河川敷
玉城町のトイレトラックが設置されていました。災害時にも活躍するのでしょうか！ キャンパー、十数組   環境調査中のノボリが設置	 遊歩道脇に破竹が出てきました。 タケノコと同様、美味しくいただけますよ！
2025/5/18 ㊦水辺の楽校	2025/5/19 ㊧河川敷遊歩道
 雑草で靴では度会橋まで行きづらい。 雑草に埋もれているのか、ゴミ少ないが回収。 	 「直火禁止」マナー守りましょう！ キャンパー、2組 
2025/5/26 ㊧川端堤防	2025/5/28 ㊦水辺の楽校

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	5月11日(日)	異常なし(「遊泳禁止」看板の消失) 宮川の水位も低く、ゴミ等無しですが遊泳禁止の看板が取れているので取り付けてください。	写真－㉗ (下段)	直営で復旧予定
⑥	5月26日(月)	異常なし(堤防の様子) 昨夜の雨で水位は少し高くなっているが、異常無しで堤防の除草作業が始まり、ゴミ等がなく、とてもきれいです。	写真－㉘ (下段)	—

㉗



㉘



