

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月11日(日) 10時頃 晴、北風	異常なし ・活動領域内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・領域内法面及び河川敷に変化なし。 ・河道の水量多し。 ・上流及び下流のグラウンドには多数の車 が乗り入れ、大勢の人が運動していた。	—	—
	5月18日(日) 9時 曇、西風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・活動範囲内の法面及び河川敷には変化 なし。ただ、相変わらず投棄ゴミが目につ き、残念。 ・最下流の野球グラウンドには30台余りの 車の乗り入れがあるが、人影はなし。	—	—
	5月25日(日) 10時 曇、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・活動範囲内の法面は投棄ゴミが目につく 以外は特に変化なし。 ・最下流野球グラウンド周辺には20台位の 車が乗り入れ、グラウンドで練習中。	—	—
	5月29日(木) 11時 曇、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・本郷橋上流側の法面の除草が再開され た。 ・R23鈴鹿橋より上流側河川敷は除草済 み。 ・本郷橋下流側法面及び河川敷に変化は なく、スケボーコートに1人遊ぶ人あり。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	5月4日(日)	異常なし トライアルより少し下流のところ で撮影した。 周囲にはごみはなく、左岸のほう にややある感じた。 水量が少しずつ増えてきているよ うだ。		—
②	5月11日(日)	異常なし 晴れた日に6.0km付近で写真 を撮った。 水はあり流れもある。透明度も 高いのに気が付く。 上流部にごみはない。		—
③	5月18日(日)	異常なし 河原田橋より400m下流付近 から写真を撮った。 周囲は青々としてきたのが分 かる。同時に ごみがあるかどうか分からない。 川幅はかなり狭くなっている感 じがする。		—
④	5月25日(日)	異常なし 6.0km付近を撮影した。 水量はかなりあり、周囲も青々 としている。 数日前には雨が降ったようだ。 だんだんと日が長くなってき ており遅くなくても撮影する ことは大丈夫なようだ。 上流部にはごみはない		—

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

活動範囲【1】

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで

