

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)  
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所(番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	6月4日(水)	異常なし 1. 1km両岸。橋の強化工事。天端の鎖開放。右岸クレーン車両駐車。作業場の鉄骨組立て。 1. 7km。排水樋管から泥水混入。 1. 8km。カメ5匹甲羅に浮草が付着。左岸農業者軽トラック稲の苗運搬作業。 1. 9km。自転車の赤色ヘルメットが浮いていた。(5月26日から約1.4km移動)左岸吸水管とポンプが設置されていた。		—
②	6月11日(水)	異常なし 1. 1km両岸。橋の強化工事。天端の鎖開放。右岸作業員3名、左岸作業員2名、車両1台駐車。 1. 6km左岸。農業者軽トラック1台駐車。 1. 8km。浮草が多い。カワウ1羽。距離標の周囲美しく除草されていた。 2. 0km左岸。鉄道会社のトラック車両6台駐車。 3. 4km。頭首工に、ペットボトルが浮いていた。 3. 5km。排水管詰まっている。水溜まり。 3. 6km。トラック5台駐車。		—
③	6月16日(月)	異常なし 1. 1km両岸。橋の強化工事。天端の鎖開放。左岸トラック1台、クレーン車1台駐車。 1. 2km清流。カモ1羽。 1. 5km右岸。清掃車両1台駐車。 1. 6km左岸。農業者軽トラック1台駐車。頭首工に、鹿の角石灰化、化石、発泡プラスチック皿が、流れ着いていた。 1. 7km。色コイ1匹。 1. 8km。農業者トラック駐車。 2. 8km。除草作業中。作業員4名。 3. 3km左岸。散歩2人。休憩1名。		—
④	6月19日(木)	異常なし 1. 1km両岸。橋の強化工事。天端の鎖開放。左岸トラック1台、右岸トラック3台駐車。 1. 5km。農業者トラック1台駐車。草刈作業。 2. 0km。天端の鎖開放。除草作業中。右岸清掃車両駐車、作業員1名。左岸作業員4名、ガードマン1名、トラック1台駐車。 3. 0km。農業者、コンバインをトラックに積み込み作業。 3. 4km。色コイ1匹。 4. 2km清流。スッポン。 4. 3km。オレンジ色コイ1匹。		—

⑤	6月25日(水)	<p>異常なし</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1km両岸。橋の強化工事。天端の鎖開放。左岸工事車両1台駐車。キク科の白い花ヒメジオン満開。花にベニシジミ。</li> <li>1. 6km左岸。農業者の軽トラック駐車。犬の散歩1名。</li> <li>1. 8km右岸。スッポン。</li> <li>2. 0km。ブロックにスッポン。</li> <li>3. 2km濁り水。カメ1匹、甲羅に藻が付着。</li> <li>3. 6km。排水管から泥水流れ込み、混入。</li> </ol>		—
---	----------	---	--	---

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	6月6日(金)	異常なし ・中川水門水位標 63cm。 ・古田井堰堤 この付近で「環境調査中」との旗が立っていた。 ・大谷川水位標 (1m)15cm。 ・島田橋水位計 70cm。 中村川右岸は、草刈りが終了していた。小川橋の補強工事、河道整備工事も終了。すっきりした中村川だった。	—	—
⑦	6月13日(金)	異常なし ・島田橋水位計 75cm。 ・大谷川水位標 1m5cm。 赤字で1mと表示があった。ゴム堰の空気注入後は、1mが見逃したようだ。 水面ギリギリの砂の丘には、10匹の雁が安心して集合していた。のんびり泳いでいた。 ・古田井堰堤 全面から下流に水が流れていた。 ・中川水門水位標 丁度70cm。	—	—
⑧	6月20日(金)	異常なし ・島田橋水位計 65cm。 大きな鯉がこの付近で泳いでいた。 ・一志橋 巨大なスッポンが、顔だけ水面から出し、すぐ潜っていった。 ・大谷川水門水位標 1m10cm。 現れた中州に、たくさん鳥が集合していた。 ・中川水門水位標 50cm。 ・古田井堰堤駐車場 中村川魚類調査を終えた人と話をした。彼は、三重大学でドジョウの研究をしていたこと。スナホリ等々。話はネコキキ、キリチク・・・、話題は尽きなかった。楽しい時間だった。	写真-⑦① (下段)	—
⑨	6月26日(木)	異常なし ・島田橋水位計 65cm。 多くのウスバキトンボが、川面・河川敷の上を舞っていた。ウグイスの鳴き声も川に響いていた。 ・堀之内排水樋管水位標 70cm。 ・一志橋 上の堀之内橋の方には、川面にもう1つの堀之内橋が輝いていた。 ・天花寺橋 この橋の上下の水中の石に、鮎が食んだ跡が多数見えた。時々鮎が反転していた。 ・中川水門水位標 50cm。	写真-⑨ (下段)	—


㊦



㊧



㊨



# 【雲出川水系】

## 中村川① 波瀨川①

