

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	6月6日(金)	異常なし 櫛田川管内堤防、法面道路等草刈り始まる。特に異常なし。	—	—
	6月13日(金)	異常なし 櫛田橋下右岸河川敷、車・人の出入りが目立つ。ゴミ・バーベキュー跡が有る。	—	—
	6月20日(金)	異常なし 櫛田川水量平水かも、水の濁り有り。 鮎漁水の透明度が悪く、約1m魚が見えない。	—	—
	6月27日(金)	異常なし 管内右岸左岸、堤防草刈り進む。堤防道路も見通しが良くなり、車で走りやすくなる。 堤防・法面等、特に異常なし。 川の水汚れが目立つ。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	6月6日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・池上橋より大峯橋までは、以前より水量は増えている。 ・河川敷内に生えている木が、大きく成長してきた。 ・水は草が生えている低い部分を流れている。 ・堤防道路は、散歩する人もなく目立ったゴミ等もない。	—	—
	6月19日(木)	異常なし ・流域内に目立ったゴミの不法投棄等はない。 ・大峯橋から西山橋を見て回る。 ・河川左岸には竹等が生えている場所があり、かなり大きくなってきた。 ・水の濁りもさほどなく、透明度もある。 ・堤防道路の法面は、綺麗に除草作業がしてある。	—	—
	6月26日(木)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・西山橋から田子田橋を見て回る。 ・護岸は整備されているため、草等はそれほど気にならない。 ・河川敷に生えている草等は、かなり大きくなってきた。 ・水量は前に比べて多くなってきている。	—	—
	6月30日(月)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・小野寺橋から落合橋を見て回る。 ・堤防法面は、また草が生えてきた。改めて雑草の強さやたくましさを感じる。 ・落合橋より上流は、いつもながら水の濁りはある。 ※今年も台風シーズンがやってきた。毎年のことだが西山橋より上流は、冠水等が心配である。今年度は、河川敷内に溜まっている土砂の撤去も予定されているとのことなので早期の作業終了を願っている。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



【櫛田川水系】佐奈川①

