

宮川水系宮川左岸(宮川河口付近～度会橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	6月2日(月)～ 6月8日(日)	異常なし(河川敷の利用状況) ◎6月2日 本日、宮川出張所に、5月度報告書提出。用紙2枚分と、写真㊦㊧㊨を1枚用紙に貼り付ける。写真の場所の地図記入1枚提出。本日の偵察場所は、度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園。小俣町宮川親水公園には、車が6台止まっていた。写真㊦3台はシルバー人材センターの車で、車の他に、自動草刈り機が1台あった。休憩時間で稼働はしていなかった。他の車は、昼の休憩中の車と推察される。汁谷川水門～近鉄鉄橋。異常なし。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯町津波時の非常時設置基材置き場～磯船着き場～磯町津波時避難所～榎原河口の堤防に車が2台休憩中、河川道に車が1台、魚釣りをしていた。その他、異常なし。 ◎6月5日木曜日。 度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園。小俣町宮川親水公園に車が3台止まっていた。一名が散歩していた。汁谷川水門～近鉄鉄橋。工事が終了してからは、草も生えず、スッキリとしている。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波用緊急時資材置き場～磯町緊急事態避難場所～御園町飛び地～榎原入口～榎原船着き場～榎原河口～東豊浜町河口迄。車が3台、休憩中。その他、異常なし。 ◎6月7日 度会橋～宮川橋～汁谷川水門～近鉄鉄橋、豊浜大橋～榎原河口～東豊浜町河口、以上、異常なし。	写真一㊦ (下段)	—
	6月9日(月)～ 6月15日(日)	異常なし(①河川敷の使用状況②堤防川面の落書き) ◎6月9日 度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園～汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～榎原河口。異常なし。 ◎6月12日 度会橋～小俣町宮川親水公園。ダンプカーが休憩中。汁谷川水門～磯町船着き場～榎原河口。異常なし。河口0.6k～1.6k、川辺の舗装の道を、約30分モニターする。 ①釣り人が一人、若い人。②堤防から舗装の道を歩き、堤防側の側面の落書きが、一度綺麗にしていたのに又、階段付近所々に少ないが、落書きがあった。堤防に車が2台、休憩中で有った。	—	②直営で対応予定
	6月16日(月)～ 6月23日(月)	異常なし(①宮川親水公園の様子②堤防除草の様子) ◎6月16日 度会橋～小俣町宮川親水公園。車が3台休憩中。1名、散歩していた。何かの意見を訪ねた。中国人であまり言葉が通じなかったが、堤防の前の南部自動車学校に研修に来ているので、この辺りをよく散歩していると。特に意見無し。この間、河口から6.0k～5.0kを歩いてモニターする。トイレ2台の定期的な清掃がされていない。看板が全然、手入れされていない。この間の堤防側の車道幅の草が綺麗に刈られていた。汁谷川水門～近鉄鉄橋。道路の草が道路幅標示棒が、良く見える程度の幅の草が刈られていた。榎原、土路、河口まで、異常なし。 ◎6月19日 木曜日でも有り。度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園～汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～榎原河口。異常なし。榎原河口の1.6k～1.0kの堤防下の川縁の舗装道で、車が3台休憩中。2人が別々に魚釣りをしていた。 ◎6月23日 一日中、雨が小雨である。度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園。人気無し。汁谷川水門～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難場所～榎原町船着き場～榎原河口で、車1台休憩中。榎原河口迄。異常なし。	—	—

	6月24日(火)～ 6月30日(月)	異常なし(親水公園内の除草) ◎6月26日 度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園。今日の午後は時に激しい雨が続きましたが、令和7年4月の報告書で依頼した事項、写真㉠㉡㉢が、今日のモニターで実施されており、出張所さんの速い対応に驚きました。後1～2日かかるのかと思います。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口。榎原河口で車が2台休憩中。その他、異常なし。 ◎6月28日 晴天。度会橋～宮川橋～JR陸橋～宮川親水公園。散歩道がすっきりとした。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～榎原河口。車が2台休憩中。その他、異常なし。	写真－㉠㉡ ㉢ (下段)	報告箇所は伊勢市の占用範囲であり、7/12開催の伊勢神宮奉納全国花火大会に向けての市施工の除草である。
--	-------------------------------	---	-------------------------------	--

㉠



㉡



㉢



㉣



宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①②	6月4日(水) 5日(木)	異常なし(①水辺の楽校の利用状況②除草の様子) ・㊦水辺の楽校 広場の雑草も伸びています。 バイク・自転車のキャンパーなど3組。 ・㊧河川敷遊歩道 遊歩道脇の除草作業が始まりました。 熱中症に気をつけて作業してください。	写真－㊦㊧ (下段)	—
①② ③	6月13日(金) ～15日(日)	異常なし(①宮川花火大会の準備②水辺の楽校の利用状況) ・㊨除草作業と並行して、花火大会の準備が始まりました。(柵の設置) ・㊩水辺の楽校 あいにくの雨ですが、テント2張り。準備/片付けが大変ですネ! ・㊪河川敷遊歩道 梅雨時期になり、今年も極小カタツムリ(2mm前後)が大量発生。	写真－㊨㊩㊪ (下段)	—
①	6月27日(金)	異常なし(①水辺の楽校の利用状況、除草の様子) ・㊫水辺の楽校 堤防法面、綺麗に除草されています。キャンパー5組。	写真－㊫ (下段)	—
				—
				—

(別紙)


ア  広場の雑草も伸びています。 バイク・自転車のキャンパー3組。	イ  遊歩道脇の除草作業が始まりました。 熱中症に気をつけて作業してください。
2025/6/4 ①水辺の楽校	2025/6/5 ②河川敷遊歩道
ウ  除草作業と並行して、花火大会の準備が始まりました。(柵の設置)	エ  あいにくの雨ですが、テント2張り。 準備/片付けが大変ですネ!
2025/6/13 ③花火大会準備開始	2025/6/14 ①水辺の楽校
オ  梅雨時期になり、今年も極小カタツムリ(2mm前後)が大量発生。	カ  堤防法面、綺麗に除草されています。 キャンパー5組。
2025/6/15 ②河川敷遊歩道	2025/6/27 ①水辺の楽校

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	6月2日(月)	異常なし(堤防除草の様子) 宮川の堤防の除草作業中も標識(ノボリ)を立て、しっかり作業をしていました。	写真一㉞ (下段)	—
⑤	6月13日(金)	異常なし(堤防除草の様子) 除草も終わりすっかり堤防が綺麗になり、散歩の人も喜んでいました。	写真一㉟ (下段)	—
⑥	6月20日(金)	異常なし(「遊泳禁止」看板の消失) 遊泳禁止の看板が取れていましたので、新しく付けてください。	写真一㊱ (下段)	巡視員にて復旧予定

㉞



㉟



㊱



