

櫛田川水系櫛田川左岸 4.4km～7.0km,11.0km～13.6km  
 (左岸:魚見橋付近～トライス本社工場付近、JR紀勢線付近～新両郡橋)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	7月1日(月)	異常なし 管内櫛田川 水量平常。先週からの増水、水の汚れもおちつきはじめています。 下流、右岸左岸、堤防道路異常なし。	—	—
	7月3日(木)	異常なし 管内櫛田川 水量平常。水の汚れも少なくて◎です。 松名瀬町、伊勢側堤防にて、数名の方が手長エビすくいをしていました。	—	—
	7月5日(土)	異常なし 管内櫛田川 水量平常。水の量も普通です。 中流、下流とも、右岸左岸、堤防道路とも異常なしです。	—	—
	7月6日(日)	異常なし 管内櫛田川 水量やや少な目になってきた感じあり。 松阪側、東部堤防に、浮き草が見られました。今のところ少数にて問題ないと思います。	—	—
	7月9日(水)	異常なし 管内櫛田川 下流は水量少な目になりはじめました。(水はきれいで透明度高い) 右岸左岸、堤防、法面などに異常なし。 水量の減りにともなって、気温が昇ると酸欠が心配となります。	—	—
	7月12日(土)	異常なし 管内櫛田川 左右岸異常なしです。 松名瀬左側にて、外国人6名ほどが、手長エビすくいしていました。(内2名は日本の方) 水量少なくなってます。	—	—
	7月15日(火)	異常あり 管内櫛田川 右岸(櫛田橋下入口)にバーベキューゴミ(ビン、パック、ペットボトル)が捨てられていました。1袋分は自己で持ち帰り処理済。残りは報告させていただきました。 水増水ぎみで堤防、法面に異常ありませんでした。	—	出張所にて撤去済み

	7月19日(土)	異常なし 管内櫛田川 右岸(櫛田橋)のゴミ、早急に対応していただき、ありがとうございました。 水少し減ってきていました。 堤防、法面に異常なし。犬の散歩の方が数名いました。	—	—
	7月21日(月)	異常なし 管内櫛田川(魚見橋下流～櫛田橋上流) 時々強い雨をうけて、ややにごり気味。水もやや増えています。 櫛田橋上にて投網で鮎をとっていました。 右岸左岸とも、堤防、法面、道路に異常なし。	—	—
	7月24日(木)	異常なし 管内櫛田川(櫛田橋上流～魚見橋下流) 水位もおちつき、にごりも少しづつ戻ってきています。 魚見橋右岸の法面が業者の方により草刈り作業中でした。(ご苦労様です。)	—	—
	7月27日(日)	異常なし 管内櫛田川(魚見橋下流～櫛田橋上流) 水位も安定しています。 投網の方が一人、AM9:00頃には、丸亀産業その他による「川遊び体験会」にて多数の方々が櫛田橋下に集まって来ていました。 堤防法面異常なし。	—	—
	7月29日(火)	異常なし 管内櫛田川(櫛田橋～魚見橋) 東部堤防右岸側、きれいに草刈りしていただいて見やすくなりました。 右岸左岸ともに堤防、法面、道路に異常なし。	—	—

榎田川水系榎田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	7月4日(金)	異常なし 榎田川管内 堤防、法面等草刈が終了 かも。 右岸左岸、堤防、法面、道路等々見通し もよくなり、走りやすくなる。	—	—
	7月11日(金)	異常なし 右岸左岸、堤防、法面、道路等異常無 し。 川の水量少し多めかも。水の汚れ有り。 榎田橋下右岸、河川敷ゴミ。バーベ キュー跡有り。マナー悪い。	—	—
	7月18日(金)	異常なし 榎田川管内 先日16日17日は久々の雨 強く降る。榎田川今年最大の増水なり。 川の床、川原等に変化有り。 川の底の泥等が流され水の透明度が上 がる。 右岸左岸、堤防、法面、特に異常無し。	—	—
	7月25日(金)	異常なし 榎田川水量も低くなる。川の中美しくな る。河川敷も綺麗になる。 特に異常無し。	—	—
	—	—	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km  
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	7月10日(木)	異常なし ・流域内にゴミ等もなく綺麗である。 ・河口より池上橋までを見て回る。 ・水量は、以前より少ない。 ・河川敷内に生えている草が、大きく成長してきた。 ・水は草が生えていない低い部分を蛇行しながら流れている。 ・堤防道路は、ジョギングや散歩する人たちが数名いた。		—
	7月17日(木)	異常なし ・流域内に目立ったゴミの不法投棄等はない。 ・池上橋から大峯橋を見て回る。 ・この間転倒ゲートが2箇所有り、水が蓄えられている。河口から2.5キロ2.6キロの間には河川敷内に木々が生えている場所があり、川が増水すると心配である。 ・転倒ゲートの上流で釣りを楽しんでいるグループがいた。 ・堤防道路は、犬を連れて散歩する人もいた。		—
	7月25日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況はない。 ・小野寺橋から落合橋を見て回る。 ・昨年の台風10号による豪雨で左岸にある柿畑が冠水したため、今年度の事業で護岸整備が実施される。工事に向けての準備がなされている。 ・堤防周辺に生えている草等は、また、成長して大きくなってきた。 ・水量は、少なめ。		—
	7月30日(水)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・西山橋から小野寺橋を見て回る。 ・先日、新西山橋～田子田橋間の河川敷や堤防法面の除草作業や樹木伐採等がなされて景観が良くなった。 ・新西山橋より下流は、草等が生い茂っているところがある。 ※今年は梅雨明けがいつもの年より早く、降水量も少なかったため河川の水量は少ない。これから、台風シーズンがやってくる。毎年のことだが被害がないことを願っている。		—


# 【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

## 活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から  
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで  
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から  
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

## 活動範囲【7】

櫛田川左岸(4.4km)松阪市魚見町(魚見橋付近)から  
(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで



# 【櫛田川水系】 櫛田川① 佐奈川①

## 活動範囲【7】

櫛田川左岸(11.0km)松阪市山添町(JR紀勢線付近)から  
(13.6km)松阪市射和町(新両郡橋)まで

## 活動範囲【9】

佐奈川左岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から  
(5.4km)多気町仁田(佐奈川橋付近)まで  
佐奈川右岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から  
(5.4km)多気町五桂(佐奈川橋付近)まで

