

宮川水系宮川左岸(宮川河口付近～度会橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	7月1日(火)～ 7月8日(火)	異常なし(河川利用(魚釣り)の様子) ◎7月5日 度会橋～宮川橋～JR陸橋～小俣親水公園 異常なし。 汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川橋 異常なし。 磯緊急時資材置き場～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原から土路河口 車が2台休憩中、魚釣りをしていた。異常なし。 昨日4日10時より河川愛護モニター委嘱式、横山出張所長他、松本、塚田、計3名。宮川左岸担当、河口～度会橋、7km。度会橋～岩出、4km、2名。右岸、1名。種々の説明有り。	—	—
	7月9日(水)～ 7月16日(水)	②異常なし(①汁谷水門の看板②堤防除草の様子) ◎7月10日 小俣親水公園 シルバー人材センターの車、小型乗車草刈機、手動草刈り機、軽トラック、3台休憩中。午前中に作業をして、昼から行うための休憩であろうと思う。先月もやってくれた(先月は写真添付)。一ヶ月で伸びるものだ。 榎原船着き場は、今日は干潮ですべての船が底に悶えていた。 榎原河口に舟が1艘、魚とりの作業中であった。堤防に車が2台休憩していた。 その他すべての箇所について、異常なし。 ◎7月14日 小俣親水公園 雨がすこし降っていたが、車が3台休憩中。 汁谷川水門の表示札が完全に消えており(写真㉗)、作り直しが必要。 近鉄鉄橋～豊浜大橋 小型の草刈り機(写真㉘)が、休憩中、手動も置いてあり。この間の草が刈られていた。 その他河口まで 異常なし。	写真一㉗㉘ (下段)	①写真㉗看板回収済(8/8)
	7月17日(木)～ 7月24日(木)	異常なし(①堤防除草の様子②道路脇の草の繁茂) ◎7月17日 伊勢の奉納花火が、いよいよで、準備が進んでいた。2メートル近くの板柵が度会橋の欄干に沿い両側に張り巡らされ、川端側は、板柵なし。度会橋の下流、10メートルは板張りの目隠しがしてあった。今日は、朝から雨で時に強く降ってきた。 小俣親水公園 車もおらず、ヒッソリとしていた。 汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯非常時の防水器物置き場～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原入口 一人乗り草刈り機1台、手持ち草刈り機2台、整理用小型ブルドーザー1台が、この間に稼働していた。 全体的に昨年より早く草刈が始まり、度会橋～宮川橋、土手全体的にすっきりとしたところが多くなった。 榎原町船着き場～榎原河口 車もおらずひっそりとしていた。 ◎7月21日 奉納花火も無事に済み、今日は海の日の日休であったが、度会橋の欄干の板柵が綺麗に取り払われて、川端の電球も取り除かれ、度会橋～宮川橋も板張りの目隠しが取り除かれて元に戻ってすっきりとしていた。 花火の時のゴミか？黒い袋に入ったもの(写真㉙)が3個から4個、束になり、度会橋～宮川橋の間に8束、小俣親水公園から汁谷川水門の間に4束道の端に置いてあった。早くかたずけてほしい。 汁谷川水門～近鉄鉄橋 この前草刈りをしていたが、もう草が伸び(写真㉚)道の端の夜間表示を見難くしていた。 豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場 魚釣りが2人居た。この間も草刈が進み、すっきりとしていた。 榎原船着き場～榎原河口 異常なし。	写真一㉙㉚ (下段)	②写真㉙市道小俣元町45号線として占用されているため伊勢市へ連絡(8/12)

		◎7月24日 度会橋～宮川橋～小俣町宮川親水公園～汁谷川水門の間の黒い袋に入ったもの(写真㉔)、本日、かたづけであった。 小俣親水公園に清掃車が1台止まっていた。その他この間、異常なし。 近鉄鉄橋～豊浜大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原入口 所々に、草刈り機が、同じく工事完了場所を置いてあり、草が刈られていた。堤防の草がさっぱりしていた。 榎原船着き場～榎原河口 異常なし。車が休憩中、釣り人も2人居た。		
	7月25日(金)～ 7月31日(木)	異常なし ◎7月29日 度会橋～宮川橋 度会橋側に5名、先日大工事を完了した場所を、又工事をするのか？測量を開始していた。宮川橋寄りに5名、同じく工事完了場所を、又工事するのか？同じく測量をしていた。この間の道路の端に、8月から工事をするので、一方通行にする旨の看板が出ていた。 小俣親水公園に1台、休憩中の車があった。 汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～榎原船着き場～榎原河口 車が2台、休憩中。その他この間、異常なし。 ◎7月31日 度会橋～宮川橋 新しい工事の看板が出ていた。この間、令和8年3月末まで工事をする。道路も、一方通行にするとの看板も出ていた。 JR陸橋～宮川親水公園 異常なし。 汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～榎原河口 異常なし。 昨日、カムチャッカ半島の津波の警報が伊勢方面にもあり、河口で見張りが有り、後かたづけをしていた。以上。	—	—

㉔



㉕



㉖



㉗




宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	7月1日(火)	異常なし(宮川花火大会・準備) ・①花火大会会場 花火打上げ場所、観覧席の整備が始まる。	写真-㊦ (下段)	—
②	7月7日(月)	異常なし(水辺で乾杯の様子) ・②令和7年7月7日午後7時7分、“水辺で乾杯” 適度な風があり水辺は涼しく、ピアノ演奏を楽しめました。	写真-㊩ (下段)	—
②	7月12日(土)	異常なし(水辺の楽校の利用状況) ・②水辺の楽校 家族グループがBBQの準備中、子供達は川 辺で楽しそうに遊んでいました。	写真-㊰ (下段)	—
②	7月17日(木)	異常なし(降雨による水位上昇) ・②増水により、水辺の楽校閉鎖 昨夜からの雨で広場の間際まで増水。	写真-㊱ (下段)	—
①	7月19日(土)	異常なし(宮川花火大会・本番) ・①花火大会の様子 大勢の観客が花火を堪能していました。ツ アーバスも20数台駐車していました。	写真-㊲ (下段)	—
①	7月25日(金)	異常なし(宮川花火大会・撤去) ・①花火大会の片付け(撤収) 連日の猛暑日の中、撤収作業大変。お疲れ 様です！	写真-㊳ (下段)	—
②③	7月26日(土)	異常なし(水辺の楽校内に漂着物) ・②水辺の楽校 先週の増水により、川辺の手摺に若干の漂 流物堆積。注意看板設置あり。 広場が綺麗に除草されました。キャンパー2 組 ・③中須河川敷 河川工事看板(強靱化工事)&作業範囲の設 置。	写真-㊴㊵ (下段)	経過観察
④	7月27日(日)	異常なし(河川敷にニワトリ発見) ・④河川敷遊歩道脇にニワトリが？ ニワトリ6羽が遊歩道脇に出現。飼育放棄で 山に放したのでしょうか？野生動物に食べられ てしまうのかな！	写真-㊶ (下段)	現地を確認したが ニワトリは発見でき ず。現状、支障もな いため経過観察

(別紙)

 花火打上げ場所、観覧席の整備が始まる。	ア 		イ 適度な風があり水辺は涼しく、ピアノ演奏を楽しめました。
2025/7/1 ①花火大会会場		②令和7年7月7日 午後7時7分、"水辺で乾杯"	
 家族グループがBBQの準備中、子供達は川辺で楽しそうに遊んでいました。	ウ	 昨夜からの雨で広場の間際まで増水。	エ
2025/7/12 ②水辺の楽校		2025/7/17 ②増水により、水辺の楽校閉鎖	
	オ 大勢の観客が花火を堪能していました。 ツアーバスも20数台駐車していました。	 連日の猛暑日の中、撤収作業大変。お疲れ様です！	カ
2025/7/19 ①花火大会の様子		2025/7/25 ①花火大会の片付け（撤収）	
 先週の増水により、川辺の手摺りに若干の漂流物堆積。注意看板設置あり。	キ 広場が綺麗に除草されました。 キャンパー2組 	ク	 河川工事看板（強靱化工事）& 作業範囲の設置。
2025/7/26 ②水辺の楽校		2025/7/26 ③中須河川敷	
		ケ ← ニワトリ6羽が遊歩道脇に出現。 飼育放棄で山に放したのでしょうか？ 野生動物に食べられてしまうのかな！	
2025/7/27 ④河川敷遊歩道脇にニワトリが？			

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	7月11日(金)	異常なし(オオキンケイギクの開花確認) 宮川の水位もかなり下がり、ゴミ等異常無しで、外来種の花が一面に咲いて、きれいである。	写真－㉗ (下段)	現地を確認したところ、当該植物はハルシヤギクで法的規制の無い植物である事から経過観察
⑥	7月18日(金)	異常なし(水位の様子) 昨日(7/17)からの雨でかなり水位が上がっているが、堤防等、ゴミもなく、異常なし。	写真－㉘ (下段)	—
⑦	7月20日(日)	異常なし(宮川花火大会後の様子) 宮川の花火大会も終わり、翌日の朝現場を見ていたら、ゴミ等もきれいに回収し、特に異常がありませんでした。	写真－㉙ (下段)	—

㉗



㉘



㉙



【宮川水系】

宮川①②③

