

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	7月22日(火) 9時 晴、東風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側の法面及び河川敷に異常なし。 ・相変わらず法面には投棄ゴミが散見される。 ・本郷橋より下流側は法面及び河川敷に異常なし。 ・河道の水量やや多し。	—	—
	7月29日(火) 9時 晴、南風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき事象は見当たらず。 ・活動範囲内の法面及び河川敷に異常は見当たらず。ただ、本郷橋より上流側は、相変わらず投棄ゴミが目立つ。 ・最下流グラウンド脇に重機が2台稼働していた。	—	—
			—	—
			—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	7月6日(日)	異常なし 河原田橋付近の合流地点を撮影。 あまり水がない状態である。 草木もかなり生い茂っている。 周囲にはごみは見当たらない。		—
②	7月13日(日)	異常なし 河原田橋より200mほど下流地点から撮影。 同じく雨があまり降っていない様子が分かる。 草木が生い茂っており、ごみがあるかはわからない。		—
③	7月19日(土)	異常なし 夕方であるがだいぶ日が長くなったのが分かる。 少し水の量がある感じがしているが、雨はあまり降っていない。 ごみはこの辺にはない。		—
④	7月28日(月)	異常なし 河原田橋から写真を撮った。 かなり晴れた日が多く、水がない。その分草木はかなり多く見られる。 ごみはトライアル付近によくみられる。		—

鈴鹿川水系鈴鹿川派川右岸(近鉄線付近～高岡橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	7月4日(金)	・区域内異常なし ・本川の水量も少なく流れも穏やか (鈴鹿大橋東で撮影) ・つる草、竹の成長が例年以上に顕著 ・ゴミ等なし		—
⑥	7月14日(月)	・区域内異常なし ・派川では草が繁茂し流れ確認できず (新大正橋東で撮影) ・法面の除草が終わりすっきり		—
⑦	7月24日(木)	・区域内異常なし ・本川流れも緩やかで大きなゴミも無し (鈴鹿大橋から撮影) ・護岸隙間からの草が大きく成長		—
				—

