

櫛田川水系櫛田川左岸 4.4km～7.0km,11.0km～13.6km
 (左岸:魚見橋付近～トライス本社工場付近、JR紀勢線付近～新両郡橋)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	8月2日(土)	異常なし 柳田橋～下流域巡視。 右岸、左岸、堤防、法面、道路など異常無しです。 河川内、柳田橋下、水遊びなど多数。	—	—
	8月4日(月)	異常なし 柳田橋～東部中辺り巡視。 川の水量やや少な目かと思えます。 右岸、左岸、堤防、法面、道路など異常ありませんでした。しかし暑い!!	—	—
	8月6日(水)	異常なし 魚見橋～下流河口まで巡視。 川の水量平水やや少な目でした。 堤防、法面、道路に異常なしです。 川岸や法面などにゴミも見当たらずキレイでした。まだまだ暑い!!	—	—
	8月7日(木)	異常なし 柳田橋左岸～東部中辺りを巡視。 左岸、堤防、法面、道路に異常なし。 昨日までの暑さが、一寸だけ和らいだ感じあり…しかし、まだ夏の日差しですねえ	—	—
	8月9日(土)	異常なし 柳田橋～下流河口まで巡視。 右岸、左岸、堤防、法面、道路などに異常ありませんでした。 水量は平水やや少な目でした。 今日は、雨とと思ってましたが、少量パラ降りでした。	—	—
	8月11日(月)	異常なし 魚見橋～下流河口まで巡視。 右岸、左岸、堤防、法面、道路に異常なし。 法面や道路に目立ったゴミ等なくキレイでした。 水量あまり変わらず、平水少な目。	—	—
	8月13日(水)	異常なし 柳田橋～下流河口まで巡視。 右岸、左岸、堤防、法面、道路に異常ありませんでした。 ほんの数本ですが、少量のゴミ(ペットボトルなど)処理です。	—	—

	8月16日(土)	異常なし 東部中上流～柳田橋まで巡視。 右岸、左岸、堤防、法面、道路に異常ありませんでした。 日々の夏日にてやや水量少な目になりはじめていました。	—	—
	8月17日(日)	異常なし 柳田橋～魚見橋まで巡視。 右岸、左岸、堤防、法面、道路に異常ありません。 柳田橋上下に水遊び、釣り人が数名遊んでました。 水量は少な目。	—	—
	8月19日(火)	異常なし 柳田橋～魚見橋を巡視しました。 右岸、左岸、堤防、法面、道路に異常なし。 柳田橋上下にて休んでいる営業車2台ほど。 暑いですからね。水量は少ないです。	—	—
	8月22日(金)	異常あり 柳田橋～松名瀬河口まで巡視。 伊勢側(左側)近鉄鉄橋踏切り手前の土手下で野焼きの火が延べ焼して消防車パトカーが出動していました。すごい臭いでした。 右岸、堤防、法面、道路には異常なしでした。	—	消火後、堤防・法面異常なし
	8月24日(日)	異常なし 柳田橋～東部中下流まで巡視。 水量かなり減りました。一雨ほしいところですね。 右岸、左岸、堤防、法面、道路に異常ありません。 伊勢側に釣り人数名遊んでいました。	—	—
	8月25日(月)	異常なし 柳田橋～魚見橋まで巡視。 右岸、左岸、に堤防、法面、道路に異常なし。 ひとがあまり来ていないのか、東部中下辺りに鳥類(白さぎ、大サギなど)多く飛来していました。水量減り続けています。	—	—
	8月26日(火)	異常なし 柳田橋～東部中辺りを巡視。 右岸、左岸、堤防、法面、道路に異常なし。 日々減り続けている水量が気になるところです。 水も少し緑りがかかってきています。 魚道に小魚が多く見られました。(酸素のかげん?)	—	—

	8月30日(土)	異常なし 魚見橋～松名瀬辺りまで巡視。 河口も干満がありますが、水量が減っているのが気になるところです。 右岸、左岸、堤防、法面、道路に異常なし。	—	—
	8月31日(日)	異常なし 柳田橋～魚見橋まで巡視。 柳田橋下に家族で水遊び釣りなど数名あり。 右岸、左岸、堤防、法面、道路に異常なし。	—	—

榑田川水系榑田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	8月1日(金)	異常なし 榑田川水量平水に戻る。 7月26日榑田川第一漁協役員による河川敷のよし滞の整備が行われる。よし及び草刈等が実施される。 7月27日漁協による鮎のつかみ取り大会。カヌーの乗船やライフジャケットの取り扱いなどが指導を受けた様だ。参加者の皆さんに喜ばれた見たいだ。	—	—
	8月8日(金)	異常なし 管内右岸左岸堤防、草がよく伸びる。特に異常なし。	—	—
	8月15日(金)	異常なし 榑田川水量少なく鮎漁不漁みたい。鮎もない様だ。土用隠れた。頭首工～榑田橋下流辺りまで。	—	—
	8月22日(金)	異常なし 榑田橋下右岸河川敷、川原、ゴミ、バーベキュー跡等少なくゴミなど持ち帰りが守られている見たいだ。マナー向上だ。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	8月8日(金)	異常なし ・草が生い茂っているため流域内にゴミ等があるかどうか分からない。 ・新橋より池上橋までを見て回る。 ・水量は、雨が降らないので相変わらず少ない。 ・河川敷内に生えている草が、かなり伸びてきた。 ・水は低い部分をやや蛇行しながら流れている。 ・堤防道路の法面の草丈も長くなってきた。		—
	8月13日(水)	異常なし ・流域内に不法投棄などのゴミ等はない。 ・河口から新橋上流を見て回る。 ・以前堤防の法面は、きれいに除草してあったが、毎日猛暑の暑さでも草は伸びてくる。雑草のたくましさあらためて感じる。 ・暑いので散歩する人もいない。		—
	8月22日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況はない。 ・池上橋から上流を見て回る ・池上橋下流の転倒ゲートが閉まっているため湖のような感じである。水の透明度もある。 ・堤防周辺に生えている草は、それほど気にならない。 ・水量は、以前と同じように少ない。		—
	8月29日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・立花尾橋から上流を見て回る。 ・ここも転倒ゲートが閉まっていて水は溜まっている。河川法面の木々や草が伸びてきている。 ・水量が少ないので早く雨が降ってほしいものである。雨が欲しい時は、なかなか降らない。		—

		<p>※お盆過ぎから稲刈りが始まった。今年 は米不足で新米の値段が高い。 この暑さは異常である。年々気温が高 くなっているように思う。田圃の水は、こ こに来て心配いらなくなった。溜池も干上 がってしまったところもあり、水の確保は 大変だったと思われる。でも、この地域 幸いにも台風被害がなかったことは良 かった。</p>		
--	--	--	--	--


【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km) 松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km) 松阪市高木町地内から
(11.0km) 多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

活動範囲【7】

櫛田川左岸(4.4km) 松阪市魚見町(魚見橋付近)から
(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで



【櫛田川水系】 櫛田川① 佐奈川①

活動範囲【7】

櫛田川左岸(11.0km)松阪市山添町(JR紀勢線付近)から
(13.6km)松阪市射和町(新岡郡橋)まで

活動範囲【9】

佐奈川左岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町仁田(佐奈川橋付近)まで
佐奈川右岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町五桂(佐奈川橋付近)まで

