

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	8月1日(金)～ 8月8日(金)	<p>異常なし(堤防工事の様子)</p> <p>◎8月4日 度会橋～宮川橋、先月7月報告したが7月29日から、この場所の工事が再開された。本日はこの間の交通が一方通行になっており、二人の警備員が両側に分かれて旗を振っていた。度会橋側にトラックとブルドーザー1台、宮川橋寄りに、ブルドーザー2台とロードローラーが1台作業をしていた。両側には5名ずつの作業員がいた。河川側にはトイレが設置されていた。これから長い間工事が予想される。洪水予防工事と書いてあった。汁谷川の水門から近鉄陸橋の工事と合わせ、洪水予防工事は3月末で完了したのでは無かったのか？。小俣親水公園には、工事関係者の車が10台、木の陰に置かれていた。汁谷川水門～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口、異常なし。河口の堤防に車が3台休憩中であった。</p> <p>◎8月7日 度会橋～宮川橋、工事中。今日は、度会橋側に集中。大型中型トラック、1台ずつ、ブルドーザー3台、ローラー車2台稼働中。一方通行も無し。小俣親水公園(車2台休憩のみ)～汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原河口(車3台休憩中)その他この間、異常なし</p>	—	—
	8月9日(土)～ 8月16日(土)	<p>異常なし(宮川親水公園の様子)</p> <p>◎8月11日 本日は、山の日で休日。度会橋～宮川橋、本日は、工事無し。度会橋に、ブルドーザー2台、ローラーカー2台休止中。小俣親水公園(車2台休止中)(写真㊶)近畿自然歩道・伊勢街道の宮川親水公園の看板が新しく立っていた。写真㊷宮川親水公園の青色の看板が立っていた。看板は立派だが、親水公園の写真㊸、写真㊹のように、公園とは名ばかり、中途半端なものが多い。もっとすっきり計画的に、予算を掛ける必要もあると思う。少し手入れをして、公園らしく、市民の憩いの場所らしく、整備をして欲しい。写真㊺は何か立っていた後なのか、木も腐り公園にしては邪魔な感じがする。写真㊻も手すり付きの傾斜板や、公園の表示板が消えていたり、親水公園の標示板も消えかかっている。小俣親水公園は、場所も、1k近くあり、老若男女が、楽しめるような、手入れをして欲しい。汁谷川水門～近鉄陸橋～豊浜大橋～宮川大橋(整地された川辺で、2人魚釣りをしていた。)～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原河口(車が3台、離れ離れに休憩していた。)</p> <p>◎8月14日 度会橋～宮川橋、本日は平日だが山の日を含め、お盆の連休になっているみたいである。ローラーカー、ブルドーザーは全くそのままに据え置かれておる。その他の工事関係の動き全くなし。小俣親水公園も全く動き無し。汁谷川水門～近鉄鉄橋、動き無し。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(車が2台休憩中、魚釣り無し)その他異常なし。</p>	写真-㊶㊷ ㊸㊹ (下段)	施設管理者である伊勢市維持課へ報告
	8月17日(日)～ 8月24日(日)	<p>異常なし(堤防工事の様子)</p> <p>◎8月18日 度会橋～宮川橋 本日は、道路の川側の3月末で工事完了した、高い部分の舗装工事が行われていた。通行道路の一方通行は無く、散水車等が稼働していた。「工事予定は、来年の3月末まで」の掲示板が立っていた。小俣親水公園～汁谷川水門～近鉄陸橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口、異常なし。</p> <p>◎8月21日 度会橋～宮川橋 本日は宮川橋寄り、工事が行われていた。道路も一方通行で交通整理をしていた。18日にやっていた高い部分の舗装工事は完了して、道路左側の舗装工事をしていた。小俣親水公園～汁谷川水門～近鉄陸橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(車が2台休憩中)その他晴天で異常なし。</p>	—	—

	<p>8月25日(月)～ 8月31日(日)</p>	<p>異常なし(堤防工事の様子) ◎8月25日 度会橋～宮川橋 この間、途中一方交通、警備員が旗を振っていた。工事区間は宮川橋寄りである。この間にローラーカー2台稼働中、ブルドーザー、ローラーカーが、1台ずつ置いてあった。この工事は、舗装工事が主である。小俣親水公園に、ダンプカーが2台休憩中、トラック1台休憩中であった。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋、～磯船着き場～榎原船着き場～榎原河口、車が2台休憩中。土路の河口にも、1台休憩中。その他この間、異常なし。 ◎8月28日 度会橋～宮川橋 工事中。本日は、宮川橋寄りで一方交通の警備をしていた。ローラーカーが2台、舗装工事専用車両2台、舗装工事中。その他、ローラーカー、舗装専用車、各1台が休止中。JR陸橋～宮川親水公園(ダンプカーが2台、トラック1台、休止中。)他、異常なし。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(車が2台休憩、1台は魚釣り)その他、異常なし。以上。</p>	-	-
--	-------------------------------	---	---	---

ア



イ



ウ



エ



場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①② ③	8月2日(土)	異常なし(中須町遊歩道の様子) ・①中須河川敷遊歩道 河原に向けて、除草されました。重機が入るのかな! ・②中須河川敷 堤防沿いにトンボが大量発生。この時期、何トンボ? ・③水辺の楽校 暑すぎです!! キャンパー1組、熱中症対策して楽しんで。	写真-㉗㉘㉙ (下段)	-
③	8月11日(月)	異常なし(水辺の楽校の利用状況) ・③水辺の楽校 3連休ですが、人影無し。	写真-㉚ (下段)	-
②	8月19日(火)	異常なし(中須町遊歩道の様子) ・②中須河川敷 ロードコーン&黄色マークが数カ所有。河川敷公園の測量でしょうか? 前年度、残土で埋め立てた場所でキャンプ?	写真-㉛㉜ (下段)	-
②	8月25日(月)	異常なし(中須町河川敷の無人テント) ・②中須河川敷 8/19からテント、張ったまま。車は無し。 8/26朝、テントなど片づいていました。	写真-㉝ (下段)	25日朝に出張所職員が当該テントを発見。周囲にゴミが散乱していたため声をかけたが応答なく鍵付テントで不審な様子もあったことから、警察へ相談した。警察がテント近くにあった配達票から設置者を特定して連絡。当日中に撤去された。
③④	8月27日(水)	異常なし(水辺の楽校の直火跡) ・③水辺の楽校 直火の痕跡、2ヶ所有。注意看板あるのに! キャンパーの車2台。 ・④岩出観測所 柵が設置され、少し整備されましたネ。	写真-㉞㉟ (下段)	施設管理者である玉城町建設課へ報告

(別紙)

 <p>河原に向けて、除草されました。 重機が入るのかな！</p>	<p>ア</p>	 <p>黒点、全てトンボです</p> <p>堤防沿いにトンボが大量発生。この時期、何トンボ？</p>	<p>イ</p>
<p>2025/8/2 ①中須河川敷遊歩道</p>		<p>2025/8/2 ②中須河川敷</p>	
 <p>暑すぎです。 キャンパー1組、熱中症対策して楽しんで。</p>	<p>ウ</p>	 <p>3連休ですが、人影無し。</p>	<p>エ</p>
<p>2025/8/2 ③水辺の楽校</p>		<p>2025/8/11 ③水辺の楽校</p>	
 <p>ロードコーン&黄色マークが数カ所有。 河川敷公園の測量でしょうか？</p>	<p>オ</p>	 <p>前年度、残土で埋め立てた場所で キャンプ？</p>	<p>カ</p>
<p>2025/8/19 ②中須河川敷</p>		<p>2025/8/19 ②中須河川敷にテントが！</p>	
<p>直火の痕跡、2ヶ所有。注意看板あるのに！ キャンパーの車2台。</p> 	<p>ク</p>	 <p>テント、壊ったまま。 直火無し</p> <p>8/26朝、テントなど片づいて いました。</p>	<p>キ</p>
<p>2025/8/27 ③水辺の楽校</p>		<p>2025/8/25 ②中須河川敷</p>	
 <p>柵が設置され、少し整備 されましたネ。</p>	<p>ク</p>		
<p>2025/8/27 ④岩出観測所</p>			

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	8月16日(土)	異常なし(宮川の水位について) 宮川の水位もかなり下がり、ゴミ等なく異常無し。	写真一㊦ (下段)	—
⑥	8月20日(水)	異常なし(宮川の水位について) 水位も下がりゴミ等もなく、暑いので散歩の人も少ない。	写真一㊧ (下段)	—

㊦



㊧



【宮川水系】

宮川①②③

