

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	8月 4日(月) 9時 晴、東風微風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面及び河川敷の野草は所々成長が良く、視界を遮るくらいになっている。 ・本郷橋より上流側は投棄ゴミが目立つ。 ・河道の水量は途切れかかっている。	—	—
	8月16日(土) 10時 晴、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面、河川敷の所々に野草や雑木が大きく成長した箇所があり、見通しの悪い所あり。 ・最下流の野球グラウンドには10人位の人影あり。 ・河道には僅かに水流あり。	—	—
	8月24日(日) 9時半 晴、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・領域全体の天端道路わきの端刈りのみ終了。 ・法面及び河川敷は所々雑草が茂り、見通し悪し ・上流の野球グラウンドでは練習試合実施中。 ・最下流グラウンド周辺に10台くらい車乗り入れ。	—	—
	8月31日(日) 9時 晴、東風微風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・全線天端道路の端刈りは終わっているが、法面及び河川敷は未着手。 ・上流の野球グラウンド周辺は綺麗に整備されている。 ・最下流のスケボーコートには1人人影あり。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	8月4日(月)	異常なし 雨の降る気配はない。河原田橋上流部だが水がここから見るができない。 草木もかなり生い茂っているので川近のごみが視認できない。左岸のほうにもごみはない。		—
②	8月8日(金)	異常なし 河原田橋より200m下流部である。草木はかなり生い茂る。 周囲にはごみが見当たらない感じだが。		—
③	8月17日(日)	異常なし 夕方であるが、先月より陽が沈むのが早くなった感じ。 このところ雨はほとんどないが、川に水がある。どこか上流部では雨が降ったのではないかと思う。 6.0km付近ではごみはこの辺にはない。		—
④	8月31日(日)	異常なし 6.0km付近で面白い写真が取れた。 川の水が少ない状態で上流部ではどうなっているのかをみたら、途中で水が止まって流れていない様子だった。 周囲には草は生い茂っているが、川全体ではなかなか雨が降らないため水がなくなっている。		—

鈴鹿川水系鈴鹿川派川右岸(近鉄線付近～高岡橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	8月2日(土)	・区域内異常なし。 ・本川水量も少ない状況。 (伊勢鉄道西で撮影) ・猛暑真最中。 ・人影も無。		—
—	8月10日(日) 9:30頃	・鈴鹿大橋西堤防道路に動物死骸有。 (キツネが路上横たわった状態) タオルに包み道路脇に移動。 ・帰宅後道路管理者(市)に情報提供。	—	—
⑥	8月13日(水)	・区域内異常なし。 ・雨上がりで水量も少し増加。 (新大正橋から撮影) ・近鉄線に向かって流れも少し復活。 ・大きなゴミ等も見受けられず。		—
⑦	8月23日(土)	・区域内異常なし。 ・派川内の大きな樹木は流れ障害かも。 (高岡山から撮影) ・夏も終盤。増水なく穏やかな流れ。 ・猛暑復活でつる草等元気。		—

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川① 鈴鹿川派川①

活動範囲【2】

内部川右岸 (0.0km) 四日市市川尻町 (鈴鹿川合流点付近) から
(6.0km) 四日市市南小松町 (前川橋付近) まで

活動範囲【1】

鈴鹿川左岸 (3.2km) 四日市市河原田町 (塩浜大橋付近) から
(6.6km) 鈴鹿市高岡町 (鈴鹿橋付近) まで

活動範囲【3】

鈴鹿川派川右岸 (1.8km) 四日市市楠町 (近鉄線付近) から
鈴鹿川右岸 (6.6km) 鈴鹿市高岡町 (高岡橋付近) まで

