



雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	9月2日(火)	異常なし 1. 1km清流。橋耐震強化工事。天端鎖解放。作業車両左岸4台、右岸3台駐車。 1. 6km頭首工、清流。中州にケリ10羽以上、サギ2羽。ホイールキャップ1個。左岸農業者軽車両1台駐車。 1. 9km、水草の上に魚取り籠。 2. 0km、赤と白色コイ1匹。水草の上にイトトンボ1匹。		—
②	9月8日(月)	異常なし 1. 1km清流。橋工事、天端鎖解放。左岸車両6台、右岸吸引車、散水車、車両2台駐車。 1. 2km、釣り大人1名。右岸車両1台駐車。 1. 6km、川底に砂、泥、空き缶10個以上。 2. 1km、水草の下に魚取り仕掛け筒1個。糸がのび右岸の枝に結ばれている。 4. 0km清流。小魚ツチフキ、チョウが吸水。 4. 2km、白い花が目立つ。センニンソウ。		—
③	9月15日(月)	異常なし 1. 1km清流。橋工事、作業休み。左岸車両1台。右岸吸引車、車両1台駐車。 1. 7km、クズの紫色の花弁が浮いていた。 2. 0km清流。水草の白い花が咲いて美しい。トンボ2匹。右岸川裏のり尻に道路工事作業のカラーコーン1個。 2. 8km、距離表示板にクズの花と葉が多い。 3. 4km、カニ取り籠4カ所にカニ5匹。 4. 0km、右岸吸水管。		—
④	9月21日(日)	異常なし 1. 1km清流。橋工事作業休み。左岸車両1台駐車。右岸吸引車に繋ぐオレンジ色の管が長く伸びている。 1. 6km、釣り道具を持って若者3名魚取り。 1. 7km、アカメグサの赤い花が流れ着いていた。 2. 1km、左岸車両1台駐車。 2. 4km清流。水草の間にコイ1匹。 3. 2km、枝にアカアカネトンボ。 3. 4km、赤黒白の色コイ1匹。 3. 8km流量観測所。赤い花が目立つ。ヒガンバナ。		—
⑤	9月25日(木)	異常なし 1. 1km清流。橋工事天端鎖開放。左岸車両1台駐車。作業員3名。右岸吸引車、散水車、車両2台駐車。作業員2名。 1. 3km、左岸ツユグサの青い花。ノビルの白い花が目立つ。 1. 4km、アサガオの紫色の花が咲いて美しい。 1. 9km、両岸に道路工事作業車両駐車。 2. 0km、左岸クズの葉が多い。 3. 4km、稲穂と黄色い花、ヒシの葉の間にコイが浮いていた。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	9月4日(木)	異常なし ・島田橋水位標 55cm。 ・大谷川水門水位標 10cm(推定)。 「?!」、水位が低かったので、「ひょっとして、?!」見に行ったら、案の定ゴム堰の空気がなくなっていた。分水も終了していた。 ・古田井堰堤 堰から下流に水があふれていた。分水も続いていた。 ・中川水門水位標 63cm。	写真-㊦ (下段)	—
⑦	9月12日(金)	異常なし ・中川水門水位標 58cm。 この付近の河川敷でも萩の花が秋の到来を告げていた。 ・大谷川水門水位標 推定10cm。 前の左岸砂地は陸とつながり、安全地帯ではなくなったので、鳥たちは見当たらなかった。 ・一志橋上ではスッポンが泳いでいた。 ・島田橋水位計 67cm。	写真-㊩ (下段)	—
⑧	9月18日(木)	異常なし ・島田橋水位計 60cm。 ・一志橋 川上から風が吹き、ここをよく見かけたツバメ、ウスバキトンボはいなかった。 ・大谷川水門水位標 10cm(推定)。 ・天花寺橋 下流で鯉が泳いでいた。上流では、古田井堰堤から水があふれていた。 ・中川水門水位標 52cm。	写真-㊪ (下段)	—
⑨	9月25日(木)	異常なし ・中川水門水位標 49cm。 ・大谷川水門水位標 推定5cm。 ・古田井堰堤 この用水路と中村川本流でブラックバスが群れていた。15cm位だった。丁度この堰堤下でウナギの穴釣りをしていた男性が引き上げてきたので二人で様子を見ていた。ウナギは産卵のために海に下り始めているらしい。ブラックバスの存在は、中村川の生態系を大いに脅かしている ・島田橋水位計 57cm。	略図-㊫ (下段)	—


ア




イ




ウ



エ



【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

