

櫛田川水系櫛田川左岸 4.4km～7.0km,11.0km～13.6km
 (左岸:魚見橋付近～トライス本社工場付近、JR紀勢線付近～新両郡橋)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	9月1日(月)	異常なし 魚見橋～松名瀬辺りまで巡視。水量へりつづけている様子です。 右岸、左岸、堤防、法面道路に異常なし。 ところどころの草が茂りはじめてきました。	—	—
	9月3日(水)	異常なし 柳田橋～魚見橋下まで巡視。 右岸、左岸、堤防、法面道路に異常なし。 草刈り、堤防除草作業を暑い中されていまいた。お疲れ様です。パトロールカーの巡視もされていました。	—	—
	9月6日(土)	異常なし 魚見橋～松名瀬河口辺りまで巡視。 水量かなり少なくなってきました。左岸、右岸、堤防、法面道路に異常ありません。	—	—
	9月11日(木)	異常なし 魚見橋から松名瀬辺りまで巡視。 左岸、右岸、堤防、法面に異常なし。 法面道路に少しずつ草が生えてきていました。水量は少ない。	—	—
	9月13日(土)	異常なし 柳田橋～魚見橋辺りを巡回。 川辺りにゴミ等もなく、上流に堰があるので水量は、平水くらいです。 釣り人数人と立ち話し右左岸、堤防に異常なし。	—	—
	9月15日(月)	異常なし 柳田橋～魚見橋辺りを巡視。 連休のため釣り人、川遊び数人あり。 右岸、左岸、堤防、法面道路に異常ありません。 柳田橋川通路にゴミ捨てあり。処理済み。	—	—
	9月20日(土)	異常なし 柳田橋～魚見橋下流辺りを巡視。 釣り人と立ち話し、車が4台ほど駐車して犬の散歩などしていました。 右岸、左岸、堤防、法面に異常ありません。水量は平水位でした。	—	—

	9月21日(日)	異常なし 魚見橋～松名瀬下流河口まで巡視。 堤防道路に少しのゴミ捨てあり。処理済み 河口に2人釣り人あり。少し立ち話し、水量がへってきたと会話。 右岸、左岸、堤防、法面道路に異常ありません。	—	—
	9月22日(月)	異常なし 魚見橋～松名瀬辺りまで巡視。 東部堤川岸辺りの草がのびてきていました。 右岸、左岸、堤防、法面道路に異常ありません。 水量少しずつへりつづけてきています。	—	—
	9月23日(火)	異常なし 魚見橋～松名瀬辺りまで巡視。 昨日の雨が影響したのか、少し水量↑。ニゴリあり。 右岸、左岸、堤防、法面道路に異常なし。 だんだんと秋、すずしくなってきた感じ です。	—	—
	9月28日(日)	異常なし 魚見橋～松名瀬下流河口付近まで巡視。 右岸、左岸、堤防、法面道路に異常ありません。河内にも岸際にもゴミなどなくキレイです。	—	—
	9月30日(火)	異常なし 柳田橋～魚見橋まで巡視。 右岸、左岸、堤防、法面道路に異常なし。河川敷内工場すすんでいました。ところどころ草が茂ってきました。水量平水位、キレイです。	—	—

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	9月5日(金)	異常なし 櫛田川管内 9月4日5日雨台風。 櫛田川 雨、風。雨量特に異常無し。 右岸左岸堤防法面等、特に異常なし。	—	—
	9月12日(金)	異常なし 管内堤防、法面、道路、河川敷等、雑草 の伸びが早い。そろそろ草刈りの時期か な?と思う。	—	—
	9月19日(金)	異常なし 櫛田川水量少なく落ち鮎漁の時に水量 が少ないので、鮎が下ってこないとの声か する。今年も落ち鮎漁はだめみたいだ。 河川敷にゴミ等少なく、マナー上達だ。	—	—
	9月26日(金)	異常なし 櫛田川町近鉄の下流辺りの堤防道路 上が悪く、砂やほこりが多いとの声。 櫛田川、佐奈川合流点より下流の川 の中ほどに所々に土砂等の盛り上がりが見 られる。また川底も浅くなり特に川の水量 が少ない様に思う。	—	—
	—	—	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	9月5日(金)	異常なし ・流域内に目立ったゴミ等は見あたらない。 ・大峯橋より西山橋までを見て回る。 ・水量は、降水量が少ないので蛇行しながら、河川敷の低い部分を水は流れている。 ・西山橋下は河川敷の土砂が取り除いて整備されている。		—
	9月10日(水)	異常なし ・流域内に不法投棄など見受けられない。 ・西山橋から新西山橋を見て回る。 ・堤防の法面や河川敷は、草は伸びてきている。特につる系の草が気になる。連日の猛暑でも雑草はどんどん伸びてくる。		—
	9月20日(土)	異常なし ・流域内に異常な状況はなく水は穏やかに流れている。 ・新西山橋から田子田橋を見て回る ・2ヶ月ほど前に河川敷や河川の法面に生えている木々の伐採や除草作業が行われた。あれから数ヶ月が経ち、また草は生えてきている。 ・水の透明度は、そこそこあるものの水量は、少ない。		—
	9月26日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・小野寺橋から落合橋を見て回る。 ・土砂の撤去作業が行われており、取った土砂は近くの田圃の埋め立てに使われている。土砂は、結構な量である ・水量は少なく、河川敷の低い部分を流れている。もうじき昨年の台風10号により被害を受けた法面の補修工事が始まる。 ※9月中旬くらいから小野寺橋上流で河川敷に堆積している土砂の撤去作業が始まった。改めて上流から運ばれてくる土砂の多さにびっくりしている。 また、河川の法面に生えている竹も綺麗に伐採された。これで水の流れがスムーズになり、大雨時にこの辺りでの冠水がなくなることを願っている。		—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②



【櫛田川水系】 櫛田川① 佐奈川 ①

活動範囲【7】

櫛田川左岸(11.0km)松阪市山添町(JR紀勢線付近)から
(13.6km)松阪市射和町(新両郡橋)まで

活動範囲【9】

佐奈川左岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町仁田(佐奈川橋付近)まで
佐奈川右岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町五桂(佐奈川橋付近)まで

