

宮川水系宮川左岸(宮川河口付近～度会橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	9月1日(月)～ 9月8日(月)	異常なし(堤防工事の様子) ◎9月1日 度会橋～宮川橋、本日は、月曜日であるが、工事はやっていた。度会橋側にローラーカーが2台と、ブルドーザー1台、置いてあった。宮川橋寄の河川側には、トイレも設置されていたが、何故か引き上げの準備をして車に積んでいた。人は居なかった。 小俣親水公園～汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所(珍しく、車が4台置いてあった)～榎原町船着き場～榎原河口、異常なし。 河口の堤防に車が1台休憩中であった。河洲に車が1台釣りの準備をしていた。 ◎9月4日 度会橋～宮川橋、今日は、工事をしてなかった。ローラーカー1台を残し、すべて機械関係は引き上げられていた。看板関係もすべて取り外され、令和8年3月27日まで工事を行うとの看板も外してあった。担当者がおれば、色々聞きたかったが、人もおらず、解らない。小俣親水公園(車1台休憩のみ)～汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所(車が1台停車していた)～榎原町船着き場～榎原河口(車1台休憩中)その他この間、異常なし。 ◎9月8日 度会橋～宮川橋、前回のモニター時と変わりなく、動き無し。道路の川よりの前回工事完了の高い補装部分と道路の間70cm～80cmの部分が宮川橋側から補装をはじめ残したまま。小俣親水公園～汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(車が1台堤防下の河洲に停車しており、釣りをしていた)その他異常なし。	—	—
	9月9日(火)～ 9月16日(火)	異常なし(新宮川橋施工の様子) ◎9月11日 度会橋～宮川橋、本日工事無し。前回工事状況を記載したが、まだ中途半端な部分があり、どうするつもりか？。今日は、新たな動きがあり、小俣親水公園の鉄橋側に、新設宮川橋の橋柱、既に宮川右岸の鉄橋側につしりと3本すでに作られており、宮川の川中に2本がつしりとすでに作られております。今回は宮川左岸の小俣親水公園の敷地内の箇所に、橋柱が準備しかけている。ブルドーザー1台、作業者の車6台が停車されていた。既に基礎を準備している。離れた場所にも車が3台休憩中であった。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(整地された川辺で、2人、魚釣りをしていた)～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(それには、車が1台、釣りをしていた。離れ離れに、車が2台休憩していた) ◎9月15日 度会橋～宮川橋、本日は、敬老の日、休日、動き無し。小俣親水公園も新設宮川橋の工事も、今日は全く動き無し。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(車が2台休憩中。魚釣り無し)その他異常なし。	—	—

	9月17日(水)～ 9月24日(水)	異常なし(堤防上の劣化した看板4枚について) ◎9月18日 度会橋～宮川橋、本日は、道路の川側の3月末で工事完了した高い部分と、道路の間の少し高い、70～80幅の部分宮川橋側が終り、渡会橋までのおよそ3分の1を残した部分の舗装工事が始まった。舗装工事が行われている通行道路の、一方通行も実施され、また始まった感じである。小俣親水公園～汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口、異常なし。 ◎9月22日 度会橋～宮川橋、本日は、宮川橋寄りで、工事が行われていた。道路も一方通行で交通整理をしていた。18日にやっていた工事の続きである。今日は、月曜日、明日は、秋分の日、の祝日、飛び飛びであるが、次の9月25日はかなり進めているのではないだろうか。小俣親水公園(新宮川橋の左岸側の橋柱は動きなし)～汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯緊急時のブロック置き場(ブロック3か所、土嚢袋が1か所、この場所にゴミ袋に入った袋ゴミ1個、ペットボトル2個が捨ててあった)～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～(この間、写真㊦、㊧、㊨、㊩、写真で明瞭だが、すべて文字がかすれ、非常に読みづらいものがある。写真㊪は以前に書いたが、この辺りは犬の糞の被害が多かった。最近写真㊫を立ててもらい、糞の被害が無くなった)榎原河口、土路河口(車が2台休憩中)その他異常なし。	写真－㊦ ㊧㊨㊩㊪ (下段)	写真㊦㊧取 替予定 写真 ㊨管理者であ る三重県へ情 報共有 写真 ㊩設置者不 明のため経過 観察
	9月25日(木)～ 9月30日(火)	異常なし(堤防工事の様子) ◎9月25日 度会橋～宮川橋、昨日で工事完了。小俣親水公園～汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～榎原船着き場～榎原河口、車が2台、休憩中。土路の河口にも、1台休憩中。その他この間、異常なし。 ◎9月29日 度会橋～宮川橋、工事完了。一方通行の看板が残っている撤去必要。小俣親水公園、新宮川橋の橋柱工事が始まり、ブルドーザー2台が稼働中。汁谷川水門(人が6人、工事か？相談をしていた)～近鉄鉄橋～豊浜大橋～磯船着き場～磯町避難場所～榎原船着き場～榎原河口(車が4台、それぞれ別々に休憩)その他、異常なし。以上。	—	—

ア



ウ



オ



イ



エ




宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	8月31日(日)	異常なし(中須町遊歩道の様子) ・①中須河川敷遊歩道 遊歩道の十数か所にマーキングが！整備する のでしょうか？	写真－㉗ (下段)	－
②	9月7日(日)	異常なし(水辺の楽校の利用状況) ・②水辺の楽校 2家族でBBQ、まだまだ厳しい残暑です。他 キャンパー1組。特に変わった様子無し。	写真－㉘ (下段)	－
③	9月8日(月)	異常なし(河川敷に花火の残骸) ・③中須河川敷 昨夜、花火を楽しんだ形跡が。片付けられて いますが、ロケット花火の残骸が離れた所に！ 後日回収します。	写真－㉙ (下段)	－
③	9月9日(火)	異常なし(中須町河川敷の様子) ・③中須河川敷 残土仮置場が1ヶ所追加。現場が違う残土置 場かな！	写真－㉚ (下段)	－
①②	9月14日(日) 9月15日(月)	異常なし(①不審車両の発見②野鳥の様子) ・①中須河川敷遊歩道 ※不審車両が止まっています。9/10早朝から 止まっている(9/11～9/13は雨で未確認)宮川出 張所へ連絡済。車両ナンバーがあるので投棄で は無いと思いますが？盗難車？事件性があると いけないので伊勢警察署へ連絡済。 ※今年も川辺に多数のサギが！以前より5羽 前後はいましたが、今日は20羽以上が並んでい ます。	写真－㉛㉜ (下段)	①河川敷内からの 移動に向けて関係 者に対応中。現地 に看板設置済 (9/29)
③	9月17日(木)	異常なし(中須町河川敷の様子) ・③中須河川敷堤防にマーキング 黄色、ピンクテープのマーキングが多数設 置。*9/23、堤防整備工事について町内回覧板 にて周知されました。	写真－㉝ (下段)	－
③④	9月27日(土)	異常なし(①中須町河川敷の様子②岩出水位観 測所の様子) ・③中須河川敷の工事区間 堤防整備工事区間の除草及び、ロープが張 られました。整備工事で盛土されるようで、ど のように変わっていくでしょう。 ・④岩出観測所 観測所周り、除草もされいつも綺麗に保たれ ています。 ・水辺の楽校 キャンパー10組。*写真無し	写真－㉞ (下段)	－

(別紙)

 ⑦	 ①
2025/8/31 ①中須河川敷遊歩道	2025/9/7 ②水辺の楽校
⑧ 昨晚、花火を楽しんだ形跡が。片付けられています。ロケット花火の残骸が離れた所に！後日回収します 	⑨ 
2025/9/8 ③中須河川敷	2025/9/9 ③中須河川敷
⑩  不審車両が止まっています。9/10早朝から止まっている。(9/11～9/13は雨で未確認)宮川出張所へ連絡済。車両ナンバーがあるので投棄では無いと思いますが？盗難車？伊勢警察署へ連絡済。	⑪ 今年も川辺に多数のサギが！以前より5羽前後はいましたが、今日は20羽以上が並んでいます。 
2025/9/15 ①中須河川敷遊歩道に不審車両	2025/9/14 ①中須河川敷遊歩道
黄色、ピンクテープのマーキングが多数設置。 *9/23、堤防整備工事について町内回覧板にて周知されました。  ⑫	堤防整備工事区間の除草及び、ロープが張られました。整備工事で盛土されるようで、どのように変わっていくのでしょうか。  ⑬
2025/9/17 ③中須河川敷堤防にマーキング	2025/9/27 ③中須河川敷の工事区間
⑭  観測所周り、除草もされいつも綺麗に保たれています。	
2025/9/27 ④岩出観測所	

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	9月5日(金)	異常なし(宮川の水位について) 9月4日の台風の雨でかなり増水をしているが、堤防等にゴミもなく異常無しです。	写真－㉗ (下段)	—
⑥	9月26日(金)	異常なし(堤防の草について) 堤防の草が長くなり、道にはみだしている。堤防のゴミ及び水位は少なく、特に異常無し。	写真－㉘ (下段)	当該箇所は年2回の定期除草の対象範囲で、9月29日～10月23日に除草予定である。

㉗



㉘



【宮川水系】

宮川①②③

