


鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	9月14日(日) 9時半 曇、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき事象は見当たらず。 ・法面は雑草が生い茂り、見通し悪し。 ・河川敷はスポーツグラウンドの周辺は整備されているが、それ以外は野草が生い茂っている。 ・上流の野球グラウンドでは試合実施中。	—	—
	9月24日(水) 9時半 曇、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・全線 法面及び河川敷には所々に野草が生い茂り見通しの悪い場所が発生している。 ・河川敷のグラウンド及び周辺は良く整備されているが、以外は刈り込まれていない。	—	—
	9月26日(金) 9時半 晴、西風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・全域法面はそのまま野草が茂っている。 ・全域河川敷はスポーツグラウンド及び周辺はよく整備されている。 ・河道の水量は多め。	—	—
	9月29日(月) 9時半 曇、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流は南端の高岡地区より野草の伐採始まった。 ・本郷橋より下流側は特に変化なし。 ・車1台乗り入れ、1人ゴミ拾い実施中。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	9月4日(木)	異常なし 河原田橋上流だが水はそこそこみられる。 周囲の草木はかなり多い。 秋から冬に向けてきれいになってもいいの ではないのだろうか。		—
②	9月15日(月)	異常なし 6.0km付近だが川底が見えるくらいの水量 だ。 石を見るとかなり大きくごつごつしている感 じだ。 だいぶ日が落ちるのが早くなった気がする。		—
②	9月23日(火)	異常なし 夕方であるが、先月より日が沈むのが早く なった感じ。 ここのところ雨はほとんどないが、川に水 がある。 石が見られるくらいの水量であり、下流部 では川が止まっている。6.0km付近ではごみ はこの辺りにはない。		—
②	9月30日(火)	異常なし 6.0km付近で面白い写真が撮れた。 やや水はあるが、全体的に少ないように思 える。 なかなか雨は降らない状況だが、かなり周 囲には草木が生えている。 早い段階で除草してもいいと思う。		—

鈴鹿川水系鈴鹿川派川右岸(近鉄線付近～高岡橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
③	9月2日(火)	・区域内異常なし ・本川水量も少ない状況 (伊勢鉄道東から下流方向撮影) ・猛暑継続中 ・人影、交通往来も少ない		—
	9月4日(木) 7時	・鈴鹿大橋西堤防道路に動物死骸有 (先月同様キツネが横たわった状態) ・帰宅後道路管理者(市)に情報提供		—
④	9月12日(金)	・区域内異常なし ・大きなゴミ等見受けられず (伊勢鉄道東方から上流方向撮影) ・ゲリラ雨の予兆のような雲域 ・草木もまだまだ元気		—
⑤	9月23日(火)	・区域内異常なし ・派川水量は草で視認できにくい状態 (新大正橋東から下流方向撮影) ・ようやく秋模様 ・刈り取ったつる草が管理道路まで侵入		—

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川① 鈴鹿川派川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

活動範囲【1】

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで

活動範囲【3】

鈴鹿川派川右岸(1.8km)四日市市楠町(近鉄線付近)から
鈴鹿川右岸(6.6km)鈴鹿市高岡町(高岡橋付近)まで

