

櫛田川水系櫛田川左岸 4.4km～7.0km,11.0km～13.6km
(左岸:魚見橋付近～トライス本社工場付近、JR紀勢線付近～新両郡橋)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	11月1日(土)	異常なし 柳田橋両岸～魚見橋を巡視。 朝一雨もあがって少しヒンヤリとした空気。 川中の工事も休みとあって数名の釣り人あり。少し話して、ぐるりと見回りました。 右岸側に少量のゴミ、ひろって来ました。	—	—
	11月2日(日)	異常なし 魚見橋両岸～多気堤防までを巡視。 R42号線下まで見て回りました。 天気もよくて秋らしい日でしたね。 右左岸、法面、堤防、道路に異常ありませんでした。	—	—
	11月3日(月)	異常なし 柳田橋右岸～魚見橋までを巡視。 風が強く吹いて寒い朝でしたね。 右岸、法面、堤防、道路に異常ありませんでした。水量も安定しています。	—	—
	11月7日(金)	異常なし 魚見橋両岸～松名瀬河口までを巡視。 秋晴れの良い天気。車の運転も楽しくなりますね。 右岸左岸、法面、堤防、道路に異常ありませんでした。	—	—
	11月9日(日)	異常なし 柳田橋～魚見橋両岸を巡視。 雨降りの中、車から降りて堤防まわりを観察しました。 肌寒い一日でしたね。 右岸左岸、法面、堤防、道路に異常なしです。	—	—
	11月10日(月)	異常なし 魚見橋両岸～松名瀬河口まで巡視。 車内からぐるりと巡視しました。 風は強く感じられましたが、日差しが暖かい日でした。 右岸、左岸、堤防、法面、道路に異常ありませんでした。	—	—

	11月13日(木)	<p>異常なし</p> <p>魚見橋両岸～松名瀬河口までを巡視しました。</p> <p>右岸、左岸、法面、堤防、道路に異常なし。</p> <p>朝から曇りの一日でしたね。水量も安定で異常ありません。</p>	—	—
	11月16日(日)	<p>異常なし</p> <p>柳田橋～魚見橋両岸を巡視。</p> <p>朝の冷え込みがきびしく、キリツとした夜明けでしたね。</p> <p>風も弱くて巡視中も気持ちよく回れました。</p> <p>右岸、左岸、堤防、法面道路に異常なしです。</p>	—	—
	11月19日(水)	<p>異常なし</p> <p>多気可動堤防～柳田橋まで巡視。</p> <p>水量安定でごりも少な目良好でした。</p> <p>日中の巡視で晴れていて気持ち良い日でしたね。</p> <p>右岸、左岸、法面に少しのゴミ処理済み、堤防に異常なしです。(ゴミはほんの少量にて問題なし)</p>	—	—
	11月22日(土)	<p>異常なし</p> <p>柳田橋～魚見橋両岸を巡視しました。</p> <p>魚見橋法面にコンビニゴミ少量。前日と同じ少量にて処理しました。</p> <p>右岸、左岸、堤防、法面、道路に特に異常はありませんでした。</p>	—	—
	11月24日(月)	<p>異常なし</p> <p>柳田橋両岸～魚見橋両岸を巡視しました。</p> <p>日差しが暖かくて車内では少し熱いくらいの日和でしたね。</p> <p>水量がややへり気味でした。</p> <p>右岸、左岸、法面、堤防、道路に特に異常は見当たりませんでした。</p>	—	—
	11月26日(水)	<p>異常なし</p> <p>柳田橋～魚見橋両岸を巡視。</p> <p>朝一にて、前日の雨の為か少しジメツとした空気でしたね。</p> <p>右岸、左岸、法面、堤防、道路に異常ありませんでした。</p>	—	—
	11月28日(金)	<p>異常なし</p> <p>魚見橋両岸～松名瀬河口までを巡視しました。</p> <p>昼前になり風が強く寒く感じた日でしたね。</p> <p>水が少しにごり気味でした。</p> <p>右岸、左岸、法面、堤防、道路に異常ありませんでした。</p>	—	—

	11月29日(土)	<p>異常なし</p> <p>柳田橋～魚見橋両岸を巡りました。</p> <p>水量やや多い日のごとくないです。</p> <p>午後に巡りましたが、車内ならポカポカと暖かく感じましたね。</p> <p>右岸、左岸、法面、堤防、道路に異常見当たりませんでした。</p>	—	—
	11月30日(日)	<p>異常なし</p> <p>柳田橋～魚見橋右岸と河口付近を巡視しました。</p> <p>本日も午後から巡りました。気温も高くおだやかな日和で、河原に釣り人の姿も数人ありました。</p> <p>右岸、左岸、法面、堤防、道路に異常なしです。</p>	—	—
	12月1日(月)	<p>異常なし</p> <p>柳田橋～魚見橋両岸を巡視しました。</p> <p>いよいよ12月になったのに午後からは一気に暖かくなって気持ちいい日になりました。</p> <p>水量も安定していて◎。</p> <p>右岸、左岸、法面、堤防、道路にも異常ありませんでした。</p>	—	—

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km
(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	11月7日(金)	異常なし 櫛田川管内 川の水量も少なく、また河川敷堤防法面等草刈りも終わつた様。 右岸左岸堤防法面道路等、綺麗になる。 櫛田川統合頭首工より下流魚見橋あたりまで、カモ類の姿が多く見られる数百羽	—	—
	11月14日(金)	異常なし 櫛田川管内 川の水量低く冬の風景。 水の濁りなく、美しい水の流れ。 特に異常なし。右岸、左岸、堤防特に異常なし。	—	—
	11月21日(金)	異常なし 櫛田川右岸、左岸、堤防、河川敷、法面清掃作業実施。 櫛田川第一漁業組合役員12名による。 右岸左岸に別れ実施。 山添、法田、統合頭首工より国道23号橋下までゴミ等清掃する。 11月16日午前中、軽トラック類台分有り。 毎年の事です。	—	—
	11月28日(金)	異常なし 右岸、左岸、堤防、道路、法面、河川敷等、ゴミ等無く異常無し。	—	—
	—	—	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	11月7日(金)	<p>異常なし</p> <ul style="list-style-type: none"> 流域内や堤防道路には目立ったゴミ等は見当たらない。 河口より新橋までを見て回る。 水量は、以前に比べ少し多くなってきたように思う。河川敷の低い部分を下流に流れている。 河川敷内には、所々に草の生い茂った所があるが、目立つ程ではない。 		—
	11月15日(土)	<p>異常なし</p> <ul style="list-style-type: none"> 流域内にゴミや不法投棄等は見受けられない。 池上橋から大峯橋を見て回る。 河川の法面や堤防道路は、除草作業が行われてきれいである。 河川敷内には、所々に木々や草の生い茂った所がある。 水は、河川敷内の低い部分を蛇行しながら、下流に流れている。 		—
	11月25日(火)	<p>異常なし</p> <ul style="list-style-type: none"> 流域内に目立ったゴミ等は見当たらない。 佐奈川橋から落合橋を見て回る。 流域内に異常な状況はなく水は、河川敷の低い所を流れている。 河川の法面は、かなり草が生い茂っている所があり、河川敷も草が伸びている場所もある。 		—
	11月27(木)	<p>異常なし</p> <ul style="list-style-type: none"> 流域内に異常な状況は見当たらない。 落合橋から小野寺橋を見て回る。 被災した護岸の復旧工事が行われ、河川法面の工事も行われている。 右岸にある堤防道路は、工事用車両以外、時間帯による通行規制がなされている。 井堰の下では、50～60cmの錦鯉数匹が泳いでいる。工事の関係で水位は低く、工事箇所は、水をホースで下流に流している。 河川流域内の所々で除草作業や土取りが行われている。 佐奈川の改修工事が進みだんだんと整備されてきた。 		—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②



【櫛田川水系】 櫛田川① 佐奈川 ①

活動範圍【7】

櫛田川左岸(11.0km)松阪市山添町(JR紀勢線付近)から
(13.6km)松阪市射和町(新両郡橋)まで

三間

活動範圍【9】

佐奈川左岸(0.0km) 多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km) 多気町仁田(佐奈川橋付近)まで
佐奈川右岸(0.0km) 多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km) 多気町五桂(佐奈川橋付近)まで

