

宮川水系宮川左岸(宮川河口付近～度会橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	11月1日(土)～ 11月8日(土)	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子)</p> <p>◎11月3日 祝日、文化の日 度会橋～宮川橋、本日は、11月度、最初の報告です。特に異常はなかった。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱工事が進み、今日は最大のクレーン車2台、ショベルカー3台、ダンプカーが次々と出入りして、警備員が旗を振っていた。これからどんどん進んでいくようだ。汁谷川水門の工事も開始され、クレーン車1台が稼働していた。～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯町津波避難所～桜原町船着き場～桜原河口等のその他、異常なし。</p> <p>◎11月6日木曜日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱工事、今日はまた一段と工事が進み、クレーン車大2台、小1台、ショベルカーが3台、フル稼働。ダンプカーの動きは無し。汁谷川水門、クレーン車大1台、稼働中。ダンプは動き無し。～近鉄鉄橋、この間、草刈が進み、3台でフル稼働、綺麗になった。～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～桜原町船着き場～桜原河口(車が1台堤防下の河渓に停車しており、釣りをしていた。堤防に車が2台離れて休憩をしていた。)その他異常なし。</p>	—	—
	11月10日(月)～ 11月12日(水)	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子)</p> <p>◎11月10日 度会橋～宮川橋、本日工事無し。小俣親水公園の鉄橋側に、クレーン車4台、ショベルカー2台、ダンプの動きなし。汁谷川水門、クレーン車1台、まだ材料搬入の段階か。～近鉄鉄橋、動き無し。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～桜原町船着き場～桜原河口(車が2台休憩中。魚釣り無し)その他異常なし。</p>	—	—
	11月13日(木)～ 11月19日(水)	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子)</p> <p>◎11月13日 度会橋～宮川橋、変化なし。小俣親水公園、宮川橋の橋柱工事中。前回のモニターと同じくフル稼働。クレーン車4台、ショベルカー2台、警備員が旗を振っていた。汁谷川水門、クレーン車1台、材料搬入。～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～桜原町船着き場～桜原河口、異常なし。</p> <p>◎11月17日 度会橋～宮川橋、本日も変化なし。小俣親水公園、新宮川橋の左岸側の橋柱工事(写真⑦)、工事関係の進捗をポスターにしてあった。工事は3本の橋柱をたてている。(写真①)川中左岸より、周りに四角い橋柱が2メートル近く鉄線が張られている。(写真②)左岸の岸辺にやはり写真①と同じく鉄柱が張られている。(写真③)小俣親水公園内に、やはり写真①⑦と同じく鉄柱、鉄線が張られている。クレーン車3台が高くたち、ショベルカー3台が働き、警備員の旗振り、フル稼働。前回と異常なし。汁谷川水門、クレーン車1台、材料搬入準備中。～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～桜原町船着き場～桜原河口、土路河口(車が2台休憩中)その他異常なし。</p>	写真-⑦ ①②③ (下段)	—

11月20日(木)～ 11月30日(日)	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子 汗谷水門施工の様子)</p> <p>◎11月20日 度会橋～宮川橋、本日も変化なし。小俣親水公園、前回のモニターと同じくフル稼働。今日は新たにでっかいクレーン車が4台と、1台追加。ショベルカー3台、警備員も同じく、ダンプも同じく、汗谷川水門、警備員が2名、旗を振っていた。水門工事作業中5名ほど～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～桜原船着き場～桜原河口、車が2台、魚釣りをしていた。その他この間、異常なし。</p> <p>◎11月24日本日は代替え休日 度会橋～宮川橋、動き無し。小俣親水公園、代替え休日にも関わらず、作業中。新宮川橋のブルドーザー1台が稼働中。クレーン車3台が大、1台が小。3台は、P6、P7、P8の作業中。小1台は、運んできた土壌の荷卸し中。今日は、ダンプのフル活動無し。ローラーカーが1台、停止。警備員が2名、土手上の入口の指示をしていた。汗谷川水門、休日だが工事中。クレーン車1台は撤去。コンクリート車が生コンを水門に運んでいた。ここも作業員がコンクリート作業をしていた。入口と出口に警備員2名。近鉄鉄橋～豊浜大橋～磯船着き場～磯町避難場所～桜原船着き場～この間に今日は天気も良く、夕方4時頃、7名が散歩、2名が犬の散歩をしていた。土手下で2名が別々に魚釣りをしていた。～桜原河口、その他異常なし。</p> <p>◎11月27日 度会橋～宮川橋、動き無し。小俣親水公園、新宮川橋の橋柱、工事中。クレーン車4台、ブルドーザーが1台、ダンプ、活動なし。汗谷川水門、新工事、本日動き無し。。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町避難場所～桜原船着き場～魚釣りが2名、散歩者、女子2名づれ、その他3名。桜原河口、土手に3ヶ所、犬の糞があった。特に異常なし。</p>	-	-

Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ



Ⓓ



宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①②	11月4日(火) 11月7日(金)	異常なし(①中須町河川敷の様子②水辺の楽校の利用状況) ・①中須河川敷遊歩道 遊歩道脇の山林、人が通れる幅で伐採、マーキングもあり。(3ヶ所)何するのでしょうか! ・②水辺の楽校 風があり、テント設営に苦戦していました。キャンパー4組。	写真一⑦① (下段)	—
②③	11月14日(金) 11月15日(土)	異常なし(②水辺の楽校の利用状況③度会橋耐震補強工事の様子) ・②水辺の楽校 平日ですが、10組のキャンパーみました。工事車輌など含め、多数の車が止まっています。 ・③度会橋 橋脚補強工事の準備が着々と進められています。	写真一⑦② (下段)	—
④	11月20日(木)	異常なし(堤防工事の様子) ・④中須河川敷工事状況 道路と同じレベルまで盛り土されました。	写真一⑦④ (下段)	—
②	11月27日(木)	異常なし(②水辺の楽校の利用状況) ・水辺の楽校～岩出水位観測所 変わった様子なし。キャンパー(水辺の楽校)5組。*写真なし		—

(別紙)

Ⓐ



遊歩道脇の山林、人が通れる幅で伐採、マーキングもあり。（3ヶ所）何するのでしょうか！

Ⓑ



風があり、テント設営に苦戦していました。
キャンパー4組。

Ⓒ



平日ですが、10組のキャンパーみえました。工事車輌など含め、多数の車が止まっています。

Ⓓ



橋脚補強工事の準備が着々と進められています。

Ⓔ



道路と同じレベルまで盛り土されました。

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	11月7日(金)	異常なし(野鳥の様子) 朝早く宮川に行くと、多くのシロサギが魚をとつて、散歩の人も足を止めて見ていました。 堤防等、異常無しでした。	写真-⑦ (下段)	—
⑥	11月23日(日)	異常なし(堤防の様子) 夕日がきれいでゴミ等もなしで、宮川の水位も低く異常無しでした。	写真-① (下段)	—

⑦



①



【宮川水系】

宮川①②③

