

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	11月11日(火) 16時 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・領域全般に目立った変化は無。 ・最下流のスケボーコートに5, 6人の人影がありスケボーに興じていた。 ・河道の水量は通常。	—	—
	11月16日(日) 10時 晴、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・領域全体に目立った変化はないが、小形の投機ゴミは相変わらず目立つ。 ・最下流グランド周辺には5, 6張りのテントが設営され、何かのイベントか？	—	—
	11月22日(土) 10時半 晴、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・活動範囲内全体に目立った変化はない。 ・上流にある野球グランド及びサブグランドには、30名ぐらいの若者がそれぞれ練習中。 ・下流のグランドにも数名の人影あり。	—	—
	11月28日(金) 11時 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面の雑草伐採が始まった。河川の反対側の法面は終了し、河川側はこれからか？ ・河川敷には人影なし。 ・河道の水量は普通。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	11月10日(月)	<p>異常なし</p> <p>6.0km付近で撮影する。思った以上に水量がある。11月ではあるが、まだまだ青々と草木が生えている。</p> <p>日が暮れるのがかなり早くなってきている。</p>		—
②	11月15日(土)	<p>異常なし</p> <p>河原田橋付近を下流に向けて撮影した。ここからでは水量が多くみられるが上流部は少ない。</p> <p>周囲のごみだが、上流部はあまり見つからない。</p> <p>目立たないのかもしれないが目視できない。</p>		—
①	11月22日(土)	<p>異常なし</p> <p>6.0km付近を撮影した。夕方近くですぐ日が暮れる。</p> <p>やはり10月は天気が良くない日もあり、川には水の量が多くみられる。</p> <p>流れもあり、安定した感じである。川底の石がうつすら見えるかんじである。</p>		—
①	11月30日(日)	<p>異常なし</p> <p>6.0kmで撮影。17時前だがもう暗くなっている。</p> <p>なかなか雨が降らないのか橋の所で水が止まっている。</p> <p>石を見るとかなり大きめの石が多く、川の水ではあまり削られてはないように感じる。</p> <p>周囲にはごみはないが、まだ草木は枯れていない。</p> <p>この時期に川幅を削り、洪水対策をするのもどうか。</p>		—

鈴鹿川水系鈴鹿川派川右岸(近鉄線付近～高岡橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
③	11月3日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし ・投棄物も特に無し (鈴鹿橋から上流方向撮影) ・猛暑継続中 ・秋晴れで流れの中に鯉も視認 		—
④	11月11日(火)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし ・晴天の日が多く散歩者も増加 (近鉄鉄橋西方から下流方向撮影) ・秋らしくススキも満開 草繁茂 		—
⑤	11月21日(金)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし ・廃棄物等も特に確認できず (伊勢鉄道東から上流方向撮影) ・秋晴れに穏やかな流れ 		—

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川① 鈴鹿川派川①

