

櫛田川水系櫛田川左岸 4.4km～7.0km,11.0km～13.6km
 (左岸:魚見橋付近～トライス本社工場付近、JR紀勢線付近～新両郡橋)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	12月31日(水)	異常なし 2025年最後の巡視へ(東部堤防～柳田橋左岸) 朝一は、カヌー出して多気可動堰堤上流を巡りました。ほぼ風なし。 昼すぎより下流を巡り、堤防、法面、道路異常なし。	—	—
	1月1日(木)	異常なし 謹賀新年、2026年最初の巡視へ～(東部堰堤～柳田橋左岸) 昼すぎから少し風強く吹いて肌寒く感じましたね。 水質、水位とも安定していました。 堤防、法面、道路に異常ありません。 今年も注意して巡ります。	—	—
	1月3日(土)	異常なし 新年をむかえ、久しぶりに朝寝坊🐼でした。 東部堰堤～松名瀬河口左岸を巡視。 お昼すぎ、車内は日差しありですが、外は風が冷たい。まさに冬!!水質もキレイで水量もOK!! 堤防、法面、道路に異常ありません。	—	—
	1月5日(月)	異常なし 午後から東部堰堤～松名瀬河口まで巡視。 お昼食べてからスタート!!ポカポカな陽気でかなり暖かい日でしたね。 水質も○で、水量もいい感じ!! 堤防、法面、道路に異常ありませんでした。	—	—
	1月6日(火)	異常なし 東部堰堤～柳田橋左岸を巡視。 昨日とは一転、冬らしい肌寒い一日でしたね。 柳田橋下にもゴミも無く、水質もキレイで、水位も安定しています。 堤防、法面、道路に異常ありませんでした。風が冷たい🐼	—	—

	1月10日(土)	<p>異常なし 風も少なく穏やかな晴れの日!! 東部堰堤～多気可動堰堤右岸を巡視。 多気可動堰堤の土手に車一台、JR線の電車の写真を撮っていました。 堤防、法面、道路に異常ありません。 水量も安定しています。</p>	-	-
	1月11日(日)	<p>異常なし 朝一から少し暖かい日 柳田橋右岸～東部堰堤左岸まで巡視。 移動中にどんどん曇りだして風も強くなりましたね。 東部の堰堤下に小魚の姿も♡水質キレイで水位もOK!! 堤防、法面、道路に異常なし。</p>	-	-
	1月16日(金)	<p>異常なし 少し忙しくて日が開いてしまいました。 一日晴れの、気持ちよい日!! 東部堰堤～多気可動堰堤までを巡視。 水質もキレイで、水位も安定しています。 法面にもゴミも無くて巡っていても気持ちいい!! 堤防、法面、道路に異常ありません。</p>	-	-
	1月18日(日)	<p>異常なし 日差しも届いてポカポカ陽気な一日!! 柳田橋左岸～松名瀬河口左岸を巡視。 心地よい日陽で巡視してもいい気分!!水質OK! 水位委も少し下がり目だけ安定しています。 堤防、法面、道路に異常なし!!です。</p>	-	-
	1月20日(火)	<p>異常なし 北風がピューピュー強くて辛い冬らしい日!! いつもの柳田橋左岸より～2kmほど下った法面(草原)にコンビニ袋に入ったゴミ2袋発見。処理しました。(柳田橋左岸～東部堰堤までを巡視。) それ以外は異常なしです。</p>	-	-
	1月24日(土)	<p>異常なし 柳田橋左岸～東部堰堤右岸まで巡視。 強風でものごく寒い日でしたね❄️ 東部堰堤の堤防上流側にボラのさばいたゴミが…(頭部、中骨、内臓など3匹ほど)水中の為、処理出来ず申し訳ありません。 他は異常なし。</p>	-	-

	1月25日(日)	<p>異常なし 本日もすごく寒い日でしたね!! カヤックでと多気可動堰堤へ向かうも!! 水位が 水が大減水!!水質はキレイで問題ありませんでしたが、ビックリしました。 佐奈川の工事もかなりすすんでいますね。 他はゴミも無くて異常なし。</p>	-	-
	1月27日(火)	<p>異常なし 柳田橋左岸～松名瀬河口まで巡視。 日が差しだせば暖かさを感じる日でした。 道路に少量の弁当ゴミ(処理済み)以外は異常ありません。 堤防、法面にも異常なし。 水位やや低目です。</p>	-	-
	1月29日(木)	<p>異常なし 柳田橋左岸～魚見橋までを巡視。 お昼頃から北風が強く吹いて寒い日でしたね。 堤防、法面、道路に異常なし。 水位低目ですが水はキレイです。</p>	-	-
	1月30日(金)	<p>異常あり 魚見橋両岸～柳田橋左岸を巡視。 一日中、冷たい風が吹く寒い日でしたね。 蓮ダムの減水量により柳田川も減水なのです。 水が少ないの驚きです。 堤防、法面、道路に異常なし。</p>	-	-
	1月31日(土)	<p>異常なし 魚見橋両岸～柳田橋左岸を巡視。 昨日にひきつづき、冷たい強風の日でした。 水量も目について減って、でもキレイでした。 堤防、法面、道路に異常はありません。</p>	-	-

榎田川水系榎田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	12月5日(金)	異常なし 榎田川管内右岸、左岸、堤防道路に特に異常無し。 榎田川水量平水、水汚れなく、異常無し。	—	—
	12月12日(金)	異常なし 榎田橋下右岸河川敷、車・人の出入少なく、ゴミ等の汚れ少なく、不法投棄も無く、異常無し。	—	—
	12月19日(金)	異常なし 今年の冬、雨が多い様だ。しかし、管内榎田川の水量低いが、水の汚れ濁りも無く透明度が良い。	—	—
	12月26日(金)	異常なし 榎田川管内、水量減水ぎみだ。でも、川の水は濁りも無く綺麗だ。	—	—
	—	—	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	1月7日(水)	異常なし ・流域内や堤防道路には不法投棄等は見当たらない。 ・池上橋より立花尾橋までを見て回る。 ・水量は、1ヶ月前に比べると少なくなって来ている。 ・堤防道路の法面は、綺麗に除草されている。 ・河川敷は、草や木々が伐採されている所と草が生い茂った所がある。		—
	1月16日(金)	異常なし ・流域内にゴミ等は見受けられない。 ・新西山橋から田子田橋を見て回る。 ・河川の法面や河川敷は、枯れ草が生えているが草丈はそれほど気にならない。 ・水は、河川敷内の草の生えていない低い部分を流れている。		—
	1月23日(木)	異常なし ・流域内に気になるようなゴミや不法投棄等は見当たらない。 ・田子田橋から小野寺橋を見て回る。 ・流域内に目立った状況はなく水量は少なく、河川敷の低い部分を流れている。 ・河川の法面は、一部で笹が生い茂っている所がある。		—
	1月30日(金)	異常なし ・流域内に目立ったゴミや不法投棄はない。 ・池上橋から紀勢本線佐奈川橋梁を見て回る。 ・数ヶ月前から河川敷や河川法面の土取り作業や法面補修工事が行われている。今年は、雨等も少ないので、工事は順調に進んでいるように思われる。 ・堤防道路の法面は、綺麗に除草されている。		—


【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

活動範囲【7】

櫛田川左岸(4.4km)松阪市魚見町(魚見橋付近)から
(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで



【櫛田川水系】 櫛田川① 佐奈川①

活動範囲【7】

櫛田川左岸(11.0km)松阪市山添町(JR紀勢線付近)から
(13.6km)松阪市射和町(新両郡橋)まで

活動範囲【9】

佐奈川左岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町仁田(佐奈川橋付近)まで
佐奈川右岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町五桂(佐奈川橋付近)まで

