

宮川水系宮川左岸(宮川河口付近～度会橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	1月1日(木)～ 1月8日(木)	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子) ※注釈:P6,P7,P8は、工事中の新宮川橋の橋脚(ピア)のこと</p> <p>◎1月5日 度会橋～宮川橋、本日は、1月度、最初の報告です。特に異常はなかった。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱工事について、今日は大型クレーン車3台、それぞれに、P6,P7,P8について作業をしていた。その他、シャベルカー4台、小型移動式クレーン1台、散水車3台、ダンプカーの出入りなし、警備員が旗を振っていた。珍しいことに二人でゴミ拾いの清掃をしていた。汁谷川水門、クレーン車無し。作業員の作業、稼働中。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(堤防に車が3台離れて休憩をしていた。散歩者、別々に3名)その他異常なし。</p> <p>◎1月8日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱、今日は、クレーン車3台、P6,P7の細い長い緑の高い建物、マテリアルロックが各2台立ち。P8は、その準備中である。その他、散水車3台、ブルドーザー4台、小型クレーン車2台が用意されていた。汁谷川水門、今日は水門内部の組み立てに3名が工事をしているようだ。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(学生風の3名が魚釣りをしていた。)～緊急事態堤防補修用のブロック土嚢置き場、磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(散歩者3名が個々に、休憩の車が個々に3台。魚釣り1名)その他異常なし。</p>	-	-
	1月9日(金)～ 1月17日(土)	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子 汁谷水門施工の様子)</p> <p>◎1月12日成人の日の休日 度会橋～宮川橋、変化なし。小俣親水公園、クレーン車3台、P6,P7,P8に沿い、4台の小型が親水公園内に分散して置かれていた。今日はP6のマテリアルロックが取り除かれて、新たにP8に設置されていた。P7のマテリアルロックはそのまま稼働中、散水車3台が工事現場の入り口に、設置されていた。汁谷川水門工事、外からの作業は見えなかったが、水門の内部で工事をやっているようである。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～土手の修理材料のブロック、土嚢置き場～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口、異常なし。</p> <p>◎1月17日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園、本日は、土曜日であり、工事関係は全てストップしていた。クレーン車3台、P6,P7,P8にそれぞれ置かれ、小型4台が各所に分散して置かれていた。散水車3台設置。P6(写真㉞)、マテリアルロックは取り外されている。P7(写真㉟)、P8(写真㊱)、各橋柱工事の材料。(写真㉟)汁谷川水門、今日は工事無し。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(学生風の3名が、魚釣りをしていた。自転車で来たようだ。)～磯船着き場(親子の二人が魚釣りをしていた。土手に自動車止めていた。)～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(魚釣り2名、土手下に、車1台、他にも別々に、土手に4台、車が休んでいた。散歩する人が別々に3名、犬の糞が2か所)以上異常なし。</p>	写真-㉞ ①②③ (下段)	-
	1月18日(日)～ 1月23日(金)	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子 河川敷利用(釣り)の様子)</p> <p>◎1月19日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園、クレーン車3台、P6,P7,P8の各々順調に進んでいる。小型クレーン車、シャベルカー、散水車3台、各々置いてあった。警備員3名旗を振って誘導していた。汁谷川水門、クレーン車無し、水門に入り工事が工事をやっていた。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(3名仲間同士が魚釣りをしていた。)～磯船着き場(親子の魚釣りが居た。)～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(散歩者3名がそれぞれに、2名は犬を連れて、土手下、川縁を歩いていた。土手に3台、それぞれに、自動車が休憩をしていた。土手に糞が2か所に有った。河口の0.4k辺りの川の縁で貝堀を1名していた。)以上、異常なし。</p> <p>◎1月22日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱工事、P6,P7,P8の3橋柱が順調に進んでいる。大きなクレーン車が付き、工事を進めている。それぞれにシャベルカーが付き、シャベルカーは他にも4台おいてあった。他にも散水車3台等が置かれてあった。汁谷川水門、内部工事中。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口、異常なし。</p>	-	-

	<p>1月24日(土)～ 1月31日(土)</p>	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子) ◎1月26日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園の新宮川橋の橋脚工事、順調に進んでいる。P6,P7,P8それぞれに警備員が旗を振っていた。汁谷川水門、内部工事中のようだ。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原船着き場～榎原河口、その他の異常なし。 ◎1月29日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園の新宮川橋の橋脚工事、本日は、P6にマテリアルロックが設置されていた。P7のが移動したようだ。P8のマテリアルロックは設置されたままである。作業の状況で変化するようである。その他のシャベルカー、クレーン車等は変わりなし。汁谷川水門、内部工事中。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町避難場所～榎原町船着き場～榎原河口、異常なし。</p>	-	-
--	-------------------------------	---	---	---

ア



イ



ウ



エ



場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①②	1月5日(月) 1月6日(火)	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子) ※注釈: P6,P7,P8は、工事中新宮川橋の橋脚(ピア)のこと</p> <p>◎1月5日 度会橋～宮川橋、今日は、1月度、最初の報告です。特に異常はなかった。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱工事について、今日は大型クレーン車3台、それぞれに、P6,P7,P8について作業をしていた。その他、シャベルカー4台、小型移動式クレーン1台、散水車3台、ダンブカーの出入りなし、警備員が旗を振っていた。珍しいことに二人でゴミ拾いの清掃をしていた。汁谷川水門、クレーン車無し。作業員の作業、稼働中。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(堤防に車が3台離れて休憩をしていた。散歩者、別々に3名)その他異常なし。</p> <p>◎1月8日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱、今日は、クレーン車3台、P6,P7の細い長い緑の高い建物、マテリアルロックが各2台立ち。P8は、その準備中である。その他、散水車3台、ブルドーザー4台、小型クレーン車2台が用意されていた。汁谷川水門、今日は水門内部の組み立てに3名が工事をしているようだ。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(学生風の3名が魚釣りをしていた。)～緊急事態堤防補修用のブロック土嚢置き場、磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(散歩者3名が個々に、休憩の車が個々に3台。魚釣り1名)その他異常なし。</p>	写真-㉗① (下段)	-
③④ ⑤	1月7日(水)	<p>異常なし(③野生動物の死骸発見④度会橋工事の様子⑤川端工区の様子)</p> <p>・③川端堤防 野生動物(アライグマ?)が死んでいる。尾崎罌堂の前付近。宮川出張所へ連絡済。</p> <p>・④度会橋、橋脚補強工事 やっと、橋脚補強工事に取りかかりか。</p> <p>・⑤中須河川敷工事状況 堤防の交互通行が始まりました。早朝からガードマンさん、ご苦労様です。</p>	写真-㉘①④ (下段)	③維持業者へ連絡して回収済(1/7)
②	1月16日(金)	<p>異常なし(②水辺の楽校の利用状況)</p> <p>・②水辺の楽校 竹林の伐採が行われています。竹林、整備されるのか! キャンパー7組。</p>	写真-㉙ (下段)	-
②③	1月24日(土) 1月27日(火)	<p>異常なし(②水辺の楽校の利用状況③ポイ捨てゴミ回収)</p> <p>・②水辺の楽校 風のある中、多数のキャンパーが!!(10組)風をよけて堤防側にテント設営。</p> <p>・③川端堤防 橋脚工事で重車輛が通るのか、鉄板が敷かれました。*ポイ捨てゴミ(ペットボトルなど)が目立ちます。少しずつ回収していきます。</p>	写真-㉚⑦ (下段)	-

(別紙)

ア



大量の落葉が歩道脇に片付けられました。歩きやすい！

イ



若干、雲がありますが、澄んだ青空です。キャンパー1組。

ウ



野生動物（アライグマ？）が死んでいる。尾崎峯堂の前付近。宮川出張所へ連絡済。

エ



やっと、橋脚補強工事に取りかかりか。

オ



堤防の交互通行が始まりました。早朝からガードマンさん、ご苦労様です。

カ




竹林の伐採が行われています。竹林、整備されるのか！キャンパー7組。

キ



風のある中、多数のキャンパーが！！（10組）風をよけて堤防側にテンド設営。

ク




橋脚工事で重車両が通るのか、鉄板が敷かれました。*ポイ捨てゴミ（ペットボトルなど）が目立ちます。少しずつ回収していきます。

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	1月2日(金)	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子) ※注釈: P6,P7,P8は、工事中新宮川橋の橋脚(ピア)のこと</p> <p>◎1月5日 度会橋～宮川橋、本日は、1月度、最初の報告です。特に異常はなかった。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱工事について、今日は大型クレーン車3台、それぞれに、P6,P7,P8について作業をしていた。その他、シャベルカー4台、小型移動式クレーン1台、散水車3台、ダンプカーの出入りなし、警備員が旗を振っていた。珍しいことに二人でゴミ拾いの清掃をしていた。汁谷川水門、クレーン車無し。作業員の作業、稼働中。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(堤防に車が3台離れて休憩をしていた。散歩者、別々に3名)その他異常なし。</p> <p>◎1月8日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱、今日は、クレーン車3台、P6,P7の細い長い緑の高い建物、マテリアルロックが各2台立ち。P8は、その準備中である。その他、散水車3台、ブルドーザー4台、小型クレーン車2台が用意されていた。汁谷川水門、今日は水門内部の組み立てに3名が工事をしているようだ。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(学生風の3名が魚釣りをしていた。)～緊急事態堤防補修用のブロック土嚢置き場、磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(散歩者3名が個々に、休憩の車が個々に3台。魚釣り1名)その他異常なし。</p>	写真一⑦ (下段)	—
⑦	1月19日(月)	<p>異常あり(不法投棄、バッテリーの発見) 堤防の階段に、バッテリーが放置してありました。(小田古川樋門)</p>	写真一① (下段)	河川巡視にて回収(2/4)

⑦



①



【宮川水系】

宮川①②③

