

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	1月4日(日) 12時頃 晴、微風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象はなし。 ・法面及び河川敷の雑草刈り取りの後に無神経に捨てられた投棄ゴミが見苦しい。 ・上流の野球グラウンドで運動する若者1人あり。 ・下流のスケボーコートで遊ぶ人影あり。	—	—
	1月13日(火) 11時 曇、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象はなし。 ・範囲内の法面及び河川敷の雑草が刈り取られ、見通しは良好であるが、車からのタバコの吸い殻の投げ捨ては非常に危険な状態にある。 ・範囲内に人影はなし。	—	—
	1月18日(日) 11時 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象はなし。 ・範囲内の法面及び河川敷に異常事象はないが、相変わらず投棄ゴミが見られ、通行制限を掛けたらと考える。 ・河川敷のグラウンドには利用者の人影あり。	—	—
	1月25日(金) 14時 曇、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象はなし。 ・範囲内の法面及び河川敷には、投棄ゴミ以外は異常事象は見当たらない。 ・下流グラウンドには人影あり。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	1月12日(月)	異常なし 6.0km付近で撮影する。 若干だが雨が降っていたのか、川に水があるが、なくなりそうである。これより後ろでは枯渇している。 川の横にはごみは見当たらない。		—
②	1月19日(月)	異常なし 河原田橋付近を撮影。 やはり雨が少ないのでほとんど水がない。 草木は枯れておらず、青々としている部分が見られる。 周囲には目立つごみは見当たらない。		—
②	1月25日(日)	異常なし 河原田橋付近を撮影。比較的明るい時間なので水量も見えるがあまり水量はない。 周囲にはごみは見当たらない。下流部の左岸にはおそらく草むらにありそうな気がする。		—
①	1月31日(土)	異常なし 6.0kmで撮影。昼過ぎの曇り空。 雨が降っていないため、石の川になっている。 石の特徴を見てみると、全体的に白い。そして一つ一つが大きいことがわかる。 草木が枯れて、川全体が見やすくなっている。周囲にはごみはない。これより50m下流は川底に波消しブロックのようなものが見られる。		—

鈴鹿川水系鈴鹿川派川右岸(近鉄線付近～高岡橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
③	1月1日(木)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし (鈴鹿大橋西から撮影) ・乾燥した下草が繁茂 		—
④	1月10日(土)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし ・ゴミ等特になし (鈴鹿橋南詰めから西方撮影) ・穏やかな冬の流れ 		—
⑤	1月20日(火)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし (新大正橋から東方側撮影) ・火災が気がかりな程乾燥状態 		—
	月末	<ul style="list-style-type: none"> ・高岡橋から？黒ゴミ袋の投棄か 川面に数個確認でき景観が台無し 		

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川① 鈴鹿川派川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

活動範囲【1】

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで

活動範囲【3】

鈴鹿川派川右岸(1.8km)四日市市楠町(近鉄線付近)から
鈴鹿川右岸(6.6km)鈴鹿市高岡町(高岡橋付近)まで

