

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	2月2日(月)	異常なし 1. 1km両岸、天端鎖開放。左岸、車両駐車1台。天端の亀裂。川表、車両駐車6台。セメント流し作業中。 1. 8km左岸、川裏近鉄事務所前車両駐車1台。堤脚水路境界まで農協工事中。 1. 9km右岸、大人1名健康運動。近鉄車両駐車。鉄道点検3名。 3. 3km犬の散歩。 3. 8kmカラス、川裏の生物取り。ツグミの吸水。		—
②	2月10日(火)	異常なし 1. 2km右岸、のり肩駐車1台。ガードマン1名。 1. 4km右岸、道路白線工事車両1台駐車休憩。 1. 6kmカップが、流れ着いていた。 1. 7kmサギ。 1. 8km左岸、川裏堤脚水路まで、農協建物工事。 2. 7kmカワウ1羽 2. 8km赤色の網目の箱が目立つ。農家の吸水機設置。 3. 4kmペットボトル、ビニール袋浮いている。 3. 6kmヨシの間にシヨビタキ。		—
③	2月14日(土)	異常なし 1. 1km左岸、天端鎖開放。川表車両5台、水タンク車、クレーン車駐車。 1. 6km左岸、農業者車両駐車。 1. 8km左岸、川裏境界杭の削れ。左岸、散歩大人1名。川表、紙バック。 2. 0km右岸、大人2名子供2名散歩。犬の散歩2名。 2. 1km金属の器が浮いていた。 3. 2kmカモ4羽。 3. 4kmペットボトル5個、空き缶3個		—
④	2月17日(火)	異常なし 1. 1km清流、両岸天端鎖開放。川表、車両1台、水タンク車1台駐車。 2. 1km色コイ2匹、黒コイ6匹以上。 2. 7km左岸、大人1名散歩。棒を持っている。 3. 0km橋、大人1名健康運動。梅の花が咲いて美しい。 3. 5km、ペットボトル、空き缶。 3. 6kmヨシの間にカワセミ。 3. 8km清流、川底に掘った跡が見える。 4. 6kmピンク色のコイ。		—
⑤	2月23日(月)	異常なし 1. 1km右岸、天端鎖開放。車両駐車1台。川表、車両6台。水タンク車駐車。クレーン車作業中。 1. 7km農業者、車両1台駐車。大人1名散歩。川表排水樋管、ペットボトル、発泡皿、ビニール袋、流れ着いていた。 2. 0km赤と白の色コイ2匹、黒コイ15匹以上。八太橋下、ビニール袋。 2. 9km農業者のバイク駐車。農作業。 2. 9km梅の花が咲いて美しい。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	2月5日(木)	<p>異常なし</p> <ul style="list-style-type: none"> ・島田橋水位計 50cm。 ・一志橋 この下では、カモが10羽休んでいた。(写真-㊦) ・大谷川水門水位標25cm。大谷川水位標20cm。 ゴム堰が稼働、水が溜まっていた。”分水”の準備だった。 ・古田井堰堤 突然カワセミが、下流へ去った。後ろ姿のコバルトブルー色ですぐわかった。 ・天花寺橋付近では、老人が河川敷のスイセン株を整えていた。 	写真-㊦ (下段)	—
⑦	2月13日(金)	<p>異常なし</p> <ul style="list-style-type: none"> ・古田井堰堤 朝8時過ぎ、いつもの10匹位のカモが泳いでいた。 ・大谷川水門水位標、大谷川水位標18cm。 ・ゴム堰 左岸のゴム堰の空気が抜かれ、ここから中村川の水が下流に流れていた。 ・一志橋 付近の堤防に作業車が止まっていた。 ・島田橋水位計 50cm。 	—	—
⑧	2月19日(木)	<p>異常なし</p> <ul style="list-style-type: none"> ・島田橋水位計 55cm。 川上からの風は冷たかったが、日射しは暖かかった。 ・大谷川水門水位標、大谷川水位標25cm。 水門に作業台が設置してあった。 ・ゴム堰 堰の一部から本流が流れ、”分水”の準備段階だった。 ・桜つつみ花草はまだ固く、小川橋上の雨乞岳は真っ白だった。(写真-㊧) 	写真-㊧ (下段)	—
⑨	2月26日(木)	<p>異常なし</p> <ul style="list-style-type: none"> ・島田橋水位計 65cm。 ・一志橋 上では、鯉が背ビレを水面から出し、日光浴をしていた。(写真-㊨) ・大谷川水門水位標48cm、大谷川水位標45cm。 ・ゴム堰 中村川の水が貯められ、あふれた水が下流に流れていた。 ・古田井堰堤 堰が切れた3ヶ所から下流に勢いよく水が流れていた。 	写真-㊨ (下段)	—


ア



ウ




エ



【雲出川水系】

中村川① 波瀨川①



活動範囲【5】
波瀨川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀨川第三橋梁付近)まで
波瀨川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで

活動範囲【6】
中村川右岸:(1.0km)松阪市嬉野中川町(近鉄大阪線橋梁付近)から
(4.5km)松阪市嬉野八田町(島田橋付近)まで