

櫛田川水系櫛田川左岸 4.4km～7.0km,11.0km～13.6km
 (左岸:魚見橋付近～トライス本社工場付近、JR紀勢線付近～新両郡橋)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	2月1日(日)	異常なし 今日から2月スタートです。日差しが出たら少しほっとできましたが、冷たい風の一日。 水量も減水ぎみですが、水鳥達は元気いっぱいですね。 魚見橋～櫛田橋両岸を巡視。 堤防、法面道路に異常はありませんでした。	—	—
	2月2日(月)	異常なし 魚見橋左岸～櫛田橋左岸を巡視。 昨日と同じで冷たい強風の吹く一日でした。 減水はそのままですが、水もきれいです。 人影も少なく、静かな川面がいい感じ です。 堤防、法面、道路に異常ありません。	—	—
	2月3日(火)	異常なし 魚見橋左岸～櫛田橋左岸を巡視。 朝7:30から巡ったのですが、雪がチラついてまだ冬といった感じでしたね。 少し水位も落ち着いたようですね。 堤防、法面、道路に異常なし。	—	—
	2月6日(金)	異常なし 櫛田橋左岸～魚見橋までを巡視。 お昼に事務所へ、その後に巡りました。 少量の生活ゴミを処理。 水位が戻ってホッとしましたね。 堤防、法面、道路に異常ありません。 風は強いけど、ポカポカ陽気。	—	—
	2月7日(土)	異常なし 櫛田橋左岸～魚見橋左岸側を巡視。 お昼頃には、小雨が降る天気でしたね。 堤防、法面、道路に異常ありませんでした。 水量が目に見えて減っています。雨が欲しいところ。	—	—
	2月10日(火)	異常なし 櫛田橋左岸～東部堰堤下までを巡視 です。 どんよりと曇りの天気、また風も冷たくて肌寒かったですね。 櫛田川だけではなく全国的に渇水の様子。堤防、法面、道路に異常ありません。	—	—

	2月14日(土)	<p>異常なし 櫛田橋左岸～魚見橋左岸を巡視。 昼頃にポカポカのいい天気ですね。 堤防、法面、道路に異常なし。 水位は少し戻ってますが、蓮ダムなど減水しているの、夏までが心配ですね。一雨欲しいところ。</p>	—	—
	2月15日(日)	<p>異常なし 多気可動堰～魚見橋までを巡視しました。 午前中までパラついていた小雨も晴れて暖かい日でしたね。 前日に多気上流に生活ゴミが浮いているのを見つけたので、カヌー出して処理しました。 法面、道路、堤防に異常ありません。</p>	—	—
	2月16日(月)	<p>異常なし 櫛田橋左岸～東部堰堤までを巡視。 曇り気味のお天気。 魚見橋から東部堤防に、チラチラと明光が見えたので、堰堤下に入ると(しらす漁中)の漁協の方との事で少し立ち話。やはり水量が問題とのことでした。 異常なし。</p>	—	—
	2月18日(水)	<p>異常なし 櫛田橋左岸～東部堰堤下までを巡視。 お昼頃には、気温も昇って暖かい一日でした。 水位は少な目ですが、水色もよくて問題なし。 法面、堤防、道路に異常ありませんでした。</p>	—	—
	2月20日(金)	<p>異常なし 魚見橋左岸～櫛田橋兩岸を巡視。 うっすらと曇り空でしたが、風も少なく穏やかな日でしたね。 右岸側の工事の為(お疲れ様)左岸を見て巡っていますが、道路もきれいでした。 法面、道路、堤防に異常ありませんでした。</p>	—	—
	2月21日(土)	<p>異常なし 櫛田橋兩岸～魚見橋兩岸を巡視です。 風は冷たく感じたけど、日差しが暖かくてほっとするお天気でしたね。 犬の散歩にジョギングの方達も多くて良い休日でした。 水量少し少ないですが、問題ありません。 法面、道路、堤防にも異常なし。</p>	—	—

	2月22日(日)	異常なし 前日に多気可動堰上流にゴミの投捨てを発見したので、カヌー出して処理しました。(生活ゴミ)3袋ほど。その後櫛田橋左岸～魚見橋まで巡視しました。曇りのち晴れで朝は風冷たかったですね。法面、堤防、道路に異常なし。	—	—
	2月23日(月)	異常なし 櫛田橋両岸～松名瀬河口まで巡視。お昼頃からグングン暖かくなったいい一日。水量が少ないのが気になりますが、水もきれいの良い感じでした。法面、堤防、道路に異常ありません。ウグイスが鳴きはじめましたね。	—	—
	2月26日(木)	異常なし 櫛田橋左岸～東部堰堤まで巡視。昨日やっと一雨降りましたね。少しでも水位が昇がればよいのですが。水色もきれいの良い感じでした。ゴミも無くい日でしたね。法面、堤防、道路に異常ありませんでした。	—	—
	2月28日(土)	異常なし 櫛田橋左岸～東部堰堤までを巡視です。(右岸通行止)途中まで巡視してきました。風がもの凄く強い中でしたね。水は心配になる程に少なく、まとまった雨を期待したいですね。法面、堤防、道路に異常ありませんでした。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	2月9日(月)	異常なし ・流域内や堤防道路には目立ったゴミ等は見当たらない。 ・大峯橋より西山橋までを見て回る。 ・水量は、先月よりも少ないように思う。河道は、河川敷の低い部分を流れている。 ・河川敷内には、所々に草の生い茂った所があるが、目立つ程ではない。		—
	2月16日(月)	異常なし ・流域内にゴミや不法投棄等は見受けられない。 ・河口から新橋までを見て回る。 ・河川の法面や堤防道路は、枯れ草もあるが、除草作業が行われているため目立つほどでもない。 ・河川敷内には、所々に草の生い茂った所がある。 ・河道の水量は少なく、河川敷内の低い部分を下流に流れている。		—
	2月20日(金)	異常なし ・流域内に目立ったゴミ等は見当たらない。 ・新橋から池上橋を見て回る。 ・流域内に異常な状況はなく水は、河川敷の低い所を流れている。 ・河川の法面や堤防道路は、除草作業が行われている。 ・河川敷は、所々草が伸びている場所がある。		—
	2月26日(木)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・小野寺橋から落合橋を見て回る。 ・被災した護岸の復旧工事がほぼ終わり、河川周辺の最終整備が行われている。 ・右岸にある堤防道路は今も、工事用車両以外、時間帯による通行規制がなされている。 ・井堰の下流に水は流れている。		—


【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km) 松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km) 松阪市高木町地内から
(11.0km) 多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

活動範囲【7】

櫛田川左岸(4.4km) 松阪市魚見町(魚見橋付近)から
(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで



【櫛田川水系】 櫛田川① 佐奈川①

活動範囲【7】

櫛田川左岸(11.0km)松阪市山添町(JR紀勢線付近)から
(13.6km)松阪市射和町(新岡郡橋)まで

活動範囲【9】

佐奈川左岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町仁田(佐奈川橋付近)まで
佐奈川右岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町五桂(佐奈川橋付近)まで

