

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	2月1日(日)～ 2月7日(土)	<p>異常なし(①新宮川橋施工の様子②汁谷水門施工の様子)</p> <p>◎2月2日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし～宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事をやっている。P1～P5は宮川右岸に完了済。異常なし。左岸はP6, P7, P8の工事である。P6, P8にはマテリアルロックが設置され、週替わりにP6,P7と、P6,P8と、P7,P8に入れ替わる。入れ替え工事も大変だと思う。P6,P7,P8のそれぞれに、特大のクレーン車が設置されて、各所にシャベルカー、ホークリフト、散水車、小型クレーン車等が設置されている。各所に作業員が忙しく働いている。警備員が、土手上に2名、土手下に1名、旗を振っていた。汁谷川水門の工事が3名で行なわれていた。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯緊急時土嚢ブロック置き場～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(乗用車2台が別の場所で休憩をしていた)、その他異常なし。</p> <p>◎2月5日度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事中。本日は、P6,P7,P8のうち、P7はマテリアルロックが設置され、P6,P8には設置が無く、どちらかに設置されるようだが、下に置かれていた。マテリアルロックが3台あれば、置き換える必要がないが、面倒な作業と感じる。各種の機械類、作業員、警備員に、前回と変わりなし。汁谷川水門、工事が見えないが3名で作業が進んでいるようだ。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(車が3台休憩中)その他の異常なし。</p>	—	—
	2月8日(日)～ 2月14日(土)	<p>異常なし(①新宮川橋施工の様子②汁谷水門施工の様子)</p> <p>◎2月9日 度会橋～宮川橋～JR陸橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。本日は、P6,P7にマテリアルロックが設置されて、P8はなし。定期的に変更している。P6,P7,P8に大型クレーン車が設置されている。各種機械類、シャベルカー、大型フォークリフト、散水車、小型フォークリフト等が、設置されている。警備員、作業員、いつもどおり。汁谷川水門、作業員2名が作業をしているようだ。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原河口、異常なし。</p> <p>◎2月12日 度会橋～宮川橋、JR陸橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。本日は、マテリアルロックがP6のみ、大型クレーン車はP6,P7,P8に設置。その他の機械類も通常どおり置いてあった。作業員、警備員もいつもどおり。汁谷川水門本日は、工事無し。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(土手に車を置き、魚釣りを1人やっていた)～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(車が2台休憩中)、異常なし。</p>	—	—

	<p>2月15日(日)～ 2月21日(土)</p>	<p>異常なし(①新宮川橋施工の様子②汁谷水門施工の様子) ◎2月16日 度会橋～宮川橋～JR陸橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。本日は、マテリアルロックが全て下におろされていた。大型クレーン車は、P6,P7,P8に有り、その他の機械類も通常どおり設置され、作業員、警備員も通常どおり。汁谷川水門。工事をしているようだ。姿は幕に隠れて見えないが、警備員は3名いた。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(土手に車を置き、1人が魚釣りをしていた)～磯船着き場～磯緊急時使用土嚢ブロック置き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(別々に2人の散歩。車が2台休憩中。土手に別々に車を置いていた。)、その他の異常なし。 ◎2月19日 度会橋～宮川橋～JR陸橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。本日は、マテリアルロックがP6とP8に設置されていた。大型クレーン車は、P6,P7,P8それぞれに設置されていた。その他の機械類も、通常どおり設置されていた。作業員、警備員もいつもどおり。汁谷川水門、工事無し。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口(車が2台休憩。別々に散歩の人が2人いた。)、その他の異常なし。</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
	<p>2月22日(日)～ 2月28日(土)</p>	<p>異常なし(①新宮川橋施工の様子②汁谷水門施工の様子) ◎2月23日 度会橋～宮川橋～JR陸橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。写真㉗、P6,P7の工事の様子。各々に大のクレーン車が、P7にはマテリアルロックが。写真㉘、P8の様子。写真㉙、工事現場入り口。写真㉚、工事現場の説明図。休日、天皇誕生日にも関わらず工事中であった。汁谷川水門工事無し。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～榎原船着き場～榎原河口、異常なし。 ◎2月26日 度会橋～宮川橋～JR陸橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。P6,P7,P8に、マテリアルロックが外されていた。その他の機械類、作業員等普段どおり。汁谷川水門、すべての外枠が外され工事終了間近。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場～榎原河口、異常なし。</p>	<p>写真—㉗ ㉘㉙㉚ (下段)</p>	<p>—</p>

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①②	2月5日(木) 2月9日(月)	異常なし(①ポイ捨てゴミ回収②枯れ木のマーキング) ・①川端堤防 ポイ捨てゴミ、少しずつ回収していきます。ペットボトルが多数!! ・②中須河川敷 枯れた大木(9本)にピンクテープのマーキング。伐採するのでしょうか!	写真-㊦① (下段)	-
③	2月15日(日)	異常なし(③水辺の楽校の利用状況) ・③水辺の楽校 3月下旬の陽気で、20数組のキャンパーで賑わっています。	写真-㊧ (下段)	-
④	2月20日(金)	異常なし(④川端工区の様子) ・④中須河川敷工事状況 道路舗装されセンターラインも引かれました。あと少しで交通規制解除でしょう!	写真-㊨ (下段)	-
③	2月24日(火)	異常なし(③水辺の楽校の利用状況) ・③水辺の楽校 伐採した竹など片付いています。キャンパー4組。	写真-㊩ (下段)	-

(別紙)

ア



イ



ウ



エ



オ




宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	2月13日(金)	異常なし(堤防天端の様子) ゴミ等も無く寒いので散歩の人も少なく、特に異常無しでした。	写真一⑦ (下段)	—
⑥	2月23日(月)	異常なし(大倉川排水樋門_堆積土砂撤去の様子) 大倉川樋門の堆積の土砂もきれいにしていただき、大雨の時も大倉川がスムーズに流れると思います。	写真一① (下段)	—
⑦	2月23日(月)	異常なし(大倉川排水樋門_雑木の剪定について) 大倉川樋門の所の雑木を切ってください。 石積が根っ子で、いじってくると思います。	写真一② (下段)	—

⑦



①



②



【宮川水系】

宮川①②③

