

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	2月1日(日) 11時頃 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の法面、河川敷共に投棄ゴミ以外は異常事象は見当たらず。 ・上流河川敷グラウンド及び下流河川敷グラウンドには大勢の人出で賑わっていた。	—	—
	2月11日(水) 15時 曇、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の法面及び河川敷に、投棄ゴミ以外の異常事象は見当たらず。 ・最下流河川敷のグラウンドには、車が数台乗り入れ数人の人影あり。	—	—
	2月15日(日) 10時 曇、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の法面及び河川敷に投棄ゴミが目立つ。通行制限など打つ手はないのか？ ・法面上流及び下流のグラウンドに大勢の若者が出てそれぞれに運動していた。	—	—
	2月22日(日) 11時 曇、東風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面、河川敷共に変化はなく、相変わらず投棄ゴミが目立つ。 ・早春を思わせる穏やかな日とで上流側及び下流側グラウンドには大勢の人出である。	—	—
	2月27日(金) 11時 曇、無風	異常なし ・本来の巡視範囲でなく、それに繋がる派川を巡視 ・堤防は強化工事中の場所あれど、河川の内側には人手は入っておらず、全体に野草に覆われており所々に大規模の竹藪があり、増水したら水流の障害になりそうであった。	—	—


鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	2月8日(日)	異常なし ・6.0km付近で撮影する。 ・雨が降っていないため、川に水がまったく ない。下流の橋まで石の川が続いている。 ・このあたりの川の横にはごみは見当たりな い		—
②	2月11日(水)	異常なし ・6.0km付近で撮影する。 ・若干雨が降っていたのか、川には水が見 られる。しかし、この下流30mで水は止まっ ていた。どのくらいの雨が降ると道路にまで あふれるのだろうか		—
②	2月15日(日)	異常なし ・小松橋付近を撮影 ・やはり雨が少ないので川に水量はほとん どない。本流には全くないので支流からの 水である。 ・この橋の下には若干ごみが見える。粗大 ごみのようなものやペットボトルが見られ た。		—
①	2月22日(日)	異常なし ・5.4kmを撮影。 ・水は全くない。確かにほとんど雨が降って おらず周囲には草木も枯れはてている。 ・橋の下に若干ごみが見える		—

鈴鹿川水系鈴鹿川派川右岸(近鉄線付近～高岡橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
③	2月1日(日)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし (鈴鹿大橋北詰から西方撮影) ・乾燥した状態が続いている 		—
④	2月11日(水)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし ・ゴミ等特になし (派川南川水源付近撮影) ・影は霜で白く覆われている。 ・枯草の合間から新緑の草がうかがえる。 		—
⑤	2月20日(金)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし (新大正橋西方から東方撮影) ・快晴の夕方空気が澄んで影も伸びる 		—
	月末	<ul style="list-style-type: none"> ・南川観測所堤外法面多くの掘り起こし (モグラの活動跡なのか) 		

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川① 鈴鹿川派川①

