

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	3月1日(日)～ 3月8日(日)	<p>異常なし(河川工事の様子)</p> <p>◎3月2日 本日、宮川出張所に2月の報告書を提出する。度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。～宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事をやっている。P1～P5は宮川右岸に完了済、異常なし。左岸はP6、P7、P8の工事である。今日はP6のみ、マテリアルロックが設置されていた。いつもは、週替わりにP6、P7と、P6、P8と、P7、P8に入れ替わる。P6、P7、P8のそれぞれに、特大のクレーン車が設置されて、各所にシャベルカー、フォークリフト、散水車、小型クレーン車等が設置されている。汁谷川水門の工事が行われていた。周りの囲いが外されて、スッキリ、完成まじか、特大クレーンが動いていた。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯緊急時土壌ブロック置き場～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口、その他の異常なし。</p> <p>◎3月5日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事中。本日は、マテリアルロックは全て外されていた。大型クレーン車は、すべてに設置。各種の機械類、作業員、警備員については、前回と変わりなし。汁谷川水門、工事は完了して、残すところ大型クレーンで管理用通路橋を、運搬して取り付け中。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(車が3台休憩中)その他の異常なし。</p>	-	-
	3月9日(月)～ 3月15日(日)	<p>異常なし(河川工事の様子)</p> <p>◎3月9日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事、本日は、P6、P7、P8にマテリアルロック無し。定期的に変更がある。従来どうりP6、P7、P8には大型クレーン車が設置されている。各種機械類、シャベルカー、大型フォークリフト、散水車、小型フォークリフト等が、設置場所に変更があるが全て置いてある。汁谷川水門、作業員が作業をしているが、工事完了まじかのような。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(車の休憩は無く、女性の三人が散歩を連れだっしてしていた。他に自転車の女性が散歩していた)その他、異常なし。</p> <p>◎3月12日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事中。本日は、マテリアルロックの設置無し。大型クレーン車はP6、P7、P8に設置。その他の機械類も通常どうり置いてあった。作業員、警備員もいつもどうり。汁谷川水門、本日は工事無し。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口、異常なし。</p>	-	-
	3月16日(月)～ 3月22日(日)	<p>異常なし(河川工事の様子 看板の劣化)</p> <p>◎3月16日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。本日も、マテリアルロックが全て無し。大型クレーン車は、P6、P7、P8に有り、その他の機械類も通常どうり設置され、作業員、警備員も通常どうり。汁谷川水門、工事無し。工事完了の感じが有ります。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(土手に車を置き、1人が魚釣りをしていた)～磯船着き場～磯緊急時使用土壌ブロック置き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(0.9kで土手に車を置き、釣りを1人、0.6k辺りの堤防下の舗装の道に1人、釣りをしていた。車が2台休憩中で、土手に別々に車を置いていた)その他の異常なし。</p> <p>◎3月19日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。本日はマテリアルロックがP6からP8になし。その他の機械類も、通常どうり設置されていた。作業員、警備員もいつもどうり。汁谷川水門、工事完了の様子。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(釣り人が1人)～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町上条(写真㉞上条の看板が見づらい)～榎原町船着き場(写真㉟交通標示が見難い)～榎原河口(写真㊱避難表示が土手の右端で川の方を向いており、通行人に見易くしては。河口OK、写真㊲不法投棄禁止が、われたり、穴が開いている。)(車が1台休憩、別々に散歩の人が1人と2人居た)その他の異常なし。</p>	写真一㉞ ㉟㊱ (下段)	-

	<p>3月23日(月)～ 3月31日(火)</p>	<p>異常なし(河川工事の様子) ◎3月23日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。P6、P7、P8の工事の様子。各々に大のクレーン車が付き、全てマテリアルロック無し。設置機械は従来どおりで工事中であった。汁谷川水門、工事無し。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原船着き場～榎原河口、異常なし。 ◎3月28日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。P7、P8に、マテリアルロックが設置されて、P6、P7、P8それぞれに大のクレーン車、その他の機械類、普段どおり。作業はなし。汁谷川水門、工事完了。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(魚釣り1名)～磯船着き場～磯町避難場所～榎原町船着き場～榎原河口(車2台休憩中)その他異常なし。</p>	-	-
--	-------------------------------	---	---	---

ア



イ



ウ



エ



場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	3月8日(日)	異常なし(水辺の楽校の利用状況) ・①水辺の楽校 風が強く肌寒い中、7組のキャンパーが思い思いにくつろいでいます。	写真-㉗ (下段)	-
②③ ④	3月10日(火)	異常なし(川端工区の様子 度会橋工事の様子 ポイ捨てゴミの回収) ・②中須河川敷工事 河川敷への進入路整備中。 ・③橋脚補強工事 橋脚補強は完成模様。 ・④川端堤防 ポイ捨てゴミ、プチ回収!! (3/10・3/23)	写真-㉘㉙㉚ (下段)	-
①② ⑤	3月16日(月) 3月18日(水)	異常なし(水辺の楽校の利用状況 川端工区の様子 公園内の樹木伐採) ・①水辺の楽校 春のような陽気でキャンパーには良い季節になってきました。キャンパー7組。 ・②中須河川敷工事の様子 工事也大詰め、堤防斜面に芝貼り中。(あと少し) 貼った芝から”つくし”発見! (3/19) ・⑤中須河川敷 枯れた大木の伐採始まる。	写真-㉛㉜㉝ (下段)	-
②③	3月23日(月) 3月25日(水)	異常なし(度会橋工事の様子 川端工区の様子) ・③橋脚補強工事 大型土嚢の撤収中。(原状復旧工事) ・②中須河川敷工事 河川敷への進入路完成、さっそく通って河川敷ウォーキングへ! 現場事務所、重機など片付け始めています。	写真-㉞㉟㊱ (下段)	-
①④	3月28日(土)	異常なし(昼田工区_散策路の様子) ・④川端堤防 尾崎琴堂の桜、1~2分咲きくらい。4月下旬の陽気で、すぐに満開になりそう! ・①水辺の楽校 竹林の散策路完成でしょうか、次回ゆっくり散策してみます。キャンパー8組*車が次々入ってきており、いっぱいになりそう。	写真-㊲㊳ (下段)	-

(別紙1)

ア



イ



ウ



エ



オ



カ



キ



ク



(別紙2)

ケ



コ



サ



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	3月5日(木)	異常なし(お木曳行事(ドンデン場)準備の様子) 5月から始まる御木曳行事の為、宮川の堤防を 工事している為、散歩の人には、十分気を付 けて工事をしてください。	写真一⑦ (下段)	—
⑦	3月21日(土)	異常なし(宮川堤防上にぼんぼり設置) 堤防等異常無し。 桜の花見準備が堤防にしてあり、ゴミ等異常無 しでした。	写真一① (下段)	伊勢市観光振興課が花 見客へ向けて設置して いる(申請許可済)

⑦




①



【宮川水系】

宮川①②③



活動範囲【10】【11】
宮川左岸：(7.0km)伊勢市川端町(度会橋付近)から
(11.6km)度会郡玉城町岩出(岩出水位観測所)まで

活動範囲【12】
宮川右岸：(6.1km)伊勢市御園町高向(JR参宮線宮川橋梁付近)から
(10.4km)伊勢市大倉町(南勢水道宮川水管橋下流付近)まで