

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	3月1日(日) 10時 晴、東風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・最近、小型の投棄ゴミに加え、大型のゴミが目立つ。本郷橋より上流側天端道路は市に貸しているとのことなので、市の方に申し入れ対策が打てないものか？	—	—
	3月9日(月) 11時 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の法面及び河川敷には変化はなく、小型の投棄ゴミ以外は異常なし。 ・領域全体に枯草に覆われ、防火の面では極めて危険な状態にある。	—	—
	3月16日(月) 9時半 晴、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の法面及び河川敷に目立った変化は無く、相変わらず小型の投棄ゴミが目立つ。 ・範囲内全体に少し青い新芽の群落が目立つようになり、春の到来を感じさせる。	—	—
	3月23日(月) 10時 晴、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の法面及び河川敷に目立った変化はなく、全体に新芽が伸び、青さが増してきた。 ・巡視中に大型ダンプと遭遇したが、危険を感じた環境からみて、通行制限をすべきである。	—	—
	3月28日(土) 11時 晴、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・活動範囲内の法面及び河川敷に変化はなく、野草の新芽の青さが目に沁みる。 ・最下流のサッカー及び野球グラウンド周辺には20台位の車が乗り入れ、練習試合か？	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	3月2日(月)	異常なし 河原田橋付近で撮影する。 雨が降っていないため、川に水がかなり少ない。 少し上流でもあまり流れが見えない。 このあたりの川の横にはごみは見当たらない。		—
②	3月7日(土)	異常なし 6.0km付近で撮影する。 雨が降っていたのか、川には水が見られる。 だいぶ日が伸びてきたのか、夕方まで明るい。 草木は枯れているが、ごみはない。		—
②	3月15日(日)	異常なし 6.0km付近で撮影する。 やはり雨が少ないので川に水量はほとんどない。 この後ろで水は止まっている。		—
①	3月28日(土)	異常なし 河原田橋付近を撮影。 横からの合流する水を見て、若干雨が降っていた感じがするのがわかる。 草木を見ると青々としてきたので春らしくなっている。		—

鈴鹿川水系鈴鹿川派川右岸(近鉄線付近～高岡橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
③	3月2日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし (新大正橋南詰から東方撮影) ・乾燥した状態が続いている ・少し緑が見え隠れ 		—
④	3月10日(火)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし ・ゴミ等特になし (高岡橋東方から撮影) ・少し増水しゆったり流れ 		—
⑤	3月20日(金)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし ・細かなごみが堤防道路に少し目立つ (車道としての堤防道路) 		—

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川① 鈴鹿川派川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

活動範囲【1】

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで

活動範囲【3】

鈴鹿川派川右岸(1.8km)四日市市楠町(近鉄線付近)から
鈴鹿川右岸(6.6km)鈴鹿市高岡町(高岡橋付近)まで

