

櫛田川水系櫛田川左岸 4.4km～7.0km,11.0km～13.6km  
 (左岸:魚見橋付近～トライス本社工場付近、JR紀勢線付近～新両郡橋)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	4月1日(水)	異常なし 魚見橋両岸～櫛田橋両岸を巡視です。 東部松阪側堰堤の階段付近に空き缶やタバコ吸殻多数捨ててありました。処理済み。久しぶりにゴミがありましたね。 法面、道路、堰堤に異常なし。 水量少々だけ増えてます。	—	—
	4月4日(土)	異常なし 櫛田橋両岸～魚見橋両岸を巡視。 朝巡っている時は、どんより雲空でしたが…帰る頃には、雨が降り出しましたね。これで少量でも水位上がればよいですね。 法面、道路、堤防に異常ありません。	—	—
	4月6日(月)	異常なし 魚見橋～櫛田橋両岸を巡視です。 朝から暖かくて気持ちの良い日でしたね。 水量も少なくとも安定していて水色もきれいでした。 堰堤まわりにゴミも無くて◎でしたね。 法面、道路、堤防に異常ありません。	—	—
	4月8日(水)	異常なし 魚見橋～櫛田橋両岸を巡視しました。 朝からいいお天気でしたね。 水量が少し心配ですが…水色はキレイでした。 法面、道路、堤防に異常ありません。 ゴミもなし◎	—	—
	4月10日(金)	異常なし 櫛田橋右岸～魚見橋右岸を巡視です。 やっとまとまった雨が降ってくれましたね。これで少しでも水位上がってくれることを願います。 このところ巡視では、ゴミもほとんど目につかず大変◎ですね。 法面、道路、堤防に異常なしです。	—	—

	4月12日(日)	異常なし 榑田橋両岸～魚見橋東部堰堤を巡視。 春っぽい一日。 川にも散歩や釣り人など多数の方達がいきました。 水位が上がってきましたね。 ゴミもなくて大変◎ですね。 法面、道路、堤防に異常なしです。	—	—
	4月15日(水)	異常なし 魚見橋両岸～榑田橋両岸を巡視です。 しっかりと雨降りの日でしたね。傘さして河岸堤防を巡視しましたが問題なしでした。 法面、道路、堤防に異常なし。水位上でした。	—	—
	4月18日(土)	異常なし 榑田橋左岸～松名瀬河口までを巡視。 午後から巡視でしたが、天気も戻って快晴でしたね。 雨が降ったおかげで水量も増している感じですね。 河口付近には、水鳥も多数いました。 法面、道路、堤防に異常なし。	—	—
	4月20日(月)	異常なし 魚見橋両岸～榑田橋両岸を巡視です。 道路にコンビニゴミ少々(処理済です) 水位もあと一丁ほしいところですね。 水色は割とキレイです。雨予報も出ているので期待です。 法面、道路、堤防に異常ありませんでした。	—	—
	4月25日(土)	異常なし 榑田橋左岸～松名瀬河口付近まで巡視。 今日は、夕方から巡視へ昼間はどんより曇り空でしたね・・・水位も少しずつ増してきている・・・あと一雨ほしいところですね。 明日は、榑田川で鮎の放流予定ですね。 法面、道路、堤防に異常なし。	—	—
	4月27日(月)	異常なし 魚見橋両岸～榑田橋までを巡視しました。 日曜の夜中降り続いた雨もあってかなりの増水でしたね(紅茶色に濁り出していた)このまま水位が行けば良いですね。 法面、道路、堤防に異常ありませんでした。	—	—

	4月28日(火)	異常なし 多気可動堰堤左岸～櫛田橋下までを 巡視しました。 すっかり増水して堰も越えて、流れも 良いですね。 ゴミも少なくてキレイでした。 このまま、Gウィークも水量安定であれ ば◎ですね。 法面、道路、堤防に異常ありませんで した。	—	—
--	----------	--	---	---

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km  
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	4月3日(金)	異常なし ・流域内や堤防道路にはゴミ等は見当たらない。 ・池上橋より大峯橋間を見て回る。 ・河川敷内には、所々草の生い茂った所があるが、水の流れを妨げるような草ではない。 ・水量は以前よりも多少は多くなってきたものの例年よりも少ない。		—
	4月8日(水)	異常なし ・流域内は、綺麗な方でゴミ等は目立つほどでもない。 ・大峯橋から田子田橋までを見て回る。 ・堤防道路や河川敷内は、草も生えてはいるが、水は河川敷内の低い部分を流れている。 ・河川敷内には、土砂の堆積した場所もある。 ・河道の水量は少ないものの以前より回復してきている。		—
	4月17日(金)	異常なし ・流域内に目立ったゴミ等はほとんど見当たらない。 ・河口から新橋までを見て回る。 ・流域内に目立った状況はなく水量は前よりも増えて河川敷面積も少なくなってきている。 ・桜つつみ公園は、桜の花も終わり新芽がどんどん青くなって来ている。散歩する人も少ない。		—
	4月24日(金)	異常なし ・流域内に異常な状況は見当たらない。 ・新橋から池上橋間を見て回る。 ・河川敷や法面には蔓草が生えて長くなってきた場所がある。 ・この所、雨も多く水量も以前より増えてきているので水の透明度はよくない。でも、農家にとっては、恵の水で田植えにはかかせない水である。		—


# 【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

## 活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)から  
(11.0km) 松阪市中万町(孫川合流点付近)まで  
櫛田川右岸(7.0km) 松阪市高木町地内から  
(11.0km) 多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

## 活動範囲【7】

櫛田川左岸(4.4km) 松阪市魚見町(魚見橋付近)から  
(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで



# 【櫛田川水系】 櫛田川① 佐奈川①

## 活動範囲【7】

櫛田川左岸(11.0km)松阪市山添町(JR紀勢線付近)から  
(13.6km)松阪市射和町(新岡郡橋)まで

## 活動範囲【9】

佐奈川左岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から  
(5.4km)多気町仁田(佐奈川橋付近)まで  
佐奈川右岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から  
(5.4km)多気町五桂(佐奈川橋付近)まで

