



雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)  
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	5月2日(土)	<p>異常なし</p> <p>1. 1km 泥水。ノイバラの白い花が美しい。川表、シャベルカー5台、車両2台、水タンク車、燃料タンク車、駐車。河川敷埋立て、土のう壊し作業。</p> <p>1. 2km カメ1匹。ペットボトル10個、空き缶。</p> <p>1. 8km 左岸散歩1名。</p> <p>2. 0km 左岸車両駐車。</p> <p>3. 3km 農業者車両1台駐車。</p> <p>4. 0km カラスの水浴び。</p> <p>4. 6km イノシシ3頭(子2頭)。</p>		—
②	5月8日(金)	<p>異常なし</p> <p>1. 1km 濁り水。川裏、シャベルカー5台、クレーン車2台、車両4台駐車。右岸、天端鎖開放。車両2台駐車。鉄骨取り壊し。</p> <p>1. 6km サッカーボール、ビニール袋、ペットボトル、空き缶。</p> <p>2. 0km 竹の枝。</p> <p>3. 2km、右岸、崖崩れ。</p> <p>3. 6km 濁り水。ノイバラの花が水面に写って美しい。左岸車両2台駐車。つり人2名。</p> <p>3. 8km 車両2台駐車。水位流量観測所、2名観測作業。</p>		—
③	5月15日(金)	<p>異常なし</p> <p>1. 1km 両岸天端の鎖開放。左岸車両3台。右岸車両1台。川表車両6台。シャベルカー5台、コンクリートミキサーカー1台駐車。土のう取り壊しコンクリート作業。</p> <p>1. 6km ノイバラの花が美しい。</p> <p>3. 2km 清流。コイ10匹以上。</p> <p>3. 4km 清流。小魚が多い。トンボ1匹。</p> <p>3. 9km 清流。川底の砂が見える。長い藻の中にスッポン1匹。</p> <p>4. 6km 木の白い花が咲いて美しい。</p>		—

④	5月19日(火)	<p>異常なし</p> <p>1. 1km 川表、シャベルカー4台、作業員6名以上。両岸天端の鎖開放。左岸車両1台駐車。右岸ガードマン1名、パイロン2個、通行止め。クレーン車1台駐車。ノアザミの紫色の花が咲いて美しい。</p> <p>1. 4km 左岸、耕運機1台通行。  1. 6km 空き缶、竹の枝。  1. 9km カメ1匹。  3. 0km 長い鉄の板。  3. 6km 濁り水。色のコイと黒コイ  3. 8km 清流。長い藻。</p>		—
⑤	5月25日(月)	<p>異常なし</p> <p>1. 1km 両岸天端鎖開放。左岸車両1台駐車。川表、ヒメジオンの白い花が咲いて美しい。花に紋白蝶、コイ3匹。</p> <p>1. 5km 川裏法尻、農業者2名、耕運機1台、車両1台駐車。</p> <p>1. 9km 左岸川裏に農業用水ポンプ管設置。  2. 2km カイツブリ1羽。  2. 7km ブロックにカメ1匹。  3. 3km ツバメ、枝に5羽。  4. 2km 清流。川底の砂が見える。スッポン3匹、コイ5匹。</p>		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	5月7日(木)	異常なし ・島田橋水位計 70cm。 ・一志橋 この橋下の堰は満水。"分水、 をしていた。 ・大谷川水位標、大谷川水門水位標 50c m。 ・大谷川は濁り、本流に注いでいた。(写真 ㊦) ・ゴム堰、古田井堰堤 共に "分水、と本 流に水を供給していた。 ・中川水門水位標 50cm。	写真-㊦ (下段)	-
	5月13日(水)	異常なし ・中川水門水位標 40cm。 前の中村川は、ほんの少し濁っていた。 ・古田井堰堤 この堰で中村川は100% "分 水、だった。 ・ゴム堰 堰き止めた中村川の水を "分水 、中だった。 ・大谷川水位標 40cm。水門水位標 44 cm。 ・一志橋下の堰でも殆ど水を "分水、し ていた。 ・島田橋水位計 60cm。	-	-
⑦	5月23日(土)	異常なし ・島田橋水位計 60cm。 ・大谷川水位標、水門水位標 38cm。 ・古田井堰堤 中村川本流の水量をほぼ " 分水、していた。この堰から漏れ出た水だ けが下流に流れていた。(写真㊧) ・中川水門水位標 43cm。	写真-㊧ (下段)	-
⑨	5月28日(木)	異常なし ・天花寺橋 この橋の中央から上流と下流 を見渡した。かろうじて底まで見えた。 ・古田井堰堤 "分水、をほぼしていた。用 水には小魚が群れていた。 ・大谷川水位標、水門水位標 47cm ・一志橋 この橋の下では、"分水、と本流 へ中村川の水を流していた。(写真㊨)	写真-㊨ (下段)	-

㉗



㉘



㉙



# 【雲出川水系】

## 中村川① 波瀬川①

