

榎田川水系榎田川左岸 4.4km～7.0km,11.0km～13.6km
 (左岸:魚見橋付近～トライス本社工場付近、JR紀勢線付近～新両郡橋)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月2日(土)	異常なし 榎田橋～魚見橋両岸を巡視しました。 朝方は、過ごしやすい気温でしたが、 お昼頃には暑い位になりましたね☀ 小鮎や小魚が多数見られます。虫類 も多くなってきました。 巡視を終了する頃に地震があつてビッ クリしました。 法面、堤防、道路に異常なし。	—	—
	5月3日(日)	異常なし 榎田橋～魚見橋両岸を巡視しました。 どんより曇り空で、少しずしい朝でし たね。 東部堰堤下側に小鮎や小魚が多数群 れていました。(手長エビもチラホラと♡) 水位安定ですが、もう少し水量ほしい ところです。 法面、堤防、道路に異常なし。	—	—
	5月8日(金)	異常なし 魚見橋両岸～榎田橋を巡視しました。 このところの雨降りで増水しましたね。 これなら魚達も堰堤こえて、上流へと 登っていけるかしら？ 流れが強いので堤防キワに少しゴミが あり、処理しました。 法面、堤防(少しゴミあり)、道路に異 常なし。	—	—
	5月10日(日)	異常なし 多気可動堰堤～魚見橋両岸を巡視し ました。 しっかりと増水していい感じですね。天 気も良くてカラッといい日和でした。ゴミ もなくて◎でした。 このまま水位が保たれるといいです ね。 法面、道路、堤防に異常ありませんで した。	—	—
	5月14日(木)	異常なし 榎田橋両岸～魚見橋両岸を巡視で す。 お昼前に巡りましたが、ゴミもなく水位 も高く良好でしたね。草がそろそろ長く 伸びてきています。 にごりも少なくキレイでした。日増しに 暑くなってきましたね。 法面、堤防、道路に異常ありませんで した。	—	—

	5月16日(土)	<p>異常なし 榎田橋両岸～松名瀬河口左岸を巡視。 朝からスッキリと晴れて、いい日和でしたね。 水量、水色もキレイで高くていい感じですね。今日は河口まで巡りましたが、見える化のおかげでゴミも少なかったです。 法面、道路、堤防に異常ありません。</p>	—	—
	5月17日(日)	<p>異常なし 榎田橋両岸～魚見橋両岸を巡視です。 今日のはぐんぐん気温上がって、暑い日でしたね☀️ 川岸や河原が見える化で整備されたので、ゴミがほんとに少なくていいですね。散歩や釣り人も多いのにキレイです。 法面、堤防、道路に異常なし。</p>	—	—
	5月19日(火)	<p>異常なし 榎田橋両岸～魚見橋両岸を巡視です。 朝から良い天気でしたね。 堰堤を超えて流れもあり、にごりも少なく良好ですね。水鳥や小魚も多く見られました。ゴミも無しです。 法面、道路、堤防に異常ありませんでした。</p>	—	—
	5月20日(水)	<p>異常なし 多気可動堰から榎田橋両岸を巡視。 今回は、カヌーで多気上流から巡りました。浮遊物(ペットボトル、弁当ゴミ少々)を処理しました。 水量も安定していて、いい感じですね。その後は問題も無かったです。 法面、道路、堤防に異常なし。</p>	—	—
	5月21日(木)	<p>異常なし 多気可動堰上流を巡視しました。 昨日、浮いていた(大き目のゴミ、流れてきた物)を処理しにカヌーで浮きました。(廃ローブやペットボトル、農業袋など)ひろって処理完了です。 法面など異常なし。</p>	—	—
	5月27日(水)	<p>異常なし 榎田橋両岸～魚見橋両岸を巡視しました。 お昼すぎから巡ったのですが、一日中弱かったり強かったりの雨模様でしたね。 ゴミもなく、水量もいい感じでした。このまま水位安定していてほしいですね。 法面、道路、堤防に異常ありません。</p>	—	—

	5月31日(日)	<p>異常なし 榎田橋左岸～魚見橋兩岸を巡視しました。 朝一から曇り空でしたね。 東部堰堤の下にタバコ吸ガラ、缶のゴミ(処理済み)少々でした。水位も水色もいい感じですね。台風が気になるところです。 法面、道路、堤防に異常なし。</p>	—	—
			—	—
			—	—
			—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月8日(金)	異常なし ・流域内には不法投棄やゴミ等は見当たらない。 ・落合橋より佐奈川橋間を見て回る。 ・河川敷内には、草や笹が生い茂り、低い所を水が流れている。大水が出ると流れを妨げることが、心配である。 ・水量は以前よりも多少は多くなってきたものの例年よりも少ない。		—
	5月14日(木)	異常なし ・流域内は、綺麗な方でゴミ等は目立つ程でもない。 ・西山橋から田子田橋までを見て回る。 ・河川法面や河川敷内は、蔓草も生えてはいるが、水は河川敷内の低い部分を流れている。 ・河川敷内には、蔓草や雑草が多く生えている。 ・水の中には小さい魚がたくさん泳いでいる。		—
	5月20日(水)	異常なし ・堤防道路には、ゴミ等は見当たらない。 ・田子田橋から小野寺橋までを見て回る。 ・小野寺橋下は、河川が90度近くカーブしているので流域内に土砂が堆積している。今は、たいして目立った状況ではない。 ・水量は前よりも増えて河川敷面積も少なくなっている。今後、土砂の撤去も考えなければならぬだろう。		—
	5月28日(木)	異常なし ・流域内や堤防道路には、異常な状況は見当たらない。 ・小野寺橋から落合橋間を見て回る。 ・上流の河川敷や法面には草が生えて長くなってきた場所がところどころあり、蔓草も長くなっている。 ・ここに来て、降水量も多くなり、水量も前に比べて増えてきているので水の濁りは多少ある。		—
		・堤防道路や法面は気にならないが、河川敷内は流域全体草丈が長い。 ・今後予想される台風や大雨等による水位の上昇に伴う水の流れが気になる。		


【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

活動範囲【7】

櫛田川左岸(4.4km)松阪市魚見町(魚見橋付近)から
(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで



【櫛田川水系】 櫛田川① 佐奈川①

活動範囲【7】

櫛田川左岸(11.0km)松阪市山添町(JR紀勢線付近)から
(13.6km)松阪市射和町(新両郡橋)まで

活動範囲【9】

佐奈川左岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町仁田(佐奈川橋付近)まで
佐奈川右岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町五桂(佐奈川橋付近)まで

