

宮川水系宮川左岸(宮川河口付近～度会橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月1日(金)～ 5月11日(月)	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子)</p> <p>◎5月7日 5月連休明けの本日、宮川出張所に4月の報告書を提出する。度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。～宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事をやっている。P1～P5は宮川右岸に完了済、異常なし。左岸はP6、P7、P8の工事である。今日は、橋脚のほぼ半分が完了、又、8月から残りを工事するとの事。P6、P7は、シャベルカーで、周りの土を掘り上げ、ダンプカーで他所に運んでいた。P8は完了。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(一人釣りをしている人が居た)～磯緊急時土のブロック置き場～磯船着き場～磯町津波避難所(このあたりの草がかなり伸びてきた)～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(車が2台、別々に休憩し、散歩が別々に3名、釣りをしている人が1名)その他の異常なし。</p> <p>◎5月11日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事中。本日は、左岸のP6、P7、P8のうち、P6、P8は半分完了。残りは8月以降。P7のみ、残りの周りの土、土のうをダンプカーで次々運び出していた。今週中には終わりそう。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(車が2台休憩中)その他の異常なし。</p>	-	-
	5月12日(火)～ 5月18日(月)	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子)</p> <p>◎5月14日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事、本日は、P6、P8は橋脚の約半分は完了。周りの土砂土のうものぞかれた。P7、周りの土砂土のう取り除き中。全て終われば、いったん休止して、8月から残りの橋脚を完成させる。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(車の休憩は2台、他に男性2名が別々に散歩していた)その他、所々の場所で草が伸びかけており、側道の表示灯の見難いところが生じている。そろそろ箇所箇所、草刈りを始めてほしい。その他、異常なし。</p> <p>◎5月18日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事、写真㉞、右岸完成品P4、P5。写真㉟、左岸P6。写真㊱、P7。写真㊲、P8。左岸は途中完成。5月末までで周りの土砂を除去完成。次回工事は、責任者に確認、10月開始。汁谷川水門～(所々の側面の草が伸びており、草刈りを順に始める必要がある)近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～(車が3台休憩中)榎原河口、特に異常なし。</p>	写真一㉞ ①②③ (下段)	-
	5月19日(火)～ 5月22日(金)	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子)</p> <p>◎5月21日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。本日、P6、P7、P8、5月18日の写真どおり、周りの土もキレイに除かれて、10月からの工事を待つのみ。シャベルカーを4台使い、ダンプカーに乗せ、次々と入口関係の土砂を、どこかに運搬している。作業員はほとんどおらず、警備員が、3人当番をしていた。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯緊急時土塊ブロック置き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(各所の草が伸びかけており、そろそろ場所により、草刈りが必要。出張所からは、6月に入れば、場所と日にちの、草刈りの連絡があった)(河口付近で車が1台、休憩していた)その他の異常なし。</p>	-	-

	<p>5月23日(土)～ 5月31日(日)</p>	<p>異常なし(新宮川橋施工の様子) ◎5月25日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。P6、P7土手入り口まできれいに、ダンプで他所に運び、終了。P8の工事、中間まで完了。周りの土も、きれいに除去され、今日は、出入り口の、土嚢土砂を大型シャベルで掻き揚げて、ダンプカーで次々運搬していた。間もなく完了の様子である。汁谷川水門、2人の作業員がチェックしていた。異常なしとの事。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原船着き場～(女性3人が連れだって散歩していた。車が4台停車しており、1台は、黄色い作業服の男子が土手下で、作業中であった。その他、榎原河口、異常なし。 ◎5月28日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、本日で、新宮川橋の橋脚P6、P7、P8の中間工事、完了。周りの土砂、土嚢等も、綺麗に、他所への運搬完了。次回の工事はP6、P7、P8の高さをP1～P5までに揃えて高くする。10月より開始。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯土嚢置き場～磯船着き場～磯町津波避難場所～御園町飛び地～榎原町船着き場～(本日は小雨が降っており散歩の人、自転車散歩等おらず。車3台の休憩が停車していた)榎原河口 その他異常なし。</p>	-	-
--	-------------------------------	--	---	---

㊦



㊧



㊨



㊩




宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①②	5月4日(月) 5月5日(火)	異常なし(水辺の楽校の様子 度会橋の様子) ・①水辺の楽校 GWの中日、多数の車が!(30台以上)。風が強いので火の取扱い注意&テントなど飛ばされないように! ・②度会橋 橋脚補強工事、ほぼ完成。土嚢が撤去され、工事前の川の流れに!	写真-㉗① (下段)	-
①③	5月12日(火) 5月16日(土)	異常なし(河川敷に破竹発見 水辺の楽校の様子) ・③河川敷遊歩道 遊歩道脇の雑草から今年も破竹が顔を出し始めました。 ・①水辺の楽校 水遊びがしたくなる季節になってきました。キャンパー10数組。	写真-㉘① (下段)	-
④	5月26日(火)	異常なし(宮川右岸の堤防除草) ・④河川敷遊歩道 対岸、除草作業が始まりました。堤防法面が綺麗になっております。	写真-㉙ (下段)	-
①⑤	5月27日(水)	異常なし(河川敷に亀発見 宮川左岸の堤防除草) ・⑤河川敷 大きな亀(30cm程)が瀕死の状況。頭部にキズあり、カラスにやられたか。 ・①昼田～岩出間 除草作業、ご苦労様です。熱中症対策は十分に!	写真-㉚ (下段)	-

(別紙1)

ア



イ



ウ



遊歩道脇の雑草から今年も破竹が顔を出し始めました。

エ



オ



カ



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	5月10日(日)	異常なし(お木曳行事に伴う公園利用の様子) 宮川堤防の度会橋付近は、お木曳行事の為車 と人でいっぱいであるが、ゴミ等は無しで異常無 しです。	写真一⑦ (下段)	—
⑦	5月25日(月)	異常なし(雑木の伐採について) 大倉樋門の辺りの雑木が大きくなり、樋門の状 況が見にくいので木を切してほしい。	写真一① (下段)	—
⑧	5月29日(金)	異常なし(堤防除草後の様子) 堤防の除草作業で美しくなり、散歩及びジョギ ングの人も喜んでいました。	写真一⑦ (下段)	—

⑦



①



⑦



【宮川水系】

宮川①②③



活動範囲【10】【11】
宮川左岸：(7.0km)伊勢市川端町(度会橋付近)から
(11.6km)度会郡玉城町岩出(岩出水位観測所)まで

活動範囲【12】
宮川右岸：(6.1km)伊勢市御蘭町高向(JR参宮線宮川橋梁付近)から
(10.4km)伊勢市大倉町(南勢水道宮川水管橋下流付近)まで