

櫛田川水系櫛田川左岸 4.4km～7.0km,11.0km～13.6km
 (左岸:魚見橋付近～トライス本社工場付近、JR紀勢線付近～新両郡橋)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	6月1日(月)	異常なし 櫛田橋両岸～魚見橋両岸を巡視しました。 水量少し安定でキレイですね。でも、明日の台風が気になるところです。 法面、堤防、道路に異常ありません。	—	—
	6月2日(火)	異常なし 櫛田橋左岸～魚見橋左岸を巡視。 雨風とも強くぐんぐん水量増えました!!これは、多気可動堰堤超えまちがいなしですね。今のところ、法面、堤防、道路に異常ありません。	—	—
	6月3日(水)	異常なし 多気堰堤～東部下堰堤まで巡視です。まだ台風のあとで風強めの日ですね。 多気可動堰堤下して放流の為、東部下の堤防は水位超えていました。(草原まで増水)水位は当分注視必要ですね。	—	—
	6月5日(金)	異常なし 櫛田橋両岸～松名瀬河口までを巡視。 夜中から朝方まで雨が降ってヒンヤリとした雲の日でしたね。 水位も少しづつ下がりはじめました。 増水時に流れてきた流木など多数あり。 法面、道路、堤防には異常ありませんでした。	—	—
	6月8日(月)	異常なし 多気可動堰堤～魚見橋までを巡視。 朝の巡視時には、晴れ間も出ていい感じの日でしたね。 台風後の雨続きと増水でかなりの水量と濁りでした。 流れ着いたペットボトル等のゴミを処理(済み)他のところ異常なしです。	—	—

	6月13日(土)	異常なし 櫛田橋～東部堰堤までを巡視です。 どんよりと曇り空でしたね。水位も多めで濁りもまだまだ引かない感じですね。 小鮎の遡上も見受けられて、鳥や生き物が活発な時期になってきました。 法面、道路、堤防に異常なしです。	—	—
	6月14日(日)	異常なし 櫛田橋両岸～魚見橋左岸を巡視。 朝から曇り空で小雨交じりの日でしたね。 水量やや多めの濁り少々ですね。地元の人達が鮎をすくって楽しんでました。 法面、道路、堤防に異常ありませんでした。	—	—
	6月17日(火)	異常なし 櫛田橋～魚見橋を巡視しました。 朝から曇り空少し蒸し暑さを感じましたね。 水量は多めですが、濁りが少しづつ抜けてきましたね。 水鳥が多数見られました。 法面、道路、堤防に異常ありません。	—	—
	6月20日(土)	異常なし 櫛田橋両岸～魚見橋両岸を巡視です。 昨夜から雨が続いて小雨の日でしたね。 流れ着いたゴミもひとそろい拾い終えて問題なし。 水量多めで濁りは無くなってきましたね!! 法面、道路、堤防に異常ありません。	—	—
	6月21日(日)	異常なし 櫛田橋両岸～魚見橋左岸を巡視。 朝には晴れ間が出て少し暑くなりましたね。水量も落ち着いて少し多め、濁りも無く良い感じですね。 ゴミも無く法面、道路、堤防に異常なし。	—	—
	6月22日(月)	異常なし 櫛田橋左岸～東部堰堤左岸を巡視。 雲の多い朝でしたね。 ゴミも見当たらず、水量も少し減って水色も良好でした。 法面、道路、堤防にも異常ありません。	—	—

	6月23日(火)	異常なし 魚見橋左岸～櫛田橋左岸を巡視。 今日も曇りの朝でしたね。水量安定で 堰堤にサギや水鳥が見られました。 水色もキレイですね。 法面、道路、堤防に異常なし。	—	—
	6月25日(木)	異常なし 櫛田橋左岸～魚見橋左岸を巡視。 台風の接近に伴い雨降りでしたね。 水量も増え始めて濁りも出始めてきま した。 法面、道路、、堤防に異常なし。 明日からの台風の影響が気掛かりで す。	—	—
	6月26日(金)	異常なし 魚見橋左岸～多気可動堰堤左岸を巡 視しました。大雨の降る日でしたね!! 東部堰堤下とかは、草原も水がついて ました。かなり水量多く車内から巡視と なりました。 法面、道路、堤防に異常なし。	—	—
	6月28日(日)	異常なし 東部可動堰堤左岸～多気可動堰堤左 岸までを巡視しました。 さすがに増水、土砂濁りで櫛田橋上流 可動堰堤を開放していましたね。 ときおり強い雨でした。 法面、道路、堤防に異常ありません。	—	—
	6月29日(月)	異常なし 東部可動堰堤左岸～多気可動堰堤左 岸までを巡視。 降り続いた雨も止んで晴れた日です ね。 東部堰堤にてタモ網にてカワムツ、鮎、 オイカワ、カワヨシなどを見つけることが 出来ました。生長・生息は良好ですね。 法面、道路、堤防に特に異常ありませ ん。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	6月6日(土)	異常なし ・流域内は、不法投棄やゴミ等は見当たらない。 ・大峯橋より西山橋間を見て回る。 ・河川敷内には、草等が生い茂り、低い所を水が流れている。 ・水量は以前よりも多くなってきている。 大峯橋上流には、2匹の鯉が流れの緩やかな所を悠々と泳いでいる。		—
	6月11日(木)	異常なし ・流域内は、ゴミ等見当たらない。 ・落合橋から佐奈川橋までを見て回る。 ・河川法面や河川敷内は、笹・草・蔓草いろいろ生えている ・水の中には小さい魚がたくさん泳いでいる。		—
	6月19日(金)	異常なし ・堤防道路には、ゴミ等は見当たらない。 ・小野寺橋から落合橋までを見て回る。 ・小野寺橋より上流には、田圃に水を入れるための井堰があり、ゴミ等でつまることなく水路に流れている。 ・水量は、以前に較べて増えてきている。 ・改修された堤防道路の法面に草が生えてきた。		—
	6月30日(火)	異常なし ・流域内や堤防道路には、異常な状況は見当たらない。 ・池上橋から大峯橋間を見て回る。 ・堤防道路の法面には草が生えて長くなってきた。 ・法面には、珍しくスーパーの袋に入っていたと思われるゴミが散乱していた。多分カラスがどこからか運んできたと思われる。		—
		・佐奈川の支流ある油夫川流域の草や木々が大きくなってきた。 ・今後予想される台風・大雨等による河川の洪水・氾濫等が気に係る。		


【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km) 松阪市櫛田町(トリス本社工場)から
(11.0km) 松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km) 松阪市高木町地内から
(11.0km) 多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

活動範囲【7】

櫛田川左岸(4.4km) 松阪市魚見町(魚見橋付近)から
(7.0km) 松阪市櫛田町(トリス本社工場)まで



【櫛田川水系】 櫛田川① 佐奈川①

活動範囲【7】

櫛田川左岸(11.0km)松阪市山添町(JR紀勢線付近)から
(13.6km)松阪市射和町(新両郡橋)まで

活動範囲【9】

佐奈川左岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町仁田(佐奈川橋付近)まで
佐奈川右岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町五桂(佐奈川橋付近)まで

