

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	6月1日(月)～ 6月8日(月)	異常なし(台風6号通過後の様子) ◎6月4日 6月初頭の1日に宮川出張所へ、5月の報告書を提供する。本日、一昨日の夕方から夜、3日の昼前まで、台風が通り過ぎ、川が異常に増水していた。度会橋～宮川橋～JR鉄橋。異常なし。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱工事は、p6,p7,p8の中間工事完了。今までの工事の機械類・土のう類のすべて取り除き、すっきりと元の公園の状態になった。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(一人釣りをしている人が居た)～磯緊急時土のうブロック置き場～磯町津波避難(このあたりの草がかなり伸びてきた)～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口、その他の異常なし。 ◎6月8日 台風も過ぎ宮川左岸にも、材木の切れ端など木々のゴミが度会橋～宮川河口まで、各所に溜まりになっていた。川水も汚れ、澄んだ状態には暫くかかりそう。度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事中間完了。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(車が2台、休憩中)その他の異常なし。	—	—
	6月9日(火)～ 6月15日(月)	異常なし(漂着した流木・塵埃について) ◎6月11日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。本日は、p6,p7,p8は中間完了。汁谷川水門、近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(魚釣り、別々に2名。車の休憩は2台。他に男性1名が散歩していた。)その他の異常なし。河口から0.6k～1.6k土手下に川縁まで舗装された広い道がある。落書きは、清掃してからそのまま綺麗に異常なし。道に台風の影響で道の半分に、1.3kから1.0k流木が積み重なっている。写真㉗、写真㉘、参照してください。0.9k～0.6kも同様に、写真㉙、写真㉚を参照してください。連絡が遅くなりましたが、大々的な清掃になりますが、ぜひ必要です。早急なる対処をお願い致します。 ◎6月15日 度会橋～宮川橋、JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事、途中完成10月再開始。汁谷川水門～(所々の側面の草が伸びており、草刈りを順に始める必要がある。)近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(草刈の必要あり)～磯船着き場(草刈要あり)～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場(2名の女性が草刈りをしていた。伊勢市の依頼でやってますとの事)～(車が2台休憩中)榎原河口、特に異常なし。	写真一㉗ ①㉘① (下段)	災害申請中
	6月16日(火)～ 6月23日(火)	異常なし(草の繁茂について) ◎6月18日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。P6,p7,p8、途中完成。残りは10月からの工事を待つのみ。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯緊急時使用土のうブロック置き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(各所の草が伸びかけており、そろそろ場所により、草刈りが必要。出張所から、6月に入り場所と日にちの、草刈りの連絡があった。)(河口付近で車が1台、休憩していた)、その他の異常なし。 ◎6月22日度会橋～宮川橋、JR鉄橋、変わりなし。～宮川親水公園(10月から、p6,p7,p8の橋柱工事開始する予定。台風の残骸が思いのほか多く、散歩する人のことなど考慮して、残骸の撤去をやる必要有り。)汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～榎原河口(各所で草が伸びております。)特に異常なし。	—	—

	6月24日(水)～ 6月30日(火)	異常なし(河川の水位について) ◎6月25日 昨日からかなりの雨が降り、かなり増水している。度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚工事。異常なし。ダンプカーが3台休憩中。同じ業者。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～榎原町船着き場、車が2台休憩。その他、榎原河口、異常なし。 ◎6月29日 度会橋～宮川橋～JR鉄橋、異常なし。宮川親水公園、新宮川橋の橋脚p6,p7,p8の中間工事完了。次回の工事はp6,p7,p8の高さをp1～p5までに揃えて高くする。10月より開始。汁谷川水門～近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川橋～磯土のう置き場～磯船着き場～磯町津波避難所～御園町飛び地～榎原町船着き場～(本日は車2台が休憩中のみ)榎原河口、その他異常なし。	—	—
--	-------------------------------	--	---	---

ア



イ



ウ



エ



宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①②	6月2日(火) 6月3日(水)	異常なし(台風6号接近に伴う①水辺の楽校の様子②水位の様子) ・①水辺の楽校 台風6号接近に備え、水辺の楽校閉鎖。簡易トイレ&トイレトラックなど撤収。 ・②中須河川敷 台風6号通過に伴い、結構増水してます。	写真-㉗① (下段)	—
③④	6月6日(土)	異常あり(①不法投棄発見②遊歩道の漂着ごみ) ・③中須河川敷 発泡スチロールなど、ゴミが捨てられている。 宮川出張所へ連絡済 ・④河川敷遊歩道 遊歩道脇に大木&ゴミ(ペットボトルなど)が流れ着いています。細い木が遊歩道に倒れている。	写真-㉗② (下段)	6.26 ①維持業者へ回収依頼
⑤⑥	6月11日(木) 6月13日(土)	異常なし(①度会橋付近の漂着ごみ②不法投棄発見) ・⑤度会橋付近 流れてきたペットボトル、木などが散乱。除草と同時に片付けるのか?大変ですネ!!また、流れてきた竹などが雑木に引っかかっている。(※6/18ペットボトルなどのゴミが回収されています。木くずだけで、除草作業時に片付けたのでしょうか?) ・⑥河川敷遊歩道 6/6ゴミ捨ての近くで、ゴミ(板・鉢・発泡スチロールなど)を再度発見。宮川出張所へ連絡済	写真-㉗③ (下段)	6.26 ①維持業者へ回収依頼
①	6月23日(火)	異常なし(水辺の楽校の散策路の様子) ・①水辺の楽校 竹林の小径、流木・ゴミがすごいですネ!片付け&復旧に多大な費用が!!	写真-㉗④ (下段)	—

(別紙1)

ア



台風6号接近に備え、水辺の楽校閉鎖。
簡易トイレ&トイレトラックなど撤収。

イ



台風6号通過に伴い、結構増水してます。

ウ



発泡スチロールなど、ゴミが捨てられている。宮
川出張所へ連絡済。

エ



遊歩道脇に大木&ゴミ（ペットボトルなど）が流
れ着いています。細い木が遊歩道に倒れている。

オ



流れてきたペットボトル、木などが散乱。除草と同時にかたづけるの
か？大変ですネ！！
流れてきた竹などが雑木に引っかかっている。

6/18 ペットボトルなどのゴミが回収
されています。木くずだけで、除草
作業時にかたづけたのでしょうか？

カ



6/6ゴミ捨ての近くで、ゴミ捨て（板・
鉢・発泡スチロールなど）を再度発見。
宮川出張所へ連絡済。

キ



竹林の小径、流木・ゴミがすごいですネ！
片付け&復旧に多大な費用が！！

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑦⑧	6月3日(水)	異常なし(水位の様子)(大倉ポンプ稼働の様子) 台風6号で宮川の水位も高くなり、近辺の人 も心配で見に来ている人がかなり多くいた。堤防等 には異常無しです。業者の人が大倉樋門の所で 徹夜で樋門の管理をしポンプを回していた。大倉 樋門の所も異常無しでした。	写真－㉗㉘ (下段)	出水時の浸水被害軽減 のために伊勢市が設置 した仮設ポンプである。
⑨	6月6日(土)	異常なし(漂着した流木・塵埃について) 台風で流木等が散乱しているのでここにゴミ等 も捨てられる可能性もあるので早く撤去をお願い します。	写真－㉙ (下段)	災害申請中
⑩	6月11日(木)	異常なし(堤公園内の漂着物撤去の様子) 度会付近の広場で台風の流木・ゴミ等を、業者 の方が撤去をしていました。周りもかなりきれい になり、ゴミ等もありませんでした。	写真－㉚ (下段)	堤公園内の漂着物は、 占有者である伊勢市で 撤去対応を行っている。
⑪	6月27日(土)	異常なし(漂着した流木について) 台風7号・8号の影響で水位も少し増水している が異常無しで、台風6号の増水で、大きな流木が 散乱しています。	写真－㉛ (下段)	災害申請中



