

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	6月 8日 (月) 9時 晴、南風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面及び河川敷に先日の台風6号の爪痕は見当たらず。 ・鈴鹿川は川幅いっぱい増水したものの河川敷には上がらなかった。	—	—
	6月14日(日) 10時 薄曇、南風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面の野草の茂みは徐々にその範囲を広げている ・河川敷はグラウンドを中心に綺麗に整備されている ・河道の水量は元に戻った。 ・グラウンドでは野球をする人数人あり。	—	—
	6月22日(月) 9時 薄曇、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面の野草は勢いを増しており、場所によっては見通しを遮っている。 ・河川敷はグラウンド及び周辺は整備されている。 ・河道の水量はやや多め。	—	—
	6月28日(日) 10時 曇、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面の野草は所々視界を遮る位に茂った所があり、そろそろ伐採時期か？ ・河川敷及びグラウンドはよく整備されている。 ・河道の流量は台風の余波で流量多し。	—	—
		これにて10年間に渡るパトロールの役割を終えます。10年間に大きな災害がなく、無事であったことに感謝するとともに、今後も無事であることを沿岸住民として祈念いたします。' 26-6-30		長年にわたり河川愛護モニターとしてご活動いただき、誠にありがとうございました。

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	6月1日(月)	異常なし 河原田橋付近を撮影する。 周囲には草木が生い茂り、なかなかゴミを発見しにくい。 上流部に池田川との合流するところに乗用車が入りこんでおり、釣りのようなことをしていた。		—
②	6月3日(水)	異常なし 台風が過ぎた後のようで、6.0km付近ではかなりの水量が見られた。流れも速く水は濁っている。 ゴミなどは見かけない。		—
③	6月14日(日)	異常なし 河原田橋あたりから撮影。 雨が降ってから少し日にちが経った分水量は少ない。		—
④	6月27日(土)	異常なし 貝家橋から下流を撮影。 台風が来ているときの川の様子だが、かなり水量がある。 合流したところなので増えて流れが速いのが分かる。		—

鈴鹿川水系鈴鹿川派川右岸(近鉄線付近～高岡橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	6月1日(月)	・区域内異常なし ・法面刈り取ったところもすでに繁茂(新大正橋東から撮影) ・派川側つる草の成長が早く感じる		—
⑥	6月10日(水)	・区域内異常なし ・大雨でのごみが多く残留(高岡橋から東向き撮影) ・台風が過ぎ1週間 流れも落ち行く		—
⑦	6月20日(土)	・区域内異常なし ・法面でキツネ休んでいる姿視認(伊勢鉄道東側から撮影) ・鉄橋部分に樹木が覆う程成長		—

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川① 鈴鹿川派川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

活動範囲【1】

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで

活動範囲【3】

鈴鹿川派川右岸(1.8km)四日市市楠町(近鉄線付近)から
鈴鹿川右岸(6.6km)鈴鹿市高岡町(高岡橋付近)まで

