


【櫛田川水系】 櫛田川 ①




【櫛田川水系】 櫛田川① 佐奈川 ①

活動範囲【9】


櫛田川左岸(4.4km) 松阪市魚見町(魚見橋附近)から
(13.6km) 松阪市射和町(新両郡橋付近)まで

活動範囲【10】

佐奈川左岸(0.0km) 多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km) 多気町仁田(佐奈川橋付近)まで
佐奈川右岸(0.0km) 多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km) 多気町五桂(佐奈川橋付近)まで



【櫛田川水系】 櫛田川 ①




【櫛田川水系】 櫛田川① 佐奈川 ①

活動範囲【9】

櫛田川左岸(4.4km) 松阪市魚見町(魚見橋付近)から
(13.6km) 松阪市射和町(新両郡橋付近)まで

活動範囲【10】

佐奈川左岸(0.0km) 多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km) 多気町仁田(佐奈川橋付近)まで
佐奈川右岸(0.0km) 多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km) 多気町五桂(佐奈川橋付近)まで



令和8年7月 河川愛護モニター報告書【櫛田川水系】

櫛田川左岸(魚見橋付近～新両郡橋付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
	7月2日(木)	異常 なし	櫛田橋左岸～魚見橋左岸を巡視。 今回は、法面、道路へのゴミ拾いに集中しました。(ペットボトル数本とコンビニゴミ1袋分)よく管理されてて少ないので安心しました。(見える化の効果ですね) 法面、道路、堤防に異常ありません。 各河川へ遊びに行きますが、櫛田川はキレイですね。	—	—
	7月3日(金)	異常 なし	櫛田橋左岸～東部堰堤下までを巡視。 東部堤防下にて、手網にて魚観察など(オイカワ、川ムツ、小鮎など)雨の増水にて多数見られました。 堤防上に、鮎以外の小魚を捨てる方がいたので、少し話して理解してもらいました。 法面、道路、堤防に異常なしです。	—	—
	7月7日(火)	異常 なし	櫛田橋左岸～東部堰堤下までを巡視です。 たくさん降った雨も少しおちつきましたね。 水位は多め、にごりは少々でした。 櫛田橋上の可動堰堤に小鮎が群がってまっ黒になっていました。 法面、堤防、道路に異常ありません。	—	—
	7月12日(日)	異常 なし	魚見橋両岸～東部堰堤下までを巡視です。 日曜で櫛田橋下には、水遊びや犬の散歩の方達が来られていました。 ゴミもなく問題ありませんでした。水は多めです。 法面、堤防、道路には異常ありませんでした。	—	—

	7月13日(月)	異常 なし	櫛田橋左岸～魚見橋左岸を巡視。 雲が多く蒸し暑い日でしたね。 今日はカヌーを出して、増水時に流れてきた(ゴミ、ペットボトル)を拾い集めました。前回より少なくてホッとしました。 水位高め、にごり少々。 法面、堤防、道路に異常なし。	—	—
	7月14日(火)	異常 なし	櫛田橋両岸～魚見橋両岸を巡視です。 本日は、上流部へカヤックでゴミ拾いしました。ペットボトルや空袋が少々のみでした。 小魚が堰堤下に沢山いました。アオサギに白サギも！！ 法面、堤防、道路に異常ありませんでした。	—	—
	7月19日(日)	異常 なし	魚見橋両岸～櫛田橋左岸を巡視です。 連休とあって、泳いだり、魚釣りする人達が見られました。 水位はやや少な目ですが安定してますね。 法面、堤防、道路に異常なしです。	—	—
	7月20日(月)	異常 なし	櫛田橋両岸～魚見橋両岸を巡視です。 水位は安定、にごり少々ですね。 水温がやや高めで気になるところ、毎日暑いですからね！！ 法面、堤防、道路に異常なしです。	—	—

	7月23日(木)	異常 なし	櫛田橋左岸～東部堰堤まで巡視です。 暑いですね。日差しが刺すようでイタイ。 水位は安定、にぎり少々です。 ゴミも少なく◎ですね。 法面、道路、堤防に異常なし。	—	—
	7月26日(日)	異常 あり	魚見橋左岸～櫛田橋左岸を巡視です。 前回、異常(魚が死んでいました)を見つけたので、カヌーで浮いて確認しました。鮎ばかり20数匹死んでいて、水鳥が群がっていました。(サギとウ)日照りで高水温が問題ですかね？ 法面、道路、堤防に異常なし。	—	地元の漁協様からも7/25に情報を頂いています。毎年この時期にみられ酸欠が原因と思われます。情報を頂いた翌日(7/27)には死んだ鮎は確認できていません。
	7月27日(月)	異常 なし	魚見橋兩岸～多気可動堰堤左岸までを巡視。 このところの気温上昇で高水温＋酸欠で小魚が弱ったり死んだりしている様子ですね。今日は6匹ほどで、サギやウのエサになっているようです。 少年達が泳いでいたのがほほえましかったです。 法面、道路、堰堤に異常なし。	—	—
	7月31日(金)	異常 なし	櫛田橋兩岸～松名瀬河口兩岸までを巡視。 魚見橋上流部の堰堤にて4～5人の少年達が泳いでました。夏ですねえ！！ 水位、水色ともにやや少しにぎり少々ありました。 それ以外は異常ありません。(法面、道路、堤防など)	—	—

令和8年7月 河川愛護モニター報告書【櫛田川水系】

佐奈川左右岸(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
	7月2日(木)	異常 なし	・流域内には不法投棄やゴミ等は見当たらない。 ・朝長橋より新橋間を見て回る。 ・河川敷内には、草等が生い茂り、低い部分を水が流れている。 ・水量は前よりも少ないように思う。水の透明度はあるが、魚等は見つけられなかった。		—
	7月9日(木)	異常 なし	・流域内は、草丈があるのでゴミは、見つけにくい。 ・榎尾橋から西山橋までを見て回る。 ・河川法面や河川敷内は、竹・笹・雑草等何でも生えている。 ・西山橋下は多くの砂利が堆積している。この砂利の撤去も今後考えていかなければならないように思う。		—
	7月15日(水)	異常 なし	・堤防道路には、ゴミ等もなく不法投棄も見当たらない。 ・池上橋から立花尾橋までを見て回る。 ・田圃に水を入れるためのゲートがあり、取水口付近は、草刈りもしてあり綺麗である。ゴミ等でつまることなく用水路に流れている。 ・水量は、以前に較べて少なくなっている。 ・堤防道路の法面に草が生えてきたが、気になるほどでもない。		—
	7月24日(金)	異常 なし	・流域内や堤防道路には、異常な状況は見当たらない。 ・新橋から紀勢本線佐奈川橋梁を見て回る。 ・堤防道路の法面には草が生えて長くなってきた。特に蔓草が目立つ。 ・河川敷の草丈も前に較べて長くなってきた。		—
			・佐奈川右岸には、所々竹が生えている場所がある。竹が河川敷の方へ倒れてきてそれにゴミが引っかかり、川の流れを堰き止めて洪水や氾濫になることも想定されるので竹の伐採を進めて行く必要がある。 ・これから大雨や台風等特に心配である。	—	—