

【宮川水系】

宮川①②

活動範囲【12】

宮川左岸：(7.0km)伊勢市川端町(度会橋付近)から
(11.6km)度会郡玉城町岩出(岩出水位観測所)まで

活動範囲【11】

宮川右岸：(6.1km)伊勢市御園町高向(JR参宮線宮川橋梁付近)から
(10.4km)伊勢市大倉町(南勢水道宮川水管橋下流付近)まで



令和8年7月 河川愛護モニター報告書【宮川水系】

宮川左岸(度会橋付近～岩出観測所付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
	7月1日(水)～ 7月8日(水)	異常 なし	異常なし(宮川花火大会準備の様子) ◎7月6日 今期令和8年7月から令和9年6月末まで。 「度会橋～河口まで」から「度会橋付近～岩出観測所付近」 に活動範囲が変更された。7月18日に伊勢奉納花火大会 が実施される。度会橋(橋や堤に、防護柵や防護幕の取 付けが始まっている。)～川端(広い駐車場はこれから具 体的に車の区割りが始まるようだ。此处は堤防から降りられ るので、今後詳細に報告出来ると思う。)～中須町～宮川 水管橋～昼田～たまき水辺の楽校(本日は、3台の車が休 んでいた。休日になれば、キャンプの車が数台、使用に 来るであろう。)～岩出～岩出水位観測所(特に異常なし。)	—	—
	7月9日(木)～ 7月16日(木)	異常 なし	異常なし(宮川花火大会準備の様子) ◎7月16日 伊勢奉納花火大会の準備中です。(写真 ㊦) 度会橋、道路から、花火打ち上げの中が見えないよ う、板を立てている。堤防からも見難いよう、板を立てる最 中です。(写真㊧) 堤防の川側には、川端上から照らせる よう高いところに照明をつけている。(写真㊨) 川端駐車 場も、1台1台副線で表示している。(写真㊩) 度会橋、川 端、中須、宮川水管橋、異常なし。昼田、たまき水辺の楽 校(車が5台、簡単な食事会のような楽しみをしていた。入 り口の駐車場に、大きな車が3台休憩していた。)岩出、岩 出水位観測所、本日は、異常なし。	写真—㊦㊧㊨㊩ (下段)	—

	7月17日(金)～ 7月23日(木)	異常 なし	異常なし(宮川花火大会の様子) ◎7月18日 伊勢奉納花火大会の当日、昼間に巡視する。度会橋は準備完了、川端側は堤防の電灯、準備完了。駐車場、河原方面には、椅子が結構多い。1000脚余りか？既に配置済。その上側には、座ってみられるようにか、シートが結構広く、敷かれている。駐車場は、度会橋の下を利用するようだ。夜間、遠くから見たが、花火が綺麗に上がっていた。その他、中須、宮川水管橋、変わりなく、昼田、たまき水辺の楽校には、キャンピングカー等、車がびっしりと停車されて、キャンプテントも結構張られていた。岩出、岩出水位観測所、異常なし。 ◎7月21日 川端の堤防の電灯を除き、度会橋、川端、中須、宮川水管橋、昼田、水辺の楽校(車の停車無し)、岩出、岩出水位観測所、異常なし。	—	—
	7月24日(金)～ 7月31日(金)	異常 なし	異常なし(川端町河川敷について) ◎7月25日 度会橋、異常なし。川端、変わりなし。中須、異常なし。宮川水管橋付近、異常なし。昼田(伊勢市～玉城町の境界線付近を含む)、異常なし。水辺の楽校(車が5台停車、入り口の駐車場にトラック2台が休憩中)、岩出水位観測所、岩出、異常なし。 ◎7月27日 度会橋、異常なし。川端、異常なし。中須、異常なし。宮川水管橋付近、異常なし。昼田、水辺の楽校(駐車場にトラック3台普通車等4台、停車)、岩出水位観測所、岩出(岩出～昼田の畑側の堤防の草がかなり茂っており、除草の必要有り、側面表示灯も見難い)、以上です。 ◎7月30日 度会橋、異常なし。川端堤より、河原に降り、河原を回る。車乗り入れ禁止の表示が多く、回る箇所は少ない。草も背丈ほどが多く、草刈りをやればすきととするが。異常なし。中須、宮川水管橋、異常なし。昼田、水辺の楽校(玉城町の車が1台、テントを準備中、1台)岩出水位観測所、異常なし。	—	—

ア



イ



ウ



エ



令和8年7月 河川愛護モニター報告書【宮川水系】


宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
①	7月8日(水)	異常あり	(放置自転車について) ゴミなどは無く、朝早く散歩の人が多くなりましたが、小田古川樋門の所に自転車の放置があるので少し様子を見ます。	写真一㉗ (下段)	③に同じ
②	7月18日(土)	異常なし	(宮川花火大会の場所取りの様子) 7月18日の宮川花火大会の準備の為、辻久留から、堤防が通行止めになり、場所取りのシートが置かれていた。	写真一㉙ (下段)	—
③	7月28日(火)	異常あり	(放置自転車について) 小田古川樋門に自転車が約1ヶ月間放置されているので、撤去の方向でお願いします。ゴミ等は無しです。	写真一㉟ (下段)	7/14に所有者から回収する旨返答があったが、状況に変わりないので再度連絡し、8/13に撤去を確認しています。

ア



ウ



エ

