




【鈴鹿川水系】



【鈴鹿川水系】



【鈴鹿川水系】



令和8年7月 河川愛護モニター報告書【鈴鹿川水系】

内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
①	7月5日(日)	異常 なし	河原田橋付近を撮影する。 かなり雨が降っているので水量が多い。 周囲は草木が多く、ごみが見つかりにくい。		—
②	7月12日(日)	異常 なし	同じく河原田橋付近を撮影。 先週に比べても川の水は少ない。 どことなく草木が増えているように思える。		—
③	7月25日(土)	異常 なし	小松橋あたりから撮影。 2週間前と比べ、雨が降っておらず、川は干からびている。 本流よりも支流から流れる水のおかげで下流は流れている。		—
④	7月31日(金)	異常 なし	河原田橋から下流を撮影。 とうとうこの付近でも水量がないため、川に干上がった部分が見られる。 高温と雨が降る気配がないためこのようになっている。		—

令和8年7月 河川愛護モニター報告書【鈴鹿川水系】

鈴鹿川派川右岸(近鉄線付近～高岡橋付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
⑤	7月1日(水)	異常 なし	・区域内異常なし ・大雨のなごりで漂着ごみが多く付着 (鈴鹿大橋から西方撮影) ・護岸にも多く漂着残骸見受けられる		—
⑥	7月9日(木)	異常 なし	・区域内異常なし ・竹等の背丈も高く成長し、最盛期 (鈴鹿大橋東から西向き撮影) ・法面の草も一気に伸び始めている。		—
⑦	7月15日(水)	異常 なし	・鈴鹿大橋西側右岸にパネル放置 (直接出張所連絡)		ご連絡ありがとうございました。河川巡視にて回収済です。
⑧	7月20日(月)	異常 なし	・楠町水源地北護岸でキツネと時々遭遇 以前から同じ場所で何度か。 (初旬に撮影したもの) ・区域内異常なし		—

令和8年7月 河川愛護モニター報告書【鈴鹿川水系】

鈴鹿川右岸(定五郎橋付近～汲川原橋付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
⑬	7月3日(金)	異常 なし	雨上がりで、河川敷のグラウンドや公園に大きな水たまりが出来ていた。 駐車場ではないところに駐車している車があった。背の高い草が多くて、川の水面は全く見えなかった。		—
⑭	7月11日(土)	異常 なし	大雨のため、誰も河川敷にはいなかった。 周辺の道路は渋滞がひどく、注意が必要。 川の水量は最近にしては多かったが、危険はなさそうだった。		—
⑮	7月20日(月)	異常 なし	午前10時頃だったが、とても暑く、訪れる人も車もなし。 草刈り作業の方が1名いた。 高く伸びた草で、川面は見えなかった。 河川敷には全く日陰がない状態。		—
⑯	7月30日(木)	異常 なし	サッカーの練習をしている人たちがいた。 とても暑く、熱中症の危険を感じた。 駐車場ではないところに駐車している車が数台あり、気になった。川面は背の高い草で見えなかった。		—

令和8年7月 河川愛護モニター報告書【鈴鹿川水系】

鈴鹿川左右岸(鹿島橋付近～天神排水樋管付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
⑰	7月7日(火)	異常 なし	雨天が続き水量が増し流れに勢いを感じた。 両岸と共にゴミや異物は発見できず僅かに水が濁っていた。「一級河川鈴鹿川」の看板の文字が読み取れない。 本日より河川両岸の除草作業が開始された。		ご連絡ありがとうございます。現在経過観察中です。
⑱	7月14日(火)	異常 なし	晴天が続き前回より水量が減少、流れはほぼなく穏やか。 除草されて河川両岸の周辺の見晴らしがよく環境美化が図られた。亀山橋20m地点(左岸)に放置物を確認、錆びた金属容器物・ゴミ。		—
⑲	7月22日(水)	異常 なし	連日猛暑日で水位は減少している。 特に前回の状況と変化なし。		—
⑳	7月29日(水)	異常 なし	昨日の雨も水量には影響は無く水位は浅い。 放置されている容器はタンクかボンベのような物であった。 本日の巡回で、初めて駐車して川辺に涼む人と遭遇した。		