



【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】


中村川① 波瀬川①



令和8年8月 河川愛護モニター報告書【雲出川水系】

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
	8月22日(土)	異常 なし	やはり草は生い茂っていたが、今回は水鳥が川に生息している事を確認出来た	写真-下段	—



令和8年8月 河川愛護モニター報告書【雲出川水系】

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
	8月9日(日)	異常 なし	特に異常はないが雨が降らないため水量が少なくなっている。また、台風の時の増水で河床が荒れている。 特に異常なし。連日、厳しい暑さが続いており地面もほぼ乾燥状態となっている。	写真-㊦㊩㊨㊪	—
	8月16日(日)	異常 あり	台風6号による増水で河川敷に残る流木がみられる。	写真-㊧㊫	今後、流木を取り除く 検討をしています。 令和8年度下半期
	8月25日(火)	異常 なし	特に異常なし。雨は降らないものの水量はある程度流れており、取水量も何とか足りている。	写真-㊬㊭	—

㊦



㊧



㊨



㊩



㊪



㊫



㊬





㊭



令和8年8月 河川愛護モニター報告書【雲出川水系】

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近) 波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
	8月8日(土)	異常 なし	・左岸近鉄橋梁～龍天橋 渇水期でも、波瀬川頭首工は満々と水を貯めていた。 ・左岸八太橋 ・左岸2.6k地点 整備完了、きれいになっていた。 ・中島橋上 ・左岸山本橋 下の砂地にスナホリが5・6匹いた。スナホリは方言と思う。		—
	8月14日(金)	異常 なし	・左岸近鉄橋梁～龍天橋 ・右岸龍天橋～近鉄橋梁 ・左岸神場橋 「この橋は冬に補修」と通りがかった人が話していた。中央付近が少し凹んでいた。 ・弘法井頭首工 ・下川原橋	—	神場橋については、橋梁管理者において補修(令和9年度)予定です。
	8月22日(土)	異常 なし	・左岸近鉄橋梁～龍天橋 ・右岸龍天橋～近鉄橋梁 ・八太橋上下 ・左岸弘法井頭首工～第2名松線橋梁 ・下川原橋上下 ・中島橋上下 ・山本橋上下 この三橋付近の瀬では多くの小魚が岩を食べていた。	—	—

	8月27日(木)	異常なし	・左岸近鉄橋梁～龍天橋 ・右岸龍天橋～近鉄橋梁 波瀬川頭首工の空気は抜かれ、通常の流れになっていた。「分水」の役目は終了。 ・八太橋上下 ・神場橋上下 ・左岸弘法井頭首工 ・下川原橋上下 ・中島橋上下		—
--	----------	------	--	---	---