

【宮川水系】

宮川①②



令和8年8月 河川愛護モニター報告書【宮川水系】

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出観測所付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
	8月1日(土)～ 8月8日(土)	異常 なし	◎8月1日 今期7月より度会橋付近～岩出観測所付近に活動範囲が変更になった。度会橋～川端(バス停の川側、河原が川までの広い面積に、広がっている。途中で進入禁止の看板が何箇所かに表示され、川辺には入れない。今日は、小さなテントが2箇所立っていた。おもちゃのヘリコプターを飛ばすようだ。)～中須町～宮川水管橋～昼田～たまき水辺の楽校(車が2台、テントを張り始めていた。)、玉城町の管轄する岩出～昼田の畑側の側道の草が伸びており、表示灯が見えない。草刈りをやる必要がある。)～岩出～岩出水位観測所(特に異常なし。) ◎8月8日 度会橋～川端～中須(この間の川原、異常なし。) 宮川水管橋、～昼田～水辺の楽校(キャンプ場に車が3台休憩中)～岩出水位観測所、岩出～昼田(玉城町と伊勢市の境界までの畑側の側道の草が伸びていたが、刈ってありました。表示灯も良く見えるようになった。)、その他、異常なし。	—	—
①②③ ④	8月9日(日)～ 8月16日(日)	異常 なし	◎8月10日 度会橋、川端、中須、宮川水管橋、異常なし。昼田、たまき水辺の楽校(車が5台、簡単な食事会のような楽しみをしていた。入り口の駐車場に、大きな車が3台休憩していた。)岩出、岩出水位観測所、本日は、異常なし。 ◎8月13日 度会橋～川端～中須(写真㉗、河原への車乗り入れ禁止。写真㉘、乗り入れ禁止の看板が腐りかけている。写真㉙、水たまりがある。)～宮川水管橋、異常なし。昼田、たまき水辺の楽校(写真㉚、車が3台。仲間同士なのか、固まってキャンプテントを用意していた。入り口駐車場ではトラック1台休憩中。)、岩出、岩出水位観測所、異常なし。 ◎8月15日、度会橋～川端～中須～宮川水管橋、異常なし。昼田、たまき水辺の楽校(離れて、車が3台、これからキャンプのようだ。)岩出、岩出水位観測所、異常なし。	写真—㉗㉘㉙㉚ (下段)	—

	8月17日(月)～ 8月23日(日)	異常 なし	◎8月17日 度会橋～川端～川端バス停～中須～宮川水管橋、変わりなし。昼田、たまき水辺の楽校には、(キャンピングカー等、キャンプテントも1個張られていた。)岩出、岩出水位観測所、異常なし。 ◎8月20日 度会橋、川端の堤防、河原進入禁止の箇所が多く、河原には入れない。一応、異常なし。川端、中須、宮川水管橋、昼田、異常なし。水辺の楽校(車の停車駐車場にトラック1台、休憩中。キャンプ場に1台テントを張って昼の食事の準備をしているようだった。)岩出、岩出水位観測所、異常なし。	—	—
	8月24日(月)～ 8月31日(月)	異常 なし	◎8月24日 度会橋、異常なし。川端、変わりなし。中須、異常なし。宮川水管橋付近、異常なし。昼田(伊勢市～玉城町の境界線付近を含む)、異常なし。水辺の楽校(車が5台停車。入り口の駐車場にトラック2台が休憩中。)岩出水位観測所、岩出、異常なし。 ◎8月27日 度会橋、異常なし。川端、異常なし。中須、異常なし。宮川水管付近、異常なし。昼田、水辺の楽校(駐車場にトラック3台、普通車4台、停車)、岩出水位観測所、岩出、(岩出～昼田の畑側の堤防の草がかなり茂っており、除草の必要有り、側面表示灯も見難い)、以上です。 ◎8月30日 度会橋、異常なし。川端堤より河原に降り、河原を回る。車の乗り入れ禁止の表示が多く、回る箇所は少ない。草も背丈ほどが多く、草刈りをやればすっきりとするので、お願いしたいと思います。中須、宮川水管橋、異常なし。昼田、水辺の楽校(玉城町の車が1台、テントを準備中。)岩出、岩出水位観測所、異常なし。	—	—

ア



イ



ウ



エ




令和8年8月 河川愛護モニター報告書【宮川水系】

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
⑤	8月14日(金)	異常 なし	天気も快晴で暑くて堤防の散歩の人も少なく、ゴミ等も無く、異常無しでした。	写真-㊾ (下段)	—
⑥⑦	8月17日(月)	異常 なし	台風の増水により流木が散乱し、早く片付けたら良いのと言う人もいました。また度会橋下の大きな流木も早く撤去してください。	写真-㊿㊿ (下段)	塵埃については順次 撤去対応を予定 河川内の流木は対応 不可

ア



イ



ウ

