

【雲出川水系】　雲出川①


活動範囲【6】
雲出川右岸：(2.4km)松阪市星合町(香良洲大橋付近)から
(4.5km)松阪市甚目町北甚目(JR紀勢本線付近)まで
雲出橋水位・流量観測所
雲出橋水質観測地点
雲出川
香良洲漁港区域
大臣管理区間
松阪市

【雲出川水系】　　中村川①　波瀬川①






活動範囲【8】
波瀬川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀬川第三橋梁付近)まで
波瀬川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで


活動範囲【7】
中村川右岸:(1.0km)松阪市嬉野中川町(近鉄大阪線橋梁付近)から
(4.6km)松阪市嬉野八田町(島田橋付近)まで

令和８年９月　　河川愛護モニター報告書【雲出川水系】

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

場所(番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
	９月21日(月)	異常なし	河川は穏やかでした。 草が生い茂って下が見えないところもありました。 生き物は見えませんでした。	写真-下段	ー



令和８年９月　　河川愛護モニター報告書【雲出川水系】

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

場所(番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
① ②	９月17日(木)	**異常なし**	９月になり天候は雨模様が続くが水量はそれほど多くならず。 ８月の台風16号の増水による河川敷のゴミが広範囲に残っている。	①写真-㋐ ②写真-㋑	10月は雲出川・中村川の4ヶ所で地域の方と河川清掃を行いました。流木については、引き続き撤去作業を行っていきます。
③	９月24日(木)	**異常なし**	久しぶりの晴れ間に川で泳ぐ錦鯉たち。	写真-㋒	錦鯉は本来、川に生息する生き物ではないため、外来漁とともに放流をしないよう引き続き呼びかけて行きます。
④ ⑤	９月25日(金)	**異常なし**	８月の台風16号の増水による河床の荒れが残っている。	④写真-㋓㋔㋕ ⑤写真-㋖㋗	ー

㋐　須賀井ゴム堰



㋑　天花寺橋右岸の状況



㋒　一志橋三郷井



㋓　中村川右岸堰堤



㋔　一志橋より鯉を確認



㋕　一志橋より鯉を確認（目測約60ｃｍ）



㋖　名松線橋梁下流河床の状況



㋗　名松線橋梁下流河床の状況



令和８年９月　　河川愛護モニター報告書【雲出川水系】

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)　波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

場所(番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
⑥	９月５日(土)	異常なし	・右岸龍天橋～八太新橋 ここの河川敷ではススキが顔を出し、波瀬川に秋の到来を告げていた。 ・左岸2.6k地点 ・左岸弘法井頭首工～JR第2波瀬川橋梁 ・左岸コンビニ裏 ブラックバスがたくさんいた。(写真)藻の上には小さいブラックバスもいた。 ・左岸山本橋～JR第3波瀬川橋梁		―
	９月10日(木)	異常なし	・神場橋　増水した跡が残っていた。 ・左岸弘法井頭首工～JR第2波瀬川橋梁 ・左岸コンビニ裏 増水のためか、2、3匹の魚が泳いでいた。 ・山本橋～JR第3波瀬川橋梁 ・左岸龍天橋～近鉄橋梁	―	―
⑦	９月17日(木)	異常なし	・左岸龍天橋～近鉄橋梁 ・左岸八太橋～八太新橋 ・2.6k地点　河川敷の木々が除去され整然としていた。(写真) ・中島橋 畑作業のおばあさんが向こう岸に渡っていた。“両岸をつなぐ道そのもの”であった。 ・山本橋上下		今夏、河川内の樹木を伐採しました。 9月完了
	９月26日(土)	異常なし	・左岸近鉄橋梁～龍天橋 ・左岸JR波瀬川第1橋梁～八太新橋 ・左岸弘法井頭首工～JR第2波瀬川橋梁 ・左岸コンビニ裏 小雨の中、川底までよく見たが、魚類は見なかった。 ・下川原橋上下 ・山本橋上下	―	―