

【櫛田川水系】　櫛田川 ①


活動範囲【9】
櫛田川左岸(4.4km)松阪市魚見町(魚見橋付近)から
(13.6km)松阪市射和町(新両郡橋付近)ま
櫛田川
大臣管理区間

【櫛田川水系】 櫛田川① 佐奈川 ①



令和８年９月　　河川愛護モニター報告書【櫛田川水系】

櫛田川水系櫛田川左岸　4.4km～13.6km(左岸：魚見橋付近～新両郡橋)

場所（番号）	連絡日	報告内容		写真	対応状況
	９月２日（水）	異常なし	櫛田橋左岸～松名瀬河口まで巡視。 晴れ間が見えた時もありましたが、ほぼ雲多い日。水位が気になっていましたが‥ 昼頃には雨模様。少しほっとしています。 法面、道路、堤防に異常ありません。	―	―
	９月５日（土）	異常なし	櫛田橋左岸～魚見橋両岸を巡視。 夜中は雨降りでしたが朝には曇り空に‼これで水位も上がるでしょう♪ 東部堰堤に鮎捕りの地元の人達が居ました。少し話しました。 法面、草がしげりはじめました。道路、堤防に異常なし。	―	―
	９月７日（月）	対応済み	多気可動堰堤左岸～魚見橋両岸を巡視。 昨日は大雨で水位も上がりましたね💦 東部堰堤土手に吸殻と弁当ゴミ（処理済み）。草もしげりだして捨てやすいのかしら？ 法面、堤防、道路、に異常ありません。	―	モニターさんにより撤去・回収されています。ありがとうございました。
	９月９日（水）	異常なし	櫛田橋左岸～東部堰堤までを巡視です。 未明からの雨が止んだ。昼頃にまわりました。暑い💦 雨つづきで可動堤ごえで水位も上昇中‼少しにごりも出ていましたね。 ゴミは、ペットボトル3本位でOK‼ 法面、堤防、道路には異常なしです。	―	―

	9月10日（木）	**異常なし**	多気可動堤左岸～魚見橋両岸を巡視。 可動堤開放中‼水位の上昇と降り続く雨対策ですね。にごり強め、水位高めでした。 ゴミも少なく（ペットボトル2本とお菓子袋など）処理済みです。 法面、道路、堤防に異常ありませんでした。	ー	ー
	9月11日（金）	**異常なし**	魚見橋両岸～櫛田橋左岸まで巡視です。 朝から降りつづいた雨が、おちついた頃にまわりました。 東部堰堤にて鮎捕りの方々と少し話ししてきました。（気を付けて下さいと声かけだけ） 水位上がってにごり強めでした。 法面、道路に異常なし。	ー	ー
	9月12日（土）	**対応済み**	魚見橋両岸～櫛田橋左岸を巡視です。 前日に気になったゴミを回収にカヌーで浮きました。 流れてきた？コンビニ袋3ケを回収しました。 水位は少し下がったかしら？多気可動堤が閉まってきましたね。雨が止んでよかったです。 法面、道路異常なし。	ー	モニターさんにより撤去・回収されています。ありがとうございました。
	9月14日（月）	**異常なし**	櫛田橋左岸～魚見橋両岸を巡視です。 朝ははげしい雨でしたね💦水位も上がって少しにごり気味でした。 また雨も多くなる天気ですね。台風も、、 法面、道路、堤防に異常なし。 ゴミも少なくて、雨上がりが気持ちよい‼	ー	ー

	9月15日（火）	**異常なし**	櫛田橋左岸～東部堰堤までを巡視。 夜中から降り続いていた雨が、やや小雨になった朝8時すぎに巡りました。 水位は上昇、にごりもやや出て、流れも強かったですね‼ 法面、道路、堤防に異常ありませんでした。	ー	ー
	9月18日（金）	**異常なし**	魚見橋両岸～多気可動堰堤までを巡視しました。 雨も降らず1日中曇り空でしたね。 水位も下がりはじめてきました。 少量（ペットボトル5本）をひろって何事もなく巡視完了です。 法面、道路、堤防に異常ありません。	ー	ー
	9月19日（土）	**対応済み**	東部堰堤下～櫛田橋両岸を巡視です。 櫛田橋上流側にコンビニゴミが3袋ほど..💦全て拾って処理しました。 シルバーウィーク初日だから人多めで楽しそうでした。 草のびてます。 法面、道路、堤防に異常ありませんでした。	ー	モニターさんにより撤去・回収されています。ありがとうございました。
	9月21日（月）	**異常なし**	魚見橋左岸～櫛田橋左岸を巡視。 9時頃まで降った雨も上がって、昼前には暑いくらいでしたね。 水位は高めですが、にごりもそれほどではないですね。 ゴミも無くていい感じ♡ 法面、道路、堤防に異常ありません。	ー	ー

	9月24日（木）	**異常なし**	櫛田橋左岸～魚見橋左岸を巡視。 晴れ時々曇りの暑い日になりましたね💦 シルバーウイークも終わって気になっていたゴミも無く、よかったです。 水位も安定していますね。 法面、道路、堤防に異常ありません。	―	―
	9月25日（金）	**異常なし**	魚見橋両岸～櫛田橋両岸を巡視です。 晴れ間も見えて気持ちいい日でしたね。 数本だけペットボトル処理（道路脇にて）だけで、あとは異常なし。 水位も平常少し上、といったところです。 法面、道路、堤防に異常なし。	―	―
	9月29日（火）	**異常なし**	東部堰堤左岸～櫛田橋左岸を巡視です。 ここ数日は、ずっと雨模様にてかなり水位も増えてきましたね。（にごりは少な目） 道路わきと法面の草がかなりのびてきています。あとは問題なし‼ 法面、道路、堤防に異常なしです。	―	―
	9月30日（水）	**異常なし**	魚見橋両岸～櫛田橋両岸を巡視です。 シブシブと続いた雨もやっとやみましたね。 水位高めでにごりも少々ですが、ゴミもなくて◎でした。 法面と道路の草がのびてきています。 法面、道路、堤防に異常なしでした。	―	―

令和８年９月　　河川愛護モニター報告書【櫛田川水系】

櫛田川水系佐奈川左右岸　0.0km～5.4km（櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近）

場所（番号）	連絡日	報告内容		写真	対応状況
	９月４日（金）	**異常なし**	・流域内は、不法投棄やゴミ等は見当たらない。 ・小野寺橋より落合橋間を見て回る。 ・河川敷内や法面は、昨年度、土取りや法面・河床の整備改修がなされたので綺麗である。まだ、小野寺橋上流部と落合橋下流部の河川敷改修がなされてないので、工事をしていただきたい。 ・水量は、徐々に回復してきた。水の透明度もあり、濁った水は流れていないが、鯉は見えなかった。		―
	９月１１日（金）	**異常なし**	・流域内は、不法投棄等は見当たらない。 ・大峯橋から西山橋までを見て回る。 ・法面や河川敷内は、笹・草等結構生えている。 ・珍しく魚釣りをしている若者がいた。水は、蛇行しながら低いところを下流に流れている。		―
	９月２９日（火）	**異常なし**	・法面や河川敷には、不法投棄等見当たらない。 ・池上橋から立花尾橋までを見て回る。 ・立花尾橋から下流域は、河川敷に生えている立木の伐採や草等の処理が行われている。合わせて法面の草刈りも行われている。大きな魚は少ないが、７～８cmのブラックバスがかなりの数いる。駆除等も考えなければならない。		―

	９月３０日（水）	**異常なし**	・流域内や堤防道路には、異常な状況は見当たらない。 ・新橋下流から櫛田川合流までを見て回る。 ・河川敷等には長い草や笹が生えている。水は河川の中央辺りを蛇行しながら下流に流れている。 ・合流付近、櫛田川右岸は河川敷や法面も以前に整備されたが、一部に竹が生えてきたので今のうちに処理しておかないと大きな竹になってしまうと厄介である。		ー
			・今年は、例年になく台風の数がいつもの年よりも多く発生している。幸いにもこの辺りにやって来る台風は少ない。しかし、いつ何時こちらにやってくるか分からない。そのためにも、日頃から備えをしっかりとしておかなければならない。	ー	ー