

令和8年9月4日

令和8年台風第6号の出水後の対応について

令和8年6月2日から3日にかけて、鈴鹿川水系、雲出川水系、櫛田川水系、宮川水系の本支川各観測所で水位が上昇し、はん濫注意水位を超過しました。

この出水において雲出川水系、宮川水系では平年を大きく上回る流木等が堆積したことから、災害復旧事業にて流木等撤去の手続き等を進めます。

1) 出水状況

■雲出川水系 雲出川 雲出橋水位観測所



■宮川水系 宮川 岩出水位観測所



2) 流木堆積状況


■雲出川 堆積状況



■宮川 堆積状況



令和8年台風第6号の出水後の流木堆積箇所(雲出川水系)



令和8年台風第6号の出水後の流木堆積箇所(宮川水系)

