

漁協と協働でアユの人工産卵床の造成を行いました


河川管理レポート(H30.10.11~13)
沼津河川国道事務所

狩野川はアユなどが生息する良好な水質を呈し、天然アユが生息する河川です。近年、床固め・堰・ダムなどの横断工作物によりアユが遡上できず、遡上して育った天然アユが生息する河川が少なくなっています。天然アユが遡上し生息する豊かな河川を保全するため、狩野川漁協と協働して、人工産卵床の造成を3箇所で行いました。

宗光寺付近 (10/11)



造成前



造成後

河床耕うん後の河床の石は、コケが無くなりくっきり見えるようになりました。

狩野川放水路前 (10/12)



古河樋管前 (10/13)

