

# 大雨で山が消えた？



崩れる前の山の形

筏場の大崩壊跡地

昭和33年に伊豆半島を直撃した台風22号は、狩野川流域に山崩れ、洪水による浸水など、とても大きな被害をもたらしました。この台風はのちに「狩野川台風」と名付けられました。

## ほかにもこんな被害が発生

山崩れの発生：約1200箇所



土石流が多くの家を破壊



街も道路も土砂が堆積



土砂や巨石が谷あいの集落を破壊