


地域課題踏切カルテ

更新日：令和6年1月末

よみがな	ひろこうじ	所在地	静岡県三島市広小路町1842-4		
踏切道名	広小路	道路名	県道沼津三島線	道路管理者名	静岡県
		鉄道路線名	駿豆線	鉄道事業者名	伊豆箱根鉄道

位置図・現況写真



写真①



写真②



諸元・構造等

踏切種別		第1種	幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)
踏切長(m)		6.3		左道路	2.6	9.2	2.7
横断本数(本)		1		踏切道	0.0	14.7	0.0
交差角(度)		82		右道路	1.5	11.2	2.0
道路 線形	左道路	直線	迂 回 路	種類	有無等	距離(m)	
	右道路	直線		自動車	両方共なし	-	
交通規制		交通規制なし		歩行者	迂回路なし (200m以内)	-	
車両進入防護柵等		設置していない		バリアリ化	迂回路なし (200m以内)	-	
歩車道分離方法		なし		バリアリ化 状況	-	DID地区	○
踏切 保安 設備	賢い踏切	○		踏切支障報知 装置(手動)	○		
	高規格保安設備	障害物検知装置(光式)		高齢者等の事故 防止対策設備	-		
特性	通学路指定状況 (学校指定)	-		通学路交通安全 プログラム	-		
	バリアフリー法に 基づく特定道路上	○		緊急輸送道路上 重要物流道路上	-		
自動車交通量 (台/日)		10,667		歩行者等交通量 (人/日)	6,077	鉄道交通量 (本/日)	144

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	10	前後歩道との幅員差(m)	-2.7	踏切内の事故発生状況	事故別	件数	死者数	地域課題	踏切内の誘導表示が未整備であり、視覚障がい者の安全な通行に支障をきたしている
A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)	22,401	AとBの和	35,163		踏切事故	0	0		
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	12,762				道路交通事故	1	0		

カルテ踏切の基準							R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭路踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切	
-	-	-	-	-	-	-	

法指定の状況						R6年1月末時点
法指定年月日	指定に係る基準(踏切道改良促進法施行規則)					
R6.1.18(現法)	第2条第12号 (地域課題踏切)	-	-	-	-	

対策図・完了写真		対策実施の状況				R6年1月末時点
	進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	検討中	-	-	-	-	
	対策内容					
	踏切道内誘導表示の設置等(検討中)					
	事業完了年度	対策の効果等				
	-	-				
	除却年度					
	-					