

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和8年3月末

よみがな	おおがきかいどう	所在地	愛知県稲沢市六角堂西町1丁目・井之口町池向		
踏切道名	大垣街道	道路名	一般県道一宮清須線	道路管理者名	愛知県
		鉄道路線名	東海道線	鉄道事業者名	東海旅客鉄道、日本貨物鉄道

位置図・現況写真			諸元・構造等					R3年9月末時点		
			踏切種別		第1種	幅員(m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)
			踏切長(m)		24.2		左道路	0.0	7.0	1.2
			横断本数(本)		5		踏切道	0.0	8.4	0.0
			交差角(度)		70		右道路	0.0	7.7	0.0
			道路 線形	左道路	直線	迂 回 路	種類	有無等	距離(m)	
				右道路	直線		自動車	両方共なし	-	
			交通規制		交通規制なし		歩行者	跨線橋	165	
			車両進入防護柵等		設置していない		バリア化	迂回路なし(200m 以内)	-	
			歩車道分離方法		なし		バリア化 状況	-	DID地区	-
			踏切保 安設備	賢い踏切			-		踏切支障報知 装置(手動)	
高規格保安設備		障害物検知装置(光式)オーバーハ ング型警報装置		高齢者等の事故防止 対策設備			踏切道内の平滑化(連続軌道化等)			
特性	通学路指定状況 (学校指定)		○		通学路交通安全プロ グラム		-			
	バリアフリー法に 基づく特定道路上		-		緊急輸送道路上 重要物流道路上		-			
自動車交通量 (台/日)		6,136		歩行者等交通量 (人/日)		541	鉄道交通量 (本/日)		388	

基準算定データ								R3年9月末時点	
ピーク時遮断時間(分)	38	前後歩道との幅員差(m)	-1.2	踏切内の事故発生状況	事故別	件数	死者数	地域課題	-
A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)	69,337	AとBの和	75,450		踏切事故	-	-		
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	6,113				道路交通事故	-	-		

カルテ踏切の基準							R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車・トルネッ踏切	歩行者・トルネッ踏切	歩道狭路踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化要対策踏切	
-	○	-	-	-	-	-	

法指定の状況						R7年12月末時点
法指定年月日	指定に係る基準(踏切道改良促進法施行規則)					
-	-	-	-	-	-	

対策図・完了写真		対策実施の状況				R8年3月末時点
	進捗	協議会の設置状況	改良計画書の作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	指定前	-	-	-	-	
	対策内容					
	当該踏切を含む前後の道路は都市計画の予定もなく、踏切前後は人家が連坦していることから、道路の高架化等の抜本対策は困難。また、付近に立体交差している路線がなく、迂回に適したルートへ誘導することも困難。					
	事業完了年度	対策の効果等				
	-	-				
	除却年度					
	-					