

地域課題踏切カルテ

更新日：令和8年3月末

よみがな	だいにしろおか	所在地	岐阜県恵那市大井町1312-5		
踏切道名	第二城岡	道路名	市道	道路管理者名	恵那市
		鉄道路線名	明知線	鉄道事業者名	明知鉄道

位置図・現況写真

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	-	前後歩道との幅員差(m)	0.0	踏切内の事故発生状況	事故別	件数	死者数	地域課題	-
A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)	0	AとBの和	0		踏切事故	-	-		
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	0				道路交通事故	-	-		

カルテ踏切の基準							R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狹隘踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切	
-	-	-	-	-	-	-	

法指定の状況						R7年12月末時点
法指定年月日	指定に係る基準(踏切道改良促進法施行規則)					
R6.1.18(現法)	第2条第6号 (踏切遮断機が設置されていない)	-	-	-	-	

対策図・完了写真		対策実施の状況				R8年3月末時点
	進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	対策完了	-	-	R5	R5	
	対策内容					
	・踏切第1種化(踏切警報機・遮断機・非常ボタン新設) 令和5年度					
	事業完了年度	対策の効果等				
	R5	遮断機設置による事故の抑制及び防止				
	除却年度					
	-					