

# 国道(国管理)における劣化が激しい構造物の事例【橋梁】

## 国道1号 第1大滝橋 ～RC床版張り出し部の剥離・落下～


### ■位置図



### ■概要

施設名：第1大滝橋（だいいちおおたきばし）  
路線：国道1号（下り）  
位置：三重県亀山市関町  
橋種：連続非合成鋼箱桁橋  
橋長：142m（3径間）  
幅員：9.2m（車道部幅員 8.0m）  
竣工：1976年（築37年）  
交通量：3,619台/日  
点検結果：C判定（H22年度）  
損傷状況：RC床版張り出し部の剥離・落下  
修繕実施年度：H27（完了）

### ■全景写真



RC床版張り出し部の剥落箇所



剥落したコンクリート片



断面修復工