

平成 26 年 7 月 10 日 14 時 30 分
中部地方整備局

土石流発生情報（第 5 報）

昨日 7 月 9 日 17 時 40 分頃発生した、^{なしざわ}梨子沢（^{よみかき}南木曾町読書）の土石流について本日現地調査をした結果、梨子沢上流に 2 箇所^の崩壊地を確認しました。（別紙 1）

また、さらなる被害の拡大を防ぐため、被災箇所において 13:30 より緊急的な応急復旧工事に着手しました。（別紙 2）



崩壊状況（小梨子沢）



国土交通省 梨子沢へり画像

【配布場所】中部地方整備局記者クラブ

【本記者発表に関するお問い合わせ先】

国土交通省中部地方整備局 水災害予報センター
TEL 052-953-8158

位置図



<土砂流出状況写真>





崩壊地



小梨子沢崩壊地状況

別紙2

梨子沢応急復旧対策(案)



※大型土のう設置位置及び範囲は、現地の状況により変更となる場合がある。

【被災前(梨子沢全景):H17撮影】

